

e-mail: [pzl.lm@lmco.com](mailto:pzl.lm@lmco.com)  
website: [www.pzlmielec.pl](http://www.pzlmielec.pl)

*Sign. No. M-18/6/86*

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH  
WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"**

**LIST OF SERVICE BULLETINS  
ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

**MIELEC  
JUNE 20, 2018**

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH  
WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"  
LIST OF SERVICE BULLETINS  
ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

**Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.  
ul. Wojska Polskiego 3  
39-300 Mielec, Poland  
e-mail: [pzl.lm@lmco.com](mailto:pzl.lm@lmco.com)  
website: [www.pzlmielec.pl](http://www.pzlmielec.pl)**

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

ROK WYDANIA BIULETYNU YEAR OF BULLETIN ISSUE	ILOŚĆ BIULETYNÓW NUMBER OF BULLETINS	ILOŚĆ BIULETYNÓW DANEGO RODZAJU NUMBER OF BULLETINS OF A GIVEN TYPE				ILOŚĆ BIULETYNÓW OBOWIĄZKOWYCH I NIEOBOWIĄZKOWYCH NUMBER OF MANDATORY AND NON MANDATORY BULLETINS	
		KONSTRUKCYJNY ENGINEERING	EKSPLOATACYJNY SERVICE	REMONTOWY OVERHAUL	INFORMACYJNY ADVISORY	OBOWIĄZKOWY MANDATORY	NIEOBOWIĄZKOWY NON MANDATORY
1980	8	6	2	-	-	8	0
1981	22	12	7	1	2	18	4
1982	27	14	7	1	5	13	14
1983	12	8	2	-	2	4	8
1984	13	10	2	-	1	4	9
1985	16	13	2	-	1	3	13
1986	24	16	6	-	2	4	20
1987	10	7	1	-	2	1	9
1988	8	5	2	-	1	2	6
1989	12	8	3	-	1	8	4
1990	4	3	-	-	1	0	4
1991	2	2	-	-	-	1	1
1992	1	-	-	-	-	1	0
1993	3	1	2	-	-	1	2
1994	4	1	3	-	-	1	3
1995	2	-	2	-	-	0	2
1996	4	1	3	-	-	0	4
1997	1	-	1	-	-	0	1
1998	3	1	2	-	-	0	3
1999	3	-	3	-	-	0	3
2000	5	-	5	-	-	0	5
2001	4	-	4	-	-	0	4
2002	7	-	7	-	-	0	7
2003	4	-	4	-	-	1	3
2004	2	-	2	-	-	0	2
2005	8	-	8	-	-	0	8
2006	4	-	4	-	-	0	4
2007	4	-	4	-	-	0	4
2008	0	-	-	-	-	-	-
2009	0	-	-	-	-	-	-
2010	0	-	-	-	-	-	-
2011	1	-	1	-	-	0	1
2012	0	-	-	-	-	-	-
2013	1	-	1	-	-	0	1
2014	0	-	-	-	-	-	-
2015	0	-	-	-	-	-	-
2016	0	-	-	-	-	-	-
2017	1	-	1	-	-	0	1
2018	1	-	1	-	-	0	1

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"  
LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄDUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
U/1846/80	Wymiany przewodu paliwowego D61.002.00.1.	Obowiązkowy	1Z001-03; 1Z001-04 1Z001-05; 1Z001-08 1Z001-09; 1Z001-10	
I/1846/80	Replacement of the fuel line D61.002.00.1.	Mandatory	1Z002-05; 1Z003-01 1Z004-01; 1Z004-02	
U/1859/80	Wymiany przewodów paliwowych D61.15/1.00.0, D61.15/2.00.0 i D61.15/4.00.0.	Obowiązkowy	1Z002-01 ÷ 1Z002-05 1Z003-01 ÷ 1Z003-09	
I/1859/80	Replacement of the fuel links D61.15/1.00.0, D61.15/2.00.0 and D61.15/4.00.0.	Mandatory	1Z004-01 ÷ 1Z004-04	
E/1921/80	Uściślenia Instrukcji Użytkowania w Locie samolotu PZL M18 "DROMADER".	Obowiązkowy	1Z001-02 ÷ 1Z001-04 1Z001-08 ÷ 1Z001-10 1Z002-01 ÷ 1Z002-05 1Z003-01;	
S/1921/80	Specification of the PZL M18 "DROMADER" Flight Manual.	Mandatory	1Z003-04 ÷ 1Z003-07 1Z003-10 ÷ 1Z004-01 1Z004-03 ÷ 1Z004-06	
U/1922/80	Ulepszenia konstrukcji samolotu PZL M18 "DROMADER".	Obowiązkowy	1Z001-01 ÷ 1Z004-10	
I/1922/80	PZL M18 "DROMADER" Aircraft Design Modifications.	Mandatory		
U/1923/80	Wymiany przewodów hydraulicznych D41.306.00.1L/P i D41.307.00.1 w instalacji hydraulicznej w obwodzie hamowania.	Obowiązkowy	1Z003-02 ÷ 1Z003-10	
U/1923/80	The replacement of hydraulic lines D41.306.00.1L/P and D41.307.00.1 in hydraulic braking system.	Mandatory	1Z004-05 ÷ 1Z004-10	
U/1924/80	Wymiany sprężyny 1920A-4-32-380 II w układzie sterowania sterem wysokości.	Obowiązkowy	1Z001-08 ÷ 1Z004-10	
U/1924/80	The replacement of 1920A-4-32-380 II spring in the Elevator Control System.	Mandatory		
U/1925/80	Uściślenia Instrukcji Użytkowania w Locie samolotu PZL M18 "DROMADER".	Obowiązkowy	1Z001-01	
E/1925/80	Specification of the PZL M18 "DROMADER" Flight Manual.	Mandatory		
U/1926/80	Wymiany piasty koła 4149.130.0000.000 podwozia ogonowego D43.000.00.1.	Obowiązkowy	1Z001-04	
U/1926/80	Replacement of the wheel hub 4149.130.0000.000 in the tail gear D43.000.00.1.	Mandatory		
U/009/81	Dopracowania instalacji paliwowej i hydraulicznej oraz udoskonalenia poszczególnych konstrukcji samolotu.	Obowiązkowy	1Z001-01 ÷ 1Z001-10 1Z002-01 ÷ 1Z002-05 1Z003-01 ÷ 1Z003-10	
	Design improvements of the PZL M18 airplane fuel system, hydraulic system, and other assemblies.	Mandatory	1Z004-01 ÷ 1Z004-10 1Z005-01 ÷ 1Z005-14	

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
U/010/81	Ciężarków przeciwwagi D34.000.44.2 i D32.000.29.3L/P.	Obowiązkowy	1Z003-01 ÷ 1Z003-10 1Z004-05 ÷ 1Z004-10	
I/010/81	Counterweights D34.000.44.2 and D32.000.29.3L/P.	Mandatory	1Z005-01 ÷ 1Z005-15	
E/011/81	Uściślenia Instrukcji Użytkowania w Locie samolotu PZL M18 "DROMADER".	Obowiązkowy	1Z001-02 ÷ 1Z001-10 1Z002-01 ÷ 1Z002-05 1Z003-01 ÷ 1Z003-10	
E/011/81	Amendment of the Airplane Flight Manual. The PZL M18 Airplane.	Mandatory	1Z004-01 ÷ 1Z004-10 1Z005-01 ÷ 1Z005-14 1Z006-01 ÷ 1Z006-05	
U/012/81	Wymiany popychacza D51.330.00.1 w układzie sterowania.	Obowiązkowy	1Z005-11 ÷ 1Z005-14	
I/012/81	Replacement of the D51.330.00.1 push rod in the control system.	Mandatory		
U/013/81	Wymiany linki D99.143.00.0 na zrzucie kpl..	Obowiązkowy	1Z002-01 ÷ 1Z005-13	
I/013/81	Replacement of the D99.143.00.0 cable, dump assy.	Mandatory		
U/014/81	Ulepszenia konstrukcji samolotu PZL M18.	Obowiązkowy	1Z005-01 ÷ 1Z005-15	
I/014/81	PZL M18 "DROMADER" Aircraft Design Modifications.	Mandatory		
K/015/81	Zabudowy układu sygnalizacji reszty paliwa.	Informacyjny	1Z001-01	
Dch/015/81	Low Fuel Warning Light Installation.	Advisory		
U/016/81	Dopracowania samolotu do zgodności z wymaganiami certyfikatu FAA.	Obowiązkowy	1Z005-01 ÷ 1Z005-07	
I/016/81	Aircraft design improvements to meet FAA certificate requirements.	Mandatory	1Z005-11 ÷ 1Z005-12	
E/017/81	Uściślenia Opisu i Instrukcji Obsługi Technicznej samolotu PZL M18 "DROMADER".	Obowiązkowy	1Z001-01 ÷ 1Z006-05	
S/017/81	Amendment of the Airplane Description and Service Manual. The PZL M18 "DROMADER".	Mandatory		
U/018/81	Wymiany pompy hydraulicznej PLT-2-3 (1069-111-074).	Obowiązkowy	1Z002-01 ÷ 1Z002-05 1Z003-02 ÷ 1Z003-06 1Z003-08 ÷ 1Z003-10 1Z004-02;	
I/018/81	Replacement of the hydraulic pump PLT-2-3 (1069-111-074).	Mandatory	1Z004-04 ÷ 1Z004-06 1Z004-08 ÷ 1Z004-10 1Z005-01; 1Z005-04	
U/019/81	Ciężarków przeciwwagi D34.000.42.2 i D32.000.29.3L/P uzupełnienie do biuletynu U/010/81	Obowiązkowy	1Z003-01 ÷ 1Z003-10 1Z004-05 ÷ 1Z004-10	
	Counterweights D34.000.42.2 and D32.000.29.3L/P Supplement to the bulletin U/010/81.	Mandatory	1Z005-01 ÷ 1Z005-15	
E/020/81	Wprowadzenie do Instrukcji Użytkowania w Locie Załącznika nr 1 dotyczącego użytkowania samolotu w wersji przeciążonej.	Obowiązkowy	1Z002-01 ÷ 1Z002-04 1Z003-02 ÷ 1Z003-07	
S/020/81	Incorporation of Supplement No. 1 to the Airplane Flight Manual on the overload operation.	Mandatory	1Z004-03 ÷ 1Z004-04	
E/021/81	Uściślenia Instrukcji Użytkowania w Locie.	Obowiązkowy	1Z001-02 ÷ 1Z007-25	
	Amendment to the Airplane Flight Manual	Mandatory		

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
K/022/81	Dopracowania instalacji olejowej oraz dolnej pokrywy w tylnej części kadłuba.	Informacyjny	1Z001-01 ÷ 1Z006-20	
Dch/022/81	Modification of Oil System and Rear Bottom Fuselage Panel.	Advisory		
E/023/81	Wprowadzenia do Instrukcji Użytkowania w Locie Załącznika nr 1 dotyczącego użytkowania samolotu w wersji przeciążonej.	Obowiązkowy	1Z001-05; 1Z001-08 1Z001-10; 1Z002-05 1Z003-01; 1Z003-08 1Z003-09; 1Z004-01 1Z004-02; 1Z004-06 ÷ 1Z004-10 1Z005-08 ÷ 1Z005-10 1Z005-13 ÷ 1Z005-14 1Z006-01 ÷ 1Z006-05 1Z006-07 ÷ 1Z006-13 1Z007-01 ÷ 1Z007-02 1Z007-06	
S/023/81	Incorporation of Supplement No. 1 to the Airplane Flight Manual on the overload operation.	Mandatory		
E/024/81	Uściślenia Opisu i Instrukcji Obsługi Technicznej samolotu PZL M18 "DROMADER".	Obowiązkowy	1Z001-02 ÷ 1Z001-05 1Z001-08, 1Z001-10 1Z002-01 ÷ 1Z007-06	
S/024/81	Amendment to the Airplane Description and Service Manual The PZL M18 "DROMADER".	Mandatory		
E/025/81	Przeglądów pokrycia steru kierunku.	Obowiązkowy	1Z001-01 ÷ 1Z007-25	
S/025/81	Rudder skin inspection.	Mandatory		
U/026/81	Wymiany śrub uszkowych w układzie zawieszenia silnika.	Obowiązkowy	1ZP01-03; 1Z001-01 ÷ 1Z001-05 1Z001-08 ÷ 1Z001-10 1Z002-01 ÷ 1Z008-30	
S/026/81	Replacement of Lug Bolts in the Engine Mount.	Mandatory		
U/027/81	Zamontowania tabliczki informacyjnej o użytkowaniu samolotu w wersji przeciążonej.	Obowiązkowy	1Z001-03 ÷ 1Z001-05 1Z001-08; 1Z001-10 1Z002-01 ÷ 1Z007-02 1Z007-06	
S027/81	Installation of the placard pertaining to the operation of the airplane in the overload configuration.	Mandatory		
R/028/81	Naprawy steru kierunku. Reparation pertains to Rudder.	Obowiązkowy Mandatory	1Z001-01 ÷ 1Z007-25	
U/029/82	Zmian w układzie sterowania zaworem odcinającym. Changes in the shut-off valve control system.	Obowiązkowy Mandatory		
K/030/82	Zabudowy układu odpowietrzania pompy hydraulicznej. Installing of hydraulic pump venting system.	Informacyjny Advisory	1Z001-01 ÷ 1Z007-25	
K/031/82	Wymiany segmentu D68.004.01.1 kolektora na segment D68.004.00.2.	Informacyjny		
Dch/031/82	D68.004.00.2 Segment exchange for D68.004.00.2 Segment.	Advisory	1Z001-01	
K/032/82	Zabudowy osłon cylindrów. Engine Cylinder Shields Installing.	Informacyjny Advisory		
E/033/82	Uściślenia Opisu i Instrukcji Obsługi Technicznej samolotu PZL M18 "DROMADER".	Obowiązkowy	1Z001-02 ÷ 1Z007-20	

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄDUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
S/033/82	Amendment of the Airplane Description and Service Manual the PZL M18 Airplane.	Mandatory		
E/034/82	Przeglądu goleni podwozia głównego. Main gear shock strut inspection.	Obowiązkowy Mandatory	1Z001-01 ÷ 1Z009-11	
U/035/82	Zmiany usytuowania dławika w instalacji hydraulicznej. Gland Seal Location change in Hydraulic System.	Obowiązkowy Mandatory	1Z007-11 ÷ 1Z008-14	
K/036/82	Ogrzewania kabiny pilota. Cockpit heating.	Na życzenie Optionall	1Z001-01	
K/037/82	Rozrzutnika chemikaliów D98.670.00.1. Chemicals spreaders D98.670.00.1.	Informacyjny Advisory	1Z001-01 ÷ 1Z008-25	
U/038/82	Dopracowania samolotów do zgodności z wymaganiami FAA. Modification of the airplanes to comply to the FAA certificate requirements.	Obowiązkowy Mandatory	1Z003-02 ÷ 1Z003-03	
E/039/82	Uściślenia Instrukcji Użytkowania w Locie samolotu PZL M18 "DROMADER".	Obowiązkowy Mandatory	1Z001-01	
K/040/82	Zabudowy agregatów busoli giroskopowej GB-1. Installation of gyrocompass GB-1 units.	Na życzenie Optional	1Z009-07	
E/041/82	Przedłużenia resursu technicznego samolotów osiągających resurs 1000 godz. Lotu.	Obowiązkowy	Dotyczy s-tów PRL i WRL Applies to a/c in Poland and Hungary: 1Z002-05; 1Z003-01; 1Z003-09; 1Z004-08; 1Z005-08	Wersja językowa polska i rosyjska Polish/Russia language version
	Extension of service life of airplanes which have been operated for 1000 flying hours.	Mandatory		
U/042/82	Zmian w układzie sterowania zaworem odcinającym. Uzupełnienie do Biuletynu U/029/82.	Obowiązkowy	1Z001-01 ÷ 1Z008-25	
	Shut-off valve control system modification. Supplement to Buletin No. U/029/82.	Mandatory		
E/043/82	Uściślenia Opisu i Instrukcji Obsługi Technicznej samolotu PZL M18 "DROMADER".	Obowiązkowy	1Z001-01	
	Updating of Airplane Description and Service Manual PZL M18 "DROMADER".	Mandatory		
U/044/82	Wymiany sworznia D52.300.03.1 w układzie hamowania kół.	Obowiązkowy	1Z001-01 ÷ 1Z009-30	
	Replacement of the D52.300.03.1 bolt in the wheels braking system.	Mandatory		
K/045/82	Zabudowy radiokompasu ARL-1601.	Na życzenie	1Z001-01	
	ARL-1601 Automatic Direction Finder installation.	Optional		
K/046/82	Wymiany sztucznego horyzontu GH-28 na GH-07K.	Na życzenie	1Z004-02 Dotyczy s-tów PRL	Wersja językowa polska i ros. Polish/Russia language
	Replacement of GH-28 artificial horizon for GH-07K.	Optional	Applies to a/c in Poland	
U/047/82	Wymiany sworznia D52.300.03.1 w układzie hamowania kół.	Obowiązkowy	1Z001-01 ÷ 1Z009-30	
	Replacement of the D52.300.03.1 bolt in the wheels braking system.	Mandatory		

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄDUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
E/048/82	Wymiany łącznika klap.	Obowiązkowy	1Z006-01 ÷ 1Z006-15 1Z006-17 ÷ 1Z006-20 1Z007-01 ÷ 1Z007-25	
	Flap coupler replacement.	Mandatory	1Z008-01 ÷ 1Z008-25 1Z009-01 ÷ 1Z009-24	
I/049/82	Zmodyfikowania instalacji paliwowej (o zwiększonej pojemności do 726 l).	Informacyjny	1Z001-01	
	Modified fuel system of capacity increased to 726 l.	Advisory		
R/050/82	Przeglądu i ewentualnego remontu węzła mocowania do statecznika pionowego dolnego okucia zawieszenia steru kierunku.	Obowiązkowy	1Z001-01 ÷ 1Z008-25	
	Inspection and possible repair of the fin to rudder lower fitting attachment.	Mandatory		
E/02.051/83	Przeglądu i ewentualnego remontu tylnej ścianki statecznika pionowego.	Obowiązkowy	1Z001-01 ÷ 1Z010-10	
	Inspection and possible repair of fin rear wall.	Mandatory		
K/02.052/83	Zabudowy osłon cylindrów silnika.	Informacyjny	1Z001-01	
	Installation of the engine cylinder shields.	Advisory		
K/02.053/83	Poprawy instalacji sygnalizacji reszty paliwa.	Obowiązkowy	1Z008-20 ÷ 1Z008-25 1Z009-01 ÷ 1Z009-06	
	Improvement of the low fuel level warning system.	Mandatory	1Z010-22 ÷ 1Z010-25 1Z010-27 ÷ 1Z010-28	
K/02.054/83	Zmian konstrukcyjnych samolotu PZL M18 "DROMADER" wprowadzonych w 1982 roku.	Informacyjny	1Z001-01	
	Changes of the PZL M18 "DROMADER" airplane incorporated in 1982.	Advisory		
E/02.055/83	Zwiększenia resursu i zmian w dokumentacji opisowo-eksploatacyjnej samolotu PZL M18 "DROMADER".	Obowiązkowy	1Z001-01 ÷ 1Z011-30	
	Extension of service life and revision of operational-descriptive documents of PZL M18 "DROMADER".	Mandatory		
K/02.056/83	Poprawy głównego amortyzatora podwozia głównego.	Na życzenie	1Z001-01 ÷ 1Z011-12	
	Improvement of the main gear shock strut design.	Optional		
K/02.057/83	Dopracowań samolotu wg wymagań odbiorcy Greckiego.	Na życzenie	1Z010-26 ÷ 1Z011-03	
	Airplane modification according to Greek requirement.	Optional		
K/02.058/83	Zabudowy radiokompasu KR-85.	Na życzenie	1Z001-01	
	KR-85 ADF installation.	Optional		
K/02.059/83	Dopracowania samolotu wg wymagań odbiorcy w Grecji (uzupełnienie Biuletynu K/02.057/83).	Na życzenie	1Z010-26 ÷ 1Z011-03 1Z011-16 ÷ 1Z011-19 1Z011-22 ÷ 1Z011-30	
	Airplane modification according to Greek requirements (supplement to Bulletin No. K/02.057/83).	Optional	1Z012-02 ÷ 1Z012-06 1Z012-11 ÷ 1Z012-13	
K/02.060/83	Wymiany ramy silnika.	Obowiązkowy	1Z001-01 ÷ 1Z012-40	
	The engine frame replacement.	Mandatory		



**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
K/02.061/84	Nie ukazał się. Bulletin has not been issued.			
E/02.062/84	Uściślenia Opisu i Instrukcji Obsługi Technicznej samolotu PZL M18 "DROMADER". Revision of the PZL M18 "DROMADER" Airplane Description and Service Manual.	Obowiązkowy Mandatory	1Z001-01	
K/02.063/84	Zmian konstrukcyjnych samolotu PZL M18 "DROMADER" wprowadzonych w 1983 roku. Changes of the PZL M18 "DROMADER" airplane incorporated in 1983.	Informacyjny Advisory	1Z001-01	
E/02.064/84	Dokonywania przeglądów samolotów PZL M18 "DROMADER". PZL M18 "DROMADER" airplane inspections.	Obowiązkowy Mandatory	1Z001-01 ÷ 1Z012-40	
K/02.065/84	Wymiany rury D63.300.00.5 (układ dolotowy). D63.300.00.5 tube replacement (carburettor induction system).	Na życzenie Optional	1Z010-26 ÷ 1Z012-15 1Z012-27 ÷ 1Z012-39	
K/02.066/84	Zabudowy aparatury do gaszenia pożarów środkami pianotwórczymi ( <b>Dotyczy tylko użytkownika polskiego</b> ). Installation of the equipment for fighting fire with foaming agents ( <b>Applies only to Polish User</b> ).	Na życzenie Optional	1Z002-05 ÷ 1Z003-01 1Z003-08 ÷ 1Z004-05 1Z004-06	Wersja jęz. polska Polish language
K/02.067/84	Wymiany rury skrętniej w układzie sterowania przepustnicą. Torque tube replacement in throttle control system.	Obowiązkowy Mandatory	1Z010-26 ÷ 1Z010-30 1Z011-01 ÷ 1Z011-03 1Z011-16 ÷ 1Z011-19 1Z011-22 ÷ 1Z011-30 1Z012-01 ÷ 1Z012-06 1Z012-11 ÷ 1Z012-13 1Z012-16 ÷ 1Z012-26 1Z012-40	
K/02.068/84	Zabudowy zaworu przelewowego paliwa. Fuel overflow valve installation.	Na życzenie Optional	1Z001-01 ÷ 1Z010-26	
K/02.069/84	Zmiany mocowania światła antykolizyjnego górnego MSŁ-3. MSŁ-3 upper anticollision light attachment modification.	Na życzenie Optional	1Z001-01 ÷ 1Z013-01	
K/02.070/84	Wymiany arensów w układzie sterowania przepustnicą gaźnika i sterowania regulatorem obrotów śmigła. Replacement of push-pull cables in carburettor throttle and propeller governor control system.	Obowiązkowy Mandatory	1Z001-01 ÷ 1Z014-10	
K/02.071/84	Wymiany przewodów hamulcowych. Replacement of the brake pipes.	Na życzenie Optional	1Z001-01 ÷ 1Z012-37	
K/02/072/84	Zabudowy układu sygnalizacji reszty paliwa dla dużych zbiorników. Installation of the low fuel level warning.	Na życzenie Optional	1Z001-01	Samoloty PZL M18 wyposażone w powiększone zbiorniki paliwa o pojemności 726 l PZL M18 airplanes equipped with the enlarged fuel tanks of 726 l capacity

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
K/02.073/85	Zabudowy awaryjnej elektrycznej pompy paliwowej. Installation of the emergency el. fuel pump.	Na życzenie Optional	1Z001-01	
K/02.074/85	Zabudowy pasów bezwładnościowych. Installation of the inertial shoulder harness.	Na życzenie Optional	1Z013-21 ÷ 1Z013-34 dotyczy tylko użytkownika NRD Applies only to GDR	Wersja językowa polsko/ros. Polish/Russian language version
K/02.075/85	Zabudowy aparatury do gaszenia pożarów środkami pianotwórczymi. Installation of the foaming agent fire-fighting equipment	Na życzenie Optional	1Z001-01	
K/02.076/85	Wymiany aparatury agro sterowanej mechanicznie na sterowaną elektrohydraulicznie. Replacement of ag pump and mechanically controlled ag. equipment for elektrohydraulically controlned ag. equipment.	Na życzenie Optional	1Z001-01	Nie zatwierdzony Not approved
K/02.077/85	Zmian konstrukcyjnych samolotu PZL M18 "DROMADER" wprowadzonych w 1984 roku. Changes of the PZL M18 "DROMADER" airplane incorporated in 1984.	Informacyjny Advisory	1Z001-01	
K/02.078/85	Zmiany skrzydeł z instalacją paliwową standardową na skrzydła ze zbiornikami powiększonymi oraz zmiany paliwomierzy. Replacement of wings with standard fuel system for wings with enlarged tanks and replacement of fuel quantity gauges.	Na życzenie Optional	1Z001-01	
K/02.079/85	Zmiany miejsca ustawienia i zamocowania wyłącznika rozruchu WAM-17 i cewki zapłonowej KP-4716. KP-4716 ignition coil and WM-177 starting switch location change.	Obowiązkowy Mandatory	1Z001-01 ÷ 1Z014-18	
E/02.080/85	Zwiększenia resursu i zmian w dokumentacji opisowo- eksploatacyjnej samolotu PZL M18 "DROMADER". PZL M18 "DROMADER" airplane service life extension and revisions todescription and service documentation.	Obowiązkowy Mandatory	1Z001-01 ÷ 1Z015-04	
K/02.081/85	Zabudowy układu sygnalizacji reszty paliwa z podajnikiem kontaktronowym. Installation of the low fuel level warning system with the reed relay.	Na życzenie Optional	1Z001-01	
E/02.082/85	Przeglądów oraz poprawy zabezpieczenia amortyzatora D64.110.00.0 ramy zawieszenia silnika. Inspections and correction of D64.110.00.0 engine frame shock absorber safetying.	Obowiązkowy Mandatory	1Z001-01 ÷ 1Z014-30	
K/02.083/85	Zabudowy instalacji dozowania chemikaliów ciekłych z kabiny pilota. Installation of the liquid chemicals rate of flow control system operated from the cockpit.	Na życzenie Optional	1Z013-21	
K/02.084/85	Zabudowy błotników. Mudguard installation.	Na życzenie Optional	1Z001-01 ÷ 1Z015-03	

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄDUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
K/02.085/85	Zabudowy tabliczki przy zmianie paliwomierzy.	Na życzenie	1Z001-01 ÷ 1Z014-16	
	Installation of the placard when replacing the fuel gauges.	Optional		
K/02.086/85	Zabudowy instalacji sygnalizacji przeciągnięcia samolotu.	Na życzenie	1Z001-01	
	Installation of the stall warning system.	Optional		
K/02.087/85	Zabudowy układu mechanicznego regulatora wysypu chemikaliów sterowanego z kabiny pilota.	Na życzenie	1Z013-21	
	Installation of the chemical operated mechanical control system operated from cockpit.	Optional		
K/02.088/86	Wymiany arensów w układzie sterowania przepustnicą gaźnika i sterowania regulatorem obrotów śmigła.	Na życzenie	1Z001-01 ÷ 1Z016-06	
	Replacement of the push-pull cables in the throttle and speed governor control system.	Optional		
K/02.089/86	Zabudowy pompy hydraulicznej LUN 6102.01-8.	Na życzenie	1Z001-01	
	LUN 6102.01-8 hydraulic pump installation.	Optional		
E/02.090/86	Uzupełnienia dokumentacji opisowo-eksploatacyjnej samolotu PZL M18 "DROMADER".	Obowiązkowy	1Z001-01	
	Revisions to the PZL M18 "DROMADER" airplane description and service documents.	Mandatory		
E/02.091/86	Przeglądu i ewentualnej naprawy wspornika D22.200.21.1L/P.	Informacyjny	1Z001-01 ÷ 1Z013-50	
	Inspection and repair of the D22.200.21.1L/P bracket.	Advisory		
K/02.092/86	Modyfikacji instalacji elektrycznej układu ogrzewania kabiny pilota oraz świateł antykolizyjnych.	Na życzenie	1Z013-21	
	Cockpit heating system and anticollision light electrical wiring system modification.	Optional		
K/02.093/86	Zmiany miejsca ustawienia i zamocowania nadajnika obrotomierza.	Na życzenie	1Z001-01 ÷ 1Z016-30	
	Change of tachometer location and attachment position.	Optional		
I/02.094/86	Zmian konstrukcyjnych samolotu PZL M18 "DROMADER" wprowadzonych w 1985 r.	Informacyjny	1Z001-01	
	Engineering changes incorporated on the PZL M18 "DROMADER" in 1985.	Advisory		
K/02.095/86	Wymiany dźwigni sterowania przepustnicą gaźnika.	Obowiązkowy	1Z001-01 ÷ 1Z016-02	
	Replacement of carburettor throttle control lever.	Mandatory		
K/02.096/86	Zabudowy licznika czasu pracy silnika.	Na życzenie	1Z001-01	
	Engine hour counter installation.	Optional		
K/02.097/86	Zabudowy układu sterowania poprawką wysokości.	Na życzenie	1Z001-01	
	Installation of altitude correction control system.	Optional		
E/02.098/86	Przeglądów oraz poprawy zabezpieczenia amortyzatora D64.110.00.0 ramy zawieszenia silnika.	Obowiązkowy	1Z015-01 ÷ 1Z016-03	
	Inspections and correction of the D64.110.00.0 engine frame shock absorber safetying.	Mandatory		

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
E/02.099/86	Zamiany ogumienia lotniczego 800x260.	Na życzenie	1Z001-01	
	Replacement of aircraft tires 800x260.	Optional		
K/02.100/86	Zabudowy zmodyfikowanego podwozia ogonowego.	Na życzenie	1Z001-01	
	Installation of modified tail landing gear.	Optional		
K/02.101/86	Sprzężenia układu hamowania wiatraka pompy agro z układem awaryjnego zrzutu chemikaliów.	Na życzenie	1Z013-21 ÷ 1Z015-03	
	Coupling of the ag pump fan braking system will the chemical material emergency dump system.	Optional		
K/02.102/86	Modyfikacji układu sterowania podgrzewem gaźnika.	Na życzenie	1Z001-01 za wyjątkiem s-tów 1Z012-40; 1Z013-49; 1Z014-12 ÷ 1Z014-17	
	Modification of the carburettor pre-heat control system.	Optional	Exept for a/c 1Z012-40; 1Z013-49, 1Z014-12 thru 1Z014-17	
K/02.103/86	Wymiany klapki zaworu bezpieczeństwa w układzie dolotowym.	Na życzenie	1Z001-01 ÷ 1Z015-30	
	Replacement of the back-fire door in the induction system.	Optional		
K/02.104/86 i (and) Errata I /07	Blokady sworzni nożyc podwozia głównego.	Na życzenie	1Z001-08 ÷ 1Z017-20	
	Locking of the main gear torque links bolts.	Optional		
K/02.105/86	Zabudowy nowej tarczy D65.490.00.5 sterowania regulatorem obrotów śmigła.	Na życzenie	1Z001-01 ÷ 1Z016-30	
	Installation of new propeller governor control disk D65.490.00.5.	Optional		
K/02.106/86	Zabudowy układu obrotomierza typu RT-14 firmy AIRCRAFT PRODUCTS.	Na życzenie	1Z001-01	Nie zatwierdzony
	AIRCRAFT PRODUCTS RT-14 tachometer installation.	Optional		Not approved
K/02.107/86	Modyfikacji uszczelnienia tłoczków amortyzatorów podwozia głównego.	Na życzenie	1Z001-01	Nie zatwierdzony
	Main landing gear shock strut piston rod sealing modification.	Optional		Not approved
K/02.108/86	Zabudowy układu sygnalizacji przeciągnięcia z czujnikiem typu LUN 1155-7.	Na życzenie	1Z001-01	
	Installation of stall warning system with LUN 1155-7 sensor.	Optional		
E/02.109/86	Zwiększenia resursu samolotów PZL M18 "DROMADER" do 3000 godz. Lotu.	Obowiązkowy	1Z001-01	
	Extension od PZL M18 "DROMADER" aircraft service life to 3000 hours.	Mandatory		
K/02.110/87	Zmian w instalacji paliwowej oraz zmiany przewodu odpowietrzania karteru silnika.	Na życzenie	1Z001-01 ÷ 1Z016-30	
	Changes in fuel system and change od engine crankcase vent line.	Optional		
K/02.111/87	Wyposażenia aparatury agro w dodatkowy przewód zasysający.	Na życzenie	1Z013-21 ÷ 1Z016-20	
	Fitting agricultural equipment with additional suction tube.	Optional		

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
K/02.112/87	Zmian konstrukcyjnych samolotu PZL M18 "DROMADER" wprowadzonych w 1986 r.	Informacyjny	1Z001-01	
	Engineering changes incorporated on the PZL M18 "DROMADER" in 1986.	Advisory		
E/02.113/87	Uzupełnienia dokumentacji opisowo-eksploatacyjnej samolotu PZL M18 "DROMADER"	Informacyjny	1Z013-21	
	Revisions to the PZL M18 "DROMADER" airplane description and service documents	Advisory		
K/02.114/87	Zabudowy nowej tarczy D65.490.00.5 sterowania regulatorem obrotów śmigła.	Na życzenie	1Z001-01 ÷ 1Z016-30	Uzupełnienie do Biuletynu K/02.105/86
	Installation of new propeller governor control disk D65.490.00.5.	Optional		Supplement to K/02.105/86 Bulletin
K/02.115/87	Zabudowy instalacji dozowania chemikaliów ciekłych z kabiny pilota.	Na życzenie	1Z013-21	Uzupełnienie do Biuletynu K/02.083/85
	Installation of the liquid chemicals rate of flow control system operated from the cockpit.	Optional		Supplement to K/02.083/85 Bulletin
K/02.116/87	Wymiany elementów sprzączki pasów bezpieczeństwa.	Konstrukcyjny Obowiązkowy	1Z013-21 ÷ 1Z017-30	
	Replacement of safety belt buckle elements.	Engineering Mandatory		
K/02.117/87	Zamiany skrzydeł z instalacją paliwową standardową na skrzydła ze zbiornikami powiększonymi.	Konstrukcyjny	1Z001-01 ÷ 1Z008-25	Uzupełnienie do Biuletynu K/02.078/85
	Replacement of wings with standard fuel system for wings with the enlarged tanks.	Engineering		Supplement to K/02.078/85 Bulletin
I/02.118/88	Zmian konstrukcyjnych samolotu PZL M18 "DROMADER" wprowadzonych w 1987 roku.	Informacyjny	1Z001-01	
	Engineering changes incorporated on the PZL M18 "DROMADER" in 1987.	Advisory		
K/02.119/88	Zabudowy zaworu załadunkowego D78.093.00.0 ze stali nierdzewnej.	Konstrukcyjny	1Z013-21	
	Installation of the D78.093.00.0 stainless steel loader valve.	Engineering		
E/02.120/88	Uzupełnienia dokumentacji opisowo-eksploatacyjnej.	Eksploatacyjny	Samoloty 17 i 18 serii 17 <sup>th</sup> & 18 <sup>th</sup> series airplanes	
	The airplane descriptive-operational documentation amended.	Service		
K/02.121/88	Zmiany sygnalizatora zaniku fazy ES-02B na PZN-3 w instalacji zasilania sztucznego horyzontu.	Na życzenie	1Z014-30	
	ES-02B phase-out warning device replaced by PZN-3 one in the artificial horizon supply circuit.	Optional		

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
K/02.122/88	Zabudowy układu przeciwwzakłóceniewego. Installation of interference-elimination system.	Na życzenie Optional	1Z018-10	
E/02.123/88	Zwiększenia resursu samolotów do 5000 godz. Lotu.	Obowiązkowy	1Z017-30 w zakresie przeprowadzania przeglądu, 1Z018-01 do 1Z019-30 w zakresie zmian w dokumentacji opisowej	
	Extension of aircraft service life up to 5000 flying hours.	Mandatory	1Z017-30 in the scope of inspection conducted 1Z018-01 thru 1Z019-30 in the scope descriptive documentation revisions incorporated	
K/02.124/88	Modyfikacji blokady drążka sterowego. Modification of control stick locking mechanism.	Obowiązkowy Mandatory	1Z019-30	
	Wymiany przewodów hydraulicznych sterowania dozownikiem. Replacement of cylinder control hydraulic lines.	Na życzenie Optional	1Z013-21 ÷ 1Z019-21	
K/02.126/89	Usunięcia rurki z zaworu dwupołożeniowego paliwa. Removal of pipe from two-position fuel selector valve.	Obowiązkowy Mandatory	1Z020-30	
	Wymiany arensów drutowych D65.310.00.5 na arensy typu SKEWO w układzie sterowania przepustnicą gaźnika i sterowania regulatorem obrotów śmigła. Replacement of D65.310.00.5 push-pull cables for SKEWO push-pull cables. Carburettor throttle and propeller governor control system.	Konstrukcyjny Engineering	1Z001-01	
I/02.128/89	Zmian konstrukcyjnych samolotu PZL M18 "DROMADER" wprowadzonych w 1988 roku. Engineering changes incorporated on the PZL M18 "DROMADER" in 1988.	Informacyjny Advisory	1Z001-01	
	Modernizacji hamulców D41.550.00.1 kół głównych. D41.550.00.1 main wheel brake modernization.	Konstrukcyjny Engineering	1Z001-01	
E/02.130/89	Uzupełnienia dokumentacji opisowo-eksploatacyjnej. Descriptive-operational documentation supplemented.	Eksploatacyjny Service	1Z021-01	
K/02.131/89	Modyfikacji instalacji elektrycznej układu ogrzewania kabiny pilota. Modification of cockpit heating system.	Konstrukcyjny Engineering	1Z021-01	
K/02.132/89	Przeгляdu oraz wymiany zawias D27.010.00.1L/P oraz D27.020.00.1L/P. Inspection and replacement of hinges D27.010.00.1L/P and D27.020.00.1L/P.	Konstrukcyjny Obowiązkowy Engineering Mandatory	1Z021-07	

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄDUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
E/02.133/89	Zwiększenia resursu samolotów.	Eksploatacyjny Obowiązkowy	1Z001-01	
	Aircraft service life extension.	Service Mandatory		
K/02.134/89	Dopracowania samolotów wg wymagań Odbiorcy w Brazylii.	Konstrukcyjny	Wszystkie samoloty PZL M18A "DROMADER" dostarczane do Brazylii przez firmę MELEX USA.	
	Adaptation of Airplane to Brazilian Requirements.	Engineering	All PZL M18A "DROMADER" airplanes delivered to Brazil by MELEX USA	
K/02.135/89	Przeglądu technicznego oraz wzmocnienia statecznika pionowego w miejscu górnego zawieszenia steru kierunku.	Konstrukcyjny Obowiązkowy	1Z021-30	
	Technical inspection and reinforcement of the fin in the upper rudder attach joint.	Engineering Mandatory		
E/02.136/89	Uzupełnienia dokumentacji opisowo-eksploatacyjnej.	Eksploatacyjny	1Z021-01	
	Descriptive-operational documentation supplemented.	Service		
K/02.137/89	Obowiązkowej zabudowy układu sygnalizacji przeciągnięcia z czujnikiem LUB 1155-7 na samolotach z rejestracją polską.	Konstrukcyjny Obowiązkowy	Wszystkie samoloty PZL M18, M18A będące w eksploatacji u Użytkowników krajowych (z rejestracją polską) od nr fabr. 1Z002-01 do nr fabr. 1Z021-30 włącznie	Uzupełnienie do biuletynu K/02.108/86
	Obligatory installation of stall warning system with LUN 1155-7 sensor on the Polish registered aircraft.	Engineering Mandatory	All the PZL M18, M18A Polish registered aircraft being operated in Poland, starting from S/N 1Z002-01 thru 1Z021-30 inclusive	Supplement to bulletin K/02.108/86
I/02.138/90	Zmian konstrukcyjnych samolotu PZL M18 "DROMADER" wprowadzonych w 1989 r..	Informacyjny	1Z001-01	
	Engineering changes incorporated on PZL M18 "DROMADER" aircraft in 1989.	Advisory		
K/02.139/90	Modelu M18A dla użytkownika kanadyjskiego.	Konstrukcyjny	1Z001-01	
	M18A model for Canadian Operator.	Engineering		
K/02.140/90	Zabudowy układu sygnalizacji przeciągnięcia z czujnikiem typu LUN 1155-7.	Konstrukcyjny	1Z001-01	
	Installation of stall warning system with LUN 1155-7.	Engineering		

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
K/02.141/90	Modyfikacji sterowania elektrohydraulicznego aparatury "agro" D73.701.00.1 (obwód dozownika wysypu). Wymiany przewodów D73.7/21.00.0 i D73.7/24.00.0. Zmiany resursu w/w przewodów.	Konstrukcyjny	1Z001-01	
	Modification of D3.701.00.1 ag equipment electro-hydraulic control system (the gate control circuit). Replacement of D73.7/21.00.0 and D73.7/24.00.0 flexible hoses and change of their service life.	Engineering		
K/02.142/91	Zwiększenia resursów samolotów do 6000 godz. Lotu.	Konstrukcyjny Obowiązkowy	1Z001-01 ÷ 1Z022-26	
	Extension of aircraft service life up to 6000 flying hours.	Engineering Mandatory		
K/02.143/91	NIE ZOSTAŁ ZATWIERDZONY. NOT APPROVED.			
K/02.144/91	Uzupełnienia biuletynu Nr K/02.105/86.	Konstrukcyjny		
	Supplement of the bulletin No. K/02.105/86.	Engineering		
E/02.145/92	Zabezpieczenia kół podwozia głównego.	Obowiązkowy		
	Main Landing Gear Wheel Protection.	Mandatory		
E/02.146/93	Rozszerzenia zakresu temperatury otoczenia dla wykonania lotów.	Eksplloatacyjny Obowiązkowy		
	Extension of ambient temperature range for performing flights.	Service Mandatory		
K/02.147/93	Zwiększenia pojemności skrzydłowych zbiorników paliwa do 712 l.	Konstrukcyjny		
	Increase of wing fuel tank capacity to 712 litres.	Engineering		
E/K/02.148/93	1. Dopuszczenie do eksploatacji wersji p/pożarowej przeciążonej z masą startową 5300 kg (11700 lbs). 2. Wprowadzenie zmian do Instrukcji Użytkowania w Locie samolotu PZL M18 "DROMADER".	Eksplloatacyjny		
	1. Admitting the aircraft firefighting overload version with T-O weight of 11700 lbs (5300 kg) to the operation. 2. Entering revisions to PZL M18 "DROMADER" Airplanelight Manual.	Service		
E/02.149/94	Eksplloatacji wersji p.pożarowej przeciążonej z masą startową powyżej 4700 kg (10340 lbs).	Eksplloatacyjny		
	Operation of fire-fighting overload version with T-O weight over 10340 lbs (4700 kg).	Service		
K/02.150/94	Tabliczki informacyjne dla wersji przeciążonej z masą startową do 5300 kg (11700 lbs).	Konstrukcyjny		
	Placard for overload version with T-O weight up to 11700 lbs (5300 kg).	Engineering		
E/02.151/94	Uzupełnienia dokumentacji opisowo-eksploatacyjnej.	Eksplloatacyjny		
	Descriptive-operational documentation supplemented.	Service		



**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
E/02.152/94	Uzupełnienie biuletynu E/02.142/91 zwiększającego resurs samolotów do 6000 godz. Lotu.	Eksplloatacyjny Obowiązkowy		
	Supplement to bulletin E/02.142/91 extension of aircraft service life up to 6000 flying hours.	Service Mandatory		
E/02.153/95	Dostosowania samolotów do zgodności z wymaganiami Włoskiego Organu Nadzoru RAI.	Eksplloatacyjny	1Z024-28 ÷ 1Z024-30	
	Adaptation of airplanes to meet RAI Italian Airworthiness Authority requirements.	Service		
E/02.154/95	Uzupełnienia dokumentacji opisowo-eksploatacyjnej.	Eksplloatacyjny	Wszystkie s-ty M18 będące w eksploatacji u Użytkowników	
	Descriptive-operational documentation supplemented.	Service	All the M18 airplanes under operation	
K/02.155/96	Modernizacji samolotu do zabudowy aparatury p.pożarowej D99.700.00.0.	Konstrukcyjny	Wszystkie s-ty z zabudowaną pompą PLT-2-3 i sterowane aparaturą elektrohydrauliczną	Wersja językowa polska
	Modernization of the aircraft for installation of D99.700.00.0 fire protection system.	Engineering	All the airplanes electrohydraulically controlled with the PZL-2-3 pump installed	Polish language
E/02.156/96	Uregulowania sytuacji samolotów M18B wyeksportowanych do Argentyny przed uzyskaniem Certyfikatu typu nr AV-9601.	Eksplloatacyjny Nieobowiązkowy	1Z019-21; 1Z023-12 1Z023-16; 1Z024-04	
	This Bulletin was issued to regularize situation of the M18airplanes exported prior to issue of Argentinian Type Certificate No. AV-9601.	Service Non-mandatory		
E/02.157/96	Uzupełnienia Instrukcji Napraw samolotu PZL M18 "DROMADER".	Eksplloatacyjny Nieobowiązkowy	Użytkownicy eksploatujący samoloty M18	
	Updating of the PZL M18 "DROMADER" Aircraft Repair Manual.	Service Non-mandatory	All the M18 airplanes under operation	
E/02.158/96 and SL No. M18/018/2006	Przebudowy samolotów odmiany M18 i M18A na M18B.	Eksplloatacyjny	Wszystkie samoloty odmiany M18 lub M18A	
	Converion/Modification of Models M18 and M18A into M18B.	Service	This Bulletin can be applied to all airplanes of models M18 and M18A	
E/02.159/97	Zabezpieczenia przed korozją po wieloletnim użytkowaniu samolotu.	Eksplloatacyjny Nieobowiązkowy	Wszystkie samoloty M18 "DROMADER".	
	Protection against corrosion after many years of the airplane operation.	Service Non-mandatory	All the M18 "DROMADER" Airplanes.	

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
E/02.160/98	Zabudowy reflektorów lądowania i kołowania GE 4626 i GE 4553.	Eksploatacyjny Nieobowiązkowy	Wszystkie samoloty w eksploatacji od nr 1Z001-01 do 1Z026-30	
	Installation of landing and taxi lights GE 4626 and GE 4553.	Service Non-mandatory	All the M18 airplanes under operation from S/N 1Z001-01 up to 1Z026-30	
E/02.161/98	Zabudowy obrotomierza elektronicznego P100-240-913-00.	Eksploatacyjny Nieobowiązkowy	Wszystkie samoloty M18, M18A, M18B od samolotu o nr 1Z001-01 do 1Z027-14	
	Installation of electronic P100-240-913-00 Tachometer.	Service Non-mandatory	For all the M18/18A/M18B type in service from S/N1Z001-01 to 1Z027-14 with the TE-45 mechanical tachometer installed	
K/02.162/98	Modernizacji instalacji aparatury przeciwpożarowej z dodatkową klapką ("smużenie") zabudowanej zgodnie z biuletynem Nr K/02.155/96.	Konstrukcyjny Nieobowiązkowy	Wszystkie samoloty M18A i M18B wyposażone w aparaturę p. pożarową z dodatkową klapką sterowaną hydraulicznie	Wersja językowa polska
	Modification of fire-fighting equipment with sprinkler flap mounted according to K/01.155/96 Bulletin.	Engineering Non-mandatory	For all the M18A/M18B airplanes equipped with fire-fighting equipment with sprinkler flap, hydraulically controlled. Effective for Polish operators only	Polish language
E/02.163/99	Zabudowy podwyższonego podwozia ogonowego.	Serwisowy	Samoloty od 1Z001-01 do 1Z027-01 i od 1Z027-22 do 1Z027-27	
	Installation of Up-lifted Tail Gear.	Service	S/N 1Z001-01 through 1Z027-07 & S/N 1Z027-22 through 1Z027-27	
E/02.164/99	Wymiany chłodnicy oleju z 1106Kr na 1107-T/Kr.	Serwisowy	Wszystkie samoloty będące w eksploatacji do s-tu 1Z023-30 włącznie	
	1106Kr Oil Cooler Replacement with 1107-T/Kr Model.	Service	All aircraft of the type currently in service, up to and including S/N 1Z023-30	

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
E/02.165/99	Zabudowania na samolotach instalacji hydraulicznej i elektrycznej sterowania klapką do zraszania.	Serwisowy	Samoloty M18 "DROMADER" o nr fabr. 1Z010-25 do 1Z012-30 z podst. instal. hydra. zabudowaną wg rys. D73.100.00.2	
	Installation of Hydraulic & Electric Control System for the Line-Drop Spraying System Flap.	Service	M18 "DROMADER" Airplanes S/N 1Z010-25 through 1Z012-30	
E/02.166/2002	Modernizacji instalacji hydraulicznej polegającej na zmianie pompy hydraulicznej wielotłoczkowej PLT-2-3 na pompę zębatą PZ-5TC/M na samolotach z zabudowanym hydroakumulatorem membranowym.	Serwisowy	Samoloty M18 "Dromader" o nr fabr. / M18 "Dromader" Airplanes S/N: 1Z010-26; 1Z010-28; 1Z010-29; 1Z010-30; 1Z011-01 to 1Z011-03; 1Z011-16 to 1Z011-19; 1Z011-22; 1Z011-23; 1Z011-25; 1Z011-27; 1Z011-28; 1Z012-01; 1Z012-02; 1Z012-04; 1Z012-05	Dotyczy Użytkownika greckiego
	Modernization of hydraulic system consisting on replacement of the PLT-2-3 Multipiston Hydraulic Pump with the PZ-5TC/M Gear Pump.	Service		Refers to greek Operator
E/02.167/2000	Wymiany dajników sygnalizacji reszty paliwa.	Serwisowy	Wszystkie samoloty M18, M18A, M18B ze zbiornikami o pojemności 712 litrów	
	Replacement of Low Fuel Warning Transmitters.	Service	All aircraft M18, M18A, M18B - Fuel tank capacity 712 liters	
E/02.168/2000	Wymiany przekaźnika DMR-200 na DMR-400D-2.	Serwisowy	Wszystkie samoloty M18, M18A, M18B ze zbiornikami o pojemności 712 litrów	
	Replacement of DMR-200 Relay for Model DMR-400D-2 Relay.	Service	All aircraft M18, M18A, M18B - Fuel tank capacity 712 liters	
E/02.169/00	Zabudowania na samolotach instalacji hydraulicznej i elektrycznej sterowania klapką do zraszania.	Serwisowy	S-ty M18 "DROMADER" Nr fabr. 1Z010-25 do 1Z012-30	
	Installation of the line-drop flap hydraulic & electric control System on the airplane.	Service	M18 "DROMADER" Airplanes S/N 1Z010-25 through 1Z012-30	

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"  
LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
E/02.170/2000 i (and) LS (SL) M18/006/2001 M18/023/2007	Postępowania przy korozji, rozwiercaniu lub wymianie głównych węzłów skrzydłowych (skrzydło zewnętrzne-centropląt).	Serwisowy	Wszystkie odmiany	
	Procedures for dealing with corrosion, when reaming or replacing the wing main (centerwing-to-outboard wing) attachment joints.	Service	All aircrafts	
E/02.171/2000	Zabudowy na samolotach pasów pilota stałych: D74.190.000.0, bezwładnościowych: D74.140.00.2.	Serwisowy	1Z001-01 do 1Z013-30	
	Installation of pilots safety harness Fixed-type: D74.190.000.0, Inertia: D74.140.00.2.	Service	1Z001-01 through 1Z013-30	
E/02.172/2001	Zwiększenia resursu samolotów do 10000 godzin lotu.	Serwisowy	Wszystkie s-ty M18, M18A, M18B, M18AS, M18BS od 1Z001-01 do 1Z028-01 włącznie	
	Aircraft service life extension up to 10,000 flying hours.	Service	All Model M18, M18A, M18B, M18AS, M18BS aircraft from S/N 1Z01-01 to (and including) 1Z028-01	
E/02.173/2001	Zabudowy instalacji D99.250.00.0 do spieniania ładunków gaśniczych.	Serwisowy	Wszystkie s-ty M18, M18A i M18B znajdujące się w eksploatacji	
	Installation of the Fire-Fighting Foaming System P/N D99.250.00.0.	Service	All Model M18, M18A, M18B Airplanes in service.	
E/02.174/2001	Zwiększenia pojemności skrzydłowych zbiorników paliwa do 712 litrów.	Serwisowy	Samoloty o nr fabr. Airplanes S/N 1Z010-26; 1Z01028; 1Z010-29; 1Z010-30; 1Z011-01 do (To) 1Z011-03; 1Z011-16 do (To)	
	Increase of wing fuel tank capacity to 712 litres.	Service	1Z011-19; 1Z011-22; 1Z011-23; 1Z011-25; 1Z011-27; 1Z011-28; 1Z012-01; 1Z012-02; 1Z012-04; 1Z012-05	
E/02.175/2001	Modernizacji instalacji hydraulicznej polegającej na zamianie pompy hydraulicznej wielotłoczkowej PLT-2-3 na pompę zębatą PZ-5TC/P na samolotach z zabudowanym hydroakumulatorem tłokowym.	Serwisowy	Samoloty od 1Z019-01 (dla użytkownika polskiego)	Zastąpiony biuletynem E/02.175R1/2005
	Modernization of the hydraulic system consisting in replacement of the PLT-2-3 Multipiston Hydraulic Pump on the PZ-5TC/P Gear Pump on airplane with the piston hydroaccumulator installed.	Service	1Z019-01 Refers to airplanes for Polish operator only	

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
E/02.175R1/2005	Modernizacji instalacji hydraulicznej polegającej na zamianie pompy hydraulicznej wielotłoczkowej PLT-2-3 na pompę zębatą PZ-5TC/P na samolotach z zabudowanym hydroakumulatorem tłokowym.	Serwisowy	Samoloty M18A i M18B o nr. fabr. / M18, M18B Airplanes S/N: 1Z023-04 ÷ 1Z023-09 1Z023-25 ÷ 1Z024-27 1Z025-03 ÷ 1Z025-04 1Z025-13 ÷ 1Z025-16	
	Modernization of Hydraulic System Consisting on Replacement of PLT-2-3 Multipiston Hydraulic Pump with PZ-5TC/M Gear Pump on Airplanes with Piston Hydraulic Accumulator Installed.	Service		
E/02.176/2002	Modernizacji usterzenia pionowego samolotu polegającego na zabudowie 3 punktu mocowania steru kierunku.	Serwisowy	S-ty M18, M18A; M18B; M18AS i M18BS o nr fabr. od 1Z001-01 do 1Z028-10	
	Modernization of the airplane vertical tail unit consisting on installation of the third rudder's attachment point.	Service	M18, M18A; M18B; M18AS and M18BS Airplanes S/N 1Z001-01 to 1Z028-10	
E/02.177/2002	Zabudowy akumulatorów żelowych typu A512/25.0 G5 firmy "Sonnenschein".	Serwisowy	S-ty M18, M18A; M18B; M18AS i M18BS o nr fabr. od 1Z001-01 do 1Z028-10	
	Installation of the A512/25.0 G5 Gel Batteries of "Sonnenschein" Company.	Service	M18, M18A; M18B; M18AS and M18BS Airplanes S/N 1Z001-01 to 1Z028-10	
E/02.178/2003	Modernizacji instalacji tankowania zbiornika chemikaliów na instalację dwustronnego tankowania z dwoma jednokierunkowymi 2 <sup>1/2</sup> " zaworami załadowniczymi.	Serwisowy	Wszystkie samoloty M18	
	Modernization of the Hopper Charging System into Two-Sided Charging System with Two 2 <sup>1/2</sup> " Non-Return Charging Valves.	Service	All M18 Airplanes	
E/02.179/2002	Modernizacji instalacji hydraulicznej polegającej na zamianie pompy hydraulicznej wielotłoczkowej PLT-2-3 na pompę zębatą PZ-5TC/M z hydroakumulatorem przeponowym.	Serwisowy	Samoloty M18 "DROMADER" o nr fabr. 1Z013-21 ÷ 1Z023-30	Zastąpiony Biuletynem E/02.179R2/2005
	Modernization of hydraulic system consisting on replacement of the PLT-2-3 Multipiston Hydraulic Pump with the PZ-5TC/M Gear Pump with the diaphragm hydroaccumulator installed.	Service	M18 "DROMADER" Airplanes S/N: 1Z013-21 thru 1Z023-30	
E/02.179R1/2004	Modernizacji instalacji hydraulicznej polegającej na zamianie pompy hydraulicznej wielotłoczkowej PLT-2-3 na pompę zębatą PZ-5TC/M z hydroakumulatorem przeponowym.	Serwisowy	Samoloty M18 "DROMADER" o nr fabr. 1Z013-21 ÷ 1Z024-30	Zastąpiony Biuletynem E/02.179R2/2005
	Modernization of hydraulic system consisting on replacement of the PLT-2-3 Multipiston Hydraulic Pump with the PZ-5TC/M Gear Pump with the diaphragm hydroaccumulator installed.	Service	M18 "DROMADER" Airplanes S/N: 1Z013-21 thru 1Z024-30	

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
E/02.179R2/2005	Modernizacji instalacji hydraulicznej polegającej na zamianie pompy hydraulicznej wielotłoczkowej PLT-2-3 na pompę zębatą PZ-5TC/M z hydroakumulatorem przeponowym.	Serwisowy	Samoloty M18 o nr fabr. 1Z013-21 do 1Z023-03 1Z023-10 do 1Z023-24	
	Modernization of hydraulic system consisting on replacement of the PLT-2-3 Multipiston Hydraulic Pump with the PZ-5TC/M Gear Pump with the diaphragm hydroaccumulator installed.	Service	M18 Airplanes S/N 1Z013-21 do 1Z023-03 1Z023-10 do 1Z023-24	
E/02.180/2002	Modernizacji instalacji hydraulicznej polegającej na zamianie pompy hydraulicznej wielotłoczkowej PLT-2-3 na pompę zębatą PZ-5TC/M.	Serwisowy	Samoloty M18 "DROMADER" o nr fabr. / M18 "DROMADER" Airplanes S/N: 1Z010-26; 1Z010-28; 1Z010-26; 1Z010-28; 1Z010-29; 1Z010-30; 1Z011-01 do 1Z011-03; 1Z011-16 do 1Z011-19; 1Z011-22; 1Z011-23; 1Z011-25; 1Z011-27; 1Z011-28; 1Z012-01; 1Z012-02; 1Z012-04; 1Z012-05	Dotyczy Użytkownika greckiego
	Modernization of hydraulic system consisting on replacement of the PLT-2-3 Multipiston Hydraulic Pump with the PZ-5TC/M Gear Pump.	Service		Refers to Greek Operator
E/02.181/2002	Modernizacji instalacji przeciągnięcia i zabudowy sygnalizatora SA-01.	Serwisowy	Samoloty M18 "DROMADER" o nr fabr. / M18 "DROMADER" S/N: 1Z001- 01,-05; 1Z002-05; 1Z003-01,- 08; 1Z004-06; 1Z005-10; 1Z006-02; 1Z008-11,-12,-14; 1Z009-08,-14,-16,-25,-27,-28, -30; 1Z010-12,-13,-21; 1Z011-11; 1Z012-15,-16,-34; -40; 1Z013-01,-36; 1Z013-37; 1Z014-11,-17; 1Z015-07; 1Z016-28,-29,-30; 1Z017-02; 1Z017-06; 1Z018-23,-24; 1Z020-13,-14,-15	Dotyczy Użytkownika polskiego
	Modernization of Stall-Warning System and Installation of SA-01 Stall-Warning Device.	Service		Refers to Polish Operator

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
E/02.182/2002	Zabudowy agregatów elektrycznych w skrzynce.	Serwisowy	Samoloty M18 "DROMADER" o nr fabr. / M18 "DROMADER" Airplanes S/N: 1Z001-01,-05; 1Z002-05; 1Z003-01,-08; 1Z004-06; 1Z005-10;	Dotyczy Użytkownika polskiego
	Installation of Electrical Units in the Distributor Box.	Service	1Z006-02; 1Z008-11,-12,-14; 1Z009-08,-14,-16,-25,-27,-28,-30; 1Z010-12,-13,-21; 1Z011-11; 1Z012-15,-16,34,40; 1Z013-01,-36; 1Z013-37	Refers to Polish Operator
E/02.183/2002	Zabudowy transpondera KT-76A.	Serwisowy	Samoloty M18 "DROMADER" o nr fabr. / M18 "DROMADER" Airplanes S/N:1Z001-01,-05; 1Z002-05; 1Z003-01,-08; 1Z004-06; 1Z005-10;1Z006-02; 1Z008-11,-12,-14; 1Z009-08; -14,-16,-25,-27,-28,-30;	Dotyczy Użytkownika polskiego
	Installation of KT-76A Transponder.	Service	1Z010-12,-13,-21; 1Z011-11; 1Z012-15,-16,-34,-40; 1Z013-01,-36;1Z0013-37; 1Z014-11,-17; 1Z015-07; 1Z016-28,-29,-30; 1Z017-02; 1Z017-06; 1Z018-23,-24; 1Z020-13,-14,-15	Refers to Polish Opertaion
E/02.184/2003	Sprawdzenia pasów bezpieczeństwa.	Obowiązkowy	Wszystkie pasy wyprodukowane po 01.01.1994 r.	SP-0010-2003-D
	Inspection of Safety Belts.	Mandatory	All safety belts produced after 01.01.1994	
E/02.185/2006	Wymiany woltoamperomierza typu WA-3 na woltoamperomierz typu VA-1A-50.	Serwisowy	1Z001-01 do 1Z027-07oraz 1Z027-22 do 1Z027-30	
	Exchange of voltammeter type WA-3 for voltammeter type VA-1A-50.	Service	1Z001-01 thru 1Z027-07 and 1Z027-22 thru 1Z027-30	
E/02.186/2003	Zabudowy układu sygnalizacji przeciągnięcia z prędkościomierzem LUN-1107-8 na lewej tablicy i sygnalizatorem prędkości SA-01.	Serwisowy	Wszystkie samoloty M18	
	Installation of the Stall Warning System with LUN-1107-8 Air Speed Indicator on the LH Instrument Panel and SA-01 Air Speed Warning Device.	Service	All M18 Airplanes	

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
E/02.187/2003	Dostosowania samolotów M18 do certyfikatu A47EU (USA).	Serwisowy	Samoloty M18 "DROMADER" o nr fabr. 1Z010-12; 1Z010-13; 1Z012-34; 1Z012-40; 1Z013-36	
	Accomodation of M18 Airplanes to Certificate A47EU (USA).	Service	M18 "DROMADER" Airplanes S/N: 1Z010-12; 1Z010-13; 1Z012-34; 1Z012-40; 1Z013-36	
E/02.188/2004	Modernizacji poduszek fotela pilota.	Serwisowy	Samoloty M18 "DROMADER" o nr fabr. 1Z001-01 ÷ 1Z028-01	
	Modernization of pilot seat's cushions.	Service	M18 Dromader Airplanes S/N: 1Z001-01 thru 1Z028-01	
E/02.189/2005	Zabudowy termopar 2853 ze wskaźnikiem D77.148.00.0 w miejsce termopar 2TCT-47.	Serwisowy	Wszystkie samoloty od nr fabr. 1Z002-01 do 1Z027-30	
	Installation of 2853 Thermocouples with D77.148.00.0 Indicator in place of 2TCT-47 thermocouples.	Service	All types of the M18 airplanes S/N 1Z002-01 thru 1Z0027-30	
E/02.190/2005	Zabudowy instalacji klimatyzacji.	Serwisowy	Wszystkie samoloty M18	
	Installation of air conditioning system.	Service	All M18 Airplanes	
E/02.191/2005	Modernizacji agrolotniczej instalacji cieczowej sterowanej elektrohydraulicznie.	Serwisowy	Wszystkie typy s-tów M18" z zabudowaną aparaturą agro sterowaną elektrohydraulicznie.	
	Modernization of Electro-hydraulically Controlled Agricultural Spraying System.	Service	All Types of M18 Airplanes with Electro-hydraulically Controlled Agro Equipment Installed	
E/02.192/2005	Remontu tylnego węzła dźwigara skrzydła doczepnego D22.301.00.1 L/P.	Serwisowy	Samoloty M18 o nr fabr. 1Z002-01 do 1Z015-30	
	Repair of D22.301.00.1 L/P Rear Fitting of Outboard Wing Spar.	Service	M18 Airplanes S/N 1Z002-01 thru 1Z015-30	
E/02.193/2005	Dopuszczenia płynu hydraulicznego ORLEN OIL H-515 produkcji ORLEN OIL Sp. z o.o. do eksploatacji w samolotach PZL M18 DROMADER.	Serwisowy	Wszystkie samoloty M18	
	Approval of ORLEN OIL H-515 hydraulic fluid produced by ORLEN OIL sp. z o.o. for operation in PZL M18 "DROMADER" airplanes.	Service	All M18 Airplanes	
E/02.194/2007	Zabudowy manometrów typu D77.141.00.2 w miejsce dotychczas stosowanych typu MD-200/P60.170.B (kG/cm <sup>2</sup> ) oraz MD-200/P60.173K.	Serwisowy	Wszystkie samoloty od nr fabr. 1Z001-01 do 1Z028-24	
	Instalation of D77.141.00.2 manometers instead of the previously used MD-200/P60.170.B (kG/cm <sup>2</sup> ) and MD-200/P60.173K (psi) manometers.	Service	All Airplanes which S/N is from 1Z028-24	



**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
E/02.195/2005	Wymiany hydroakumulatora przeponowego D73.140.00.1 na hydroakumulator tłokowy D73.160.00.0.	Serwisowy	Wszystkie samoloty od nr fabr.1Z013-21 do 1Z023-24	
	Replacement of D73.140.00.1 Diaphragm Hydraulic Accumulator with D73.160.00.0 Piston Hydraulic Accumulator.	Service	All M18, M18A "DROMADER" Airplane S/N 1Z013-21 thru 1Z023-24	
E/02.196/2006	Zabudowy radiostacji KY-96.	Serwisowy	S-ty na których jest zabud. radiostacja RS6102	Polska wersja językowa
E/02.197/2006	Wymiany mieszalnika D63.400.00.1 lub D63.380.00.0 na D63.380.00.1 w układzie dolotowym silnika.	Serwisowy	S-ty od nr fabr. 1Z001-01 do 1Z023-30	
	Exchange of D63.400.00.1 or D63.380.00.0 mixer for D63.380.00.1 mixer In the induction system.	Service	S/N 1Z001-01 thru 1Z023-30	
E/02.198/2006	Wymiany uszczelnienia w ręcznej pompie paliwowej RNA-1Bx.	Serwisowy	S-ty od nr fabr. 1Z001-01 do 1Z023-30	
	Replacement of gland seal in the manual fuel pump RNA-1Bx.	Service	S/N 1Z001-01 thru 1Z023-30	
E/02.199/2007	Zabudowy przekaźnika nadnapięciowego UZN-11 w miejsce AZP-1MB.	Serwisowy	S-ty od nr fabr. 1Z001-01 do 1Z009-30	
	Replacement of the AZP-1MB overvoltage relay with the UZN-11 relay.	Service	S/N 1Z001-01 thru 1Z009-30	
E/02.200/2007	Wymiany świateł antykolizyjnych MSŁ-3 na A470A-W.	Serwisowy	Wszystkie s-ty od nr fabr. 1Z001-01 z zabudowanymi światłami antykolizyjnymi typu MSŁ-3	
	Replacement of the MSŁ-3 Anticollision lights with the A470A-W.	Service	All Airplanes S/N 1Z001-01 and up with MSŁ-3 Anticollision Lights installed	
E/02.201/2007	Zabudowy układu sygnalizacji reszty paliwa z podajnikami kontaktronowymi D92.406.00.1L/P.	Serwisowy	S-ty od nr fabr.1Z001-01 nieposiadające sygnalizacji reszty paliwa	
	Installation of the low fuel level warning system using D92.406.00.1 L/P transmitters.	Service	All airplanes starting from SN 1Z001-01 where the low fuel level warning system is not installed	
E/02.202/2009	Remont noska centroplatu.	Serwisowy	S-ty od nr fabr. 1Z002-01 do 1Z029-10	
	Repair of Centerwing Nose.	Service	S/N 1Z002-01 thru 1Z029-10	

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
E/02.203/2011	Kontroli piast kół głównych podwozia o numerach D41.510.01.1L i D41.510.01.1P.	Serwisowy	S-ty o nr fabr. od 1Z002-01 do 1Z020-30	
	Inspection of the Landing Gear D41.510.01.1L and D41.510.01.1P Main Wheel Hubs.	Service	Airplanes S/N 1Z002-01 thru 1Z020-30	
E/02.204/2013	Wymiany gaśnic ręcznych proszkowych typu GP-1x/N lub halonowych GH-0,5X na gaśnice halonowe typu TOTAL HAL 1.	Serwisowy	PZL M18, M18A, M18AS, M18B, M18BS	
	Replacement of GP-1x/N dry powder or GH-0,5X halon hand fire extinguishers with TOTAL HAL 1 halon extinguishers.	Service		
E/02.205/2017	Zabudowa systemu AG-NAV wspomagającego pracę pilota podczas wykonywania zabiegu oprysku, oraz aparatury AU5000 zapewniającej pomiar bieżący przepływającej cieczy roboczej i ogólną ilość cieczy.	Serwisowy	1Z023-15, 1Z023-19, 1Z023-22, 1Z023-23, 1Z023-25, 1Z023-26, 1Z023-30, 1Z024-05, 1Z024-06, 1Z024-07, 1Z024-08, 1Z024-09, 1Z025-13, 1Z025-14, 1Z025-15, 1Z025-16.	Dotyczy Użytkownika Refers to Operator Aerogryf Aviation Sp. z o.o.
E/02.206/2018	Zabudowy systemu radiostacji awaryjnej ELT typu KANNAD 406AF.	Serwisowy	PZL M18 "DROMADER"	
	Installation of KANNAD 406AF Emergency Locator Transmitter.	Service		

OPERATION & SERVICE DOCUMENTATION DEPARTMENT  
KIEROWNIK SEKCJI  
OBSŁUGI DOKUMENTACJI OPISOWEJ I EKSPLOATACYJNEJ  
Adam Dziurgot M. Av. Eng  
e-mail: [adam.dziurgot@lmco.com](mailto:adam.dziurgot@lmco.com)