

e-mail: pzl.lm@lmco.com
website: www.pzlmielec.pl

Sign. No. M26/40/99/PBD

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH
WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M26 "ISKIERKA"**

**LIST OF SERVICE BULLETINS
ISSUED FOR THE PZL M26 "ISKIERKA" AIRPLANE**

**MIELEC
APRIL 22, 2020**

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH
WYDANYCH NA SAMOŁOT PZL M26 "ISKIERKA"
LIST OF SERVICE BULLETINS
ISSUED FOR THE PZL M26 "ISKIERKA" AIRPLANE**

**Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec, Poland
e-mail: pzl.lm@lmco.com
website: www.pzlmielec.pl**

WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M26 "ISKIERKA"
LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M26 "ISKIERKA" AIRPLANE

LP. IT.	NR BIULETYNU BULLETIN NO.	TEMAT BIULETYNU BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETYNU BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	DYREKTYWA ZDATNOŚCI AIRWORTHINESS DIRECTIVE
001	E/62.001/96	Przedłużenia resursu przewodów gumowych po przekroczeniu 5 letniego okresu użytkowania.	Eksploatacyjny	From 1APP01-01.	-----
002	K/62.002/97	Montażu tulejek na dźwigarach skrzydeł.	Obowiązkowy	1AP002-01 thru 1AP002-02.	-----
		Instalation of sleeves on Wing Spars.	Mandatory		
003	K/62.003/97	Montażu tłumika wydechu z nagrzewnicą na samolocie M26 "Iskierka".	Nieobowiązkowy	1AP002-01 thru 1AP002-02.	-----
		Installation of Exhaust Silencer with Heater on M26 "Iskierka" Airplane.	Non-mandatory		
004	K/62.04/97	Wprowadzenia tabliczek manewrów akrobacyjnych.	Obowiązkowy	1AP002-01 thru 1AP002-03.	-----
		Incorporation of aerobatic maneuver placard.	Mandatory		
005	K/62.05/97	Montażu elektrycznego sterowania klap.	Nieobowiązkowy	1AP002-01 thru 1AP002-03.	-----
		Installation of Electrical Flap Control System.	Non-mandatory		
006	K/62.06/98	Luzów w układzie sterowania.	Obowiązkowy	1AP002-01 thru 1AP002-03.	-----
		Free play in the Control System.	Mandatory		
007	E/62.07/98	Uzupełnienia Biuletynu nr K/62.05/97.	Nieobowiązkowy	1AP002-01 do 1AP002-03.	-----
008	K/62.08/98	Zabezpieczenia połączeń przewodu drenażowego.	Nieobowiązkowy	1AP002-01 thru 1AP002-06.	-----
		Protection od Drain Line connections.	Non-mandatory		
009	K/62.09/98	Wymiany elementów złącznych układu sterowania.	Obowiązkowy	1AP001-01; 1AP002-01 thru 1AP002-06.	-----
010	E/62.10/98	Wymiany tabliczki informacyjnej na tylnej części kadłuba samolotu.	Obowiązkowy	1AP001-01; 1AP002-01 thru 1AP002-06.	-----
		Replacement of Data Plate on the M26 Fuselage Aft Section.	Mandatory		
011	E/62.11/98	Resursu samolotów M26.	Serwisowy	1AP001-01; 1AP002-01 thru 1AP002-06.	-----
		Service Life of M26 Aircraft.	Service		
012	E/62.012/99	Modyfikacji układu wentylacji.	Serwisowy	1AP002-01 thru 1AP002-06.	-----
		Modification of Ventilation System.	Non-mandatory		
013	E/62.013/99	Zabudowy innego typu pompy hydraulicznej.	Serwisowy	1AP002-01 thru 1AP002-04.	-----
		Installation of a new-model hydraulic pump.	Service		
014	E/62.014/99	Zmiana ciężaru startowego w wersji akrobacyjnej (1250 kg na 1315 kg).	Serwisowy	1AP002-01 thru 1AP002-06.	-----
		Modification of take-off mass from 2750 lbs to 2900 lbs).	Service		
015	ZAREZERWOWANY – RESERVED				
016	E/62.016/2003	Przedłużenia resursu przewodów gumowych po przekroczeniu 5-cio letniego okresu użytkowania.	Serwisowy	All the PZL M26 "ISKIERKA" airplanes in service.	-----
		Extension of Service Life of Rubber Hoses After Exceeding a 5-year Operation Life.	Service		

WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M26 "ISKIERKA"
LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M26 "ISKIERKA" AIRPLANE

LP. IT.	NR BIULETYNU BULLETIN NO.	TEMAT BIULETYNU BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETYNU BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	DYREKTYWA ZDATNOŚCI AIRWORTHINESS DIRECTIVE
017	E/62.017/2005	Dopuszczenia płynu hydraulicznego ORLEN OIL H-515 produkcji ORLEN OIL sp. Z o.o. do eksploatacji w samolotach PZL M26 "ISKIERKA".	Serwisowy	All the PZL M26 "ISKIERKA" Airplanes in service.	-----
		Approval of ORLEN OIL H-515 hydraulic fluid produced by ORLEN OIL Sp. z o.o. for operation in PZL M26 "ISKIERKA" Airplanes.	Service		
-	-	Transponder GTX33, GTX33D, GTX330, GTX330D.	Obowiązkowa Mandatory	All M26 Airplanes in service.	FAA AD No. 2005-01-19
018	E/62.018/2005	Przeгляд wręgi nr XI.	Obowiązkowy	All M26 Airplanes S/N 1APP01-01 and 1AP002-01 thru 1AP002-06.	EASA AD No. 2006-0011-E
		Inspection of frame No. XI.	Mandatory		
019	E/62.019/2006 + ERRATA 1/07	Przeglądu przewodów olejowych.	Serwisowy	All M26 Airplanes in service.	-----
		Inspection of oil hoses.	Service		
020	E/62.020/2008	Przeglądu układu sterowania.	Serwisowy	1APP01-01; 1AP002-01 thru 1AP002-06.	EASA AD No. 2008-0220 FAA AD No. 2009-02-02
		Inspection of control system.	Service		

OPERATION & SERVICE DOCUMENTATION DEPARTMENT
SECTION MANAGER / KIEROWNIK SEKCJI
OBSŁUGI DOKUMENTACJI OPISOWEJ I EKSPLOATACYJNEJ
Adam Dziurgot M. Av. Eng
e-mail: adam.dziurgot@lmco.com