

e-mail: [pzl.lm@lmco.com](mailto:pzl.lm@lmco.com)  
website: [www.pzlmielec.pl](http://www.pzlmielec.pl)

*Sign. No. M-18/6/86*

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH  
WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"**

**LIST OF SERVICE BULLETINS  
ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

**MIELEC  
JANUARY 30, 2020**

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH  
WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"  
LIST OF SERVICE BULLETINS  
ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

**Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.  
ul. Wojska Polskiego 3  
39-300 Mielec, Poland  
e-mail: [pzl.lm@lmco.com](mailto:pzl.lm@lmco.com)  
website: [www.pzlmielec.pl](http://www.pzlmielec.pl)**

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"  
LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

ROK WYDANIA BIULETYNU YEAR OF BULLETIN ISSUE	ILOŚĆ BIULETYNÓW NUMBER OF BULLETINS	ILOŚĆ BIULETYNÓW DANEGO RODZAJU NUMBER OF BULLETINS OF A GIVEN TYPE				ILOŚĆ BIULETYNÓW OBOWIĄZKOWYCH I NIEOBOWIĄZKOWYCH NUMBER OF MANDATORY AND NON MANDATORY BULLETINS	
		KONSTRUKCYJNY ENGINEERING	EKSPLOATACYJNY SERVICE	REMONTOWY OVERHAUL	INFORMACYJNY ADVISORY	OBOWIĄZKOWY MANDATORY	NIEOBOWIĄZKOWY NON MANDATORY
1980	8	6	2	-	-	8	0
1981	22	12	7	1	2	18	4
1982	27	14	7	1	5	13	14
1983	12	8	2	-	2	4	8
1984	13	10	2	-	1	4	9
1985	16	13	2	-	1	3	13
1986	24	16	6	-	2	4	20
1987	10	7	1	-	2	1	9
1988	8	5	2	-	1	2	6
1989	12	8	3	-	1	8	4
1990	4	3	-	-	1	0	4
1991	2	2	-	-	-	1	1
1992	1	-	-	-	-	1	0
1993	3	1	2	-	-	1	2
1994	4	1	3	-	-	1	3
1995	2	-	2	-	-	0	2
1996	4	1	3	-	-	0	4
1997	1	-	1	-	-	0	1
1998	3	1	2	-	-	0	3
1999	3	-	3	-	-	0	3
2000	5	-	5	-	-	0	5
2001	4	-	4	-	-	0	4
2002	7	-	7	-	-	0	7
2003	4	-	4	-	-	1	3
2004	2	-	2	-	-	0	2
2005	8	-	8	-	-	0	8
2006	4	-	4	-	-	0	4
2007	4	-	4	-	-	0	4
2008	0	-	-	-	-	-	-
2009	0	-	-	-	-	-	-
2010	0	-	-	-	-	-	-
2011	1	-	1	-	-	0	1
2012	0	-	-	-	-	-	-
2013	1	-	1	-	-	0	1
2014	0	-	-	-	-	-	-
2015	0	-	-	-	-	-	-
2016	0	-	-	-	-	-	-
2017	1	-	1	-	-	0	1
2018	1	-	1	-	-	0	1
2019	0	-	-	-	-	-	-
2020	1	-	1	-	-	-	1

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"  
LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
U/1846/80	Wymiany przewodu paliwowego D61.002.00.1.	Obowiązkowy	1Z001-03; 1Z001-04 1Z001-05; 1Z001-08 1Z001-09; 1Z001-10	-----
I/1846/80	Replacement of the fuel line D61.002.00.1.	Mandatory	1Z002-05; 1Z003-01 1Z004-01; 1Z004-02	
U/1859/80	Wymiany przewodów paliwowych D61.15/1.00.0, D61.15/2.00.0 i D61.15/4.00.0.	Obowiązkowy	1Z002-01 ÷ 1Z002-05 1Z003-01 ÷ 1Z003-09	-----
I/1859/80	Replacement of the fuel links D61.15/1.00.0, D61.15/2.00.0 and D61.15/4.00.0.	Mandatory	1Z004-01 ÷ 1Z004-04	
E/1921/80	Uściślenia Instrukcji Użytkowania w Locie samolotu PZL M18 "DROMADER".	Obowiązkowy	1Z001-02 ÷ 1Z001-04 1Z001-08 ÷ 1Z001-10 1Z002-01 ÷ 1Z002-05 1Z003-01;	-----
S/1921/80	Specification of the PZL M18 "DROMADER" Flight Manual.	Mandatory	1Z003-04 ÷ 1Z003-07 1Z003-10 ÷ 1Z004-01 1Z004-03 ÷ 1Z004-06	
U/1922/80	Ulepszenia konstrukcji samolotu PZL M18 "DROMADER".	Obowiązkowy	1Z001-01 ÷ 1Z004-10	-----
I/1922/80	PZL M18 "DROMADER" Aircraft Design Modifications.	Mandatory		
U/1923/80	Wymiany przewodów hydraulicznych D41.306.00.1L/P i D41.307.00.1 w instalacji hydraulicznej w obwodzie hamowania.	Obowiązkowy	1Z003-02 ÷ 1Z003-10	-----
U/1923/80	The replacement of hydraulic lines D41.306.00.1L/P and D41.307.00.1 in hydraulic braking system.	Mandatory	1Z004-05 ÷ 1Z004-10	
U/1924/80	Wymiany sprężyny 1920A-4-32-380 II w układzie sterowania sterem wysokości.	Obowiązkowy	1Z001-08 ÷ 1Z004-10	-----
U/1924/80	The replacement of 1920A-4-32-380 II spring in the Elevator Control System.	Mandatory		
U/1925/80	Uściślenia Instrukcji Użytkowania w Locie samolotu PZL M18 "DROMADER".	Obowiązkowy	1Z001-01	-----
E/1925/80	Specification of the PZL M18 "DROMADER" Flight Manual.	Mandatory		
U/1926/80	Wymiany piasty koła 4149.130.0000.000 podwozia ogonowego D43.000.00.1.	Obowiązkowy	1Z001-04	-----
U/1926/80	Replacement of the wheel hub 4149.130.0000.000 in the tail gear D43.000.00.1.	Mandatory		
U/009/81	Dopracowania instalacji paliwowej i hydraulicznej oraz udoskonalenia poszczególnych konstrukcji samolotu.	Obowiązkowy	1Z001-01 ÷ 1Z001-10 1Z002-01 ÷ 1Z002-05 1Z003-01 ÷ 1Z003-10	-----
	Design improvements of the PZL M18 airplane fuel system, hydraulic system, and other assemblies.	Mandatory	1Z004-01 ÷ 1Z004-10 1Z005-01 ÷ 1Z005-14	

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"  
LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄDUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
U/010/81	Ciężarków przeciwwagi D34.000.44.2 i D32.000.29.3L/P.	Obowiązkowy	1Z003-01 ÷ 1Z003-10 1Z004-05 ÷ 1Z004-10	-----
I/010/81	Counterweights D34.000.44.2 and D32.000.29.3L/P.	Mandatory	1Z005-01 ÷ 1Z005-15	
E/011/81	Uściślenia Instrukcji Użytkowania w Locie samolotu PZL M18 "DROMADER".	Obowiązkowy	1Z001-02 ÷ 1Z001-10 1Z002-01 ÷ 1Z002-05 1Z003-01 ÷ 1Z003-10	-----
E/011/81	Amendment of the Airplane Flight Manual. The PZL M18 Airplane.	Mandatory	1Z004-01 ÷ 1Z004-10 1Z005-01 ÷ 1Z005-14 1Z006-01 ÷ 1Z006-05	
U/012/81	Wymiany popychacza D51.330.00.1 w układzie sterowania.	Obowiązkowy	1Z005-11 ÷ 1Z005-14	-----
I/012/81	Replacement of the D51.330.00.1 push rod in the control system.	Mandatory		
U/013/81	Wymiany linki D99.143.00.0 na zrzucie kpl..	Obowiązkowy	1Z002-01 ÷ 1Z005-13	-----
I/013/81	Replacement of the D99.143.00.0 cable, dump assy.	Mandatory		
U/014/81	Ulepszenia konstrukcji samolotu PZL M18.	Obowiązkowy	1Z005-01 ÷ 1Z005-15	-----
I/014/81	PZL M18 "DROMADER" Aircraft Design Modifications.	Mandatory		
K/015/81	Zabudowy układu sygnalizacji reszty paliwa.	Informacyjny	1Z001-01	-----
Dch/015/81	Low Fuel Warning Light Installation.	Advisory		
U/016/81	Dopracowania samolotu do zgodności z wymaganiami certyfikatu FAA.	Obowiązkowy	1Z005-01 ÷ 1Z005-07 1Z005-11 ÷ 1Z005-12	-----
I/016/81	Aircraft design improvements to meet FAA certificate requirements.	Mandatory		
E/017/81	Uściślenia Opisu i Instrukcji Obsługi Technicznej samolotu PZL M18 "DROMADER".	Obowiązkowy	1Z001-01 ÷ 1Z006-05	-----
S/017/81	Amendment of the Airplane Description and Service Manual. The PZL M18 "DROMADER".	Mandatory		
U/018/81	Wymiany pompy hydraulicznej PLT-2-3 (1069-111-074).	Obowiązkowy	1Z002-01 ÷ 1Z002-05 1Z003-02 ÷ 1Z003-06 1Z003-08 ÷ 1Z003-10 1Z004-02;	-----
I/018/81	Replacement of the hydraulic pump PLT-2-3 (1069-111-074).	Mandatory	1Z004-04 ÷ 1Z004-06 1Z004-08 ÷ 1Z004-10 1Z005-01; 1Z005-04	
U/019/81	Ciężarków przeciwwagi D34.000.42.2 i D32.000.29.3L/P uzupełnienie do biuletynu U/010/81	Obowiązkowy	1Z003-01 ÷ 1Z003-10 1Z004-05 ÷ 1Z004-10	-----
	Counterweights D34.000.42.2 and D32.000.29.3L/P Supplement to the bulletin U/010/81.	Mandatory	1Z005-01 ÷ 1Z005-15	
E/020/81	Wprowadzenie do Instrukcji Użytkowania w Locie Załącznika nr 1 dotyczącego użytkowania samolotu w wersji przeciążonej.	Obowiązkowy	1Z002-01 ÷ 1Z002-04 1Z003-02 ÷ 1Z003-07	-----
S/020/81	Incorporation of Supplement No. 1 to the Airplane Flight Manual on the overload operation.	Mandatory	1Z004-03 ÷ 1Z004-04	
E/021/81	Uściślenia Instrukcji Użytkowania w Locie.	Obowiązkowy	1Z001-02 ÷ 1Z007-25	-----
	Amendment to the Airplane Flight Manual	Mandatory		

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"  
LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
K/022/81	Dopracowania instalacji olejowej oraz dolnej pokrywy w tylnej części kadłuba.	Informacyjny	1Z001-01 ÷ 1Z006-20	-----
Dch/022/81	Modification of Oil System and Rear Bottom Fuselage Panel.	Advisory		
E/023/81	Wprowadzenia do Instrukcji Użytkowania w Locie Załącznika nr 1 dotyczącego użytkowania samolotu w wersji przeciążonej.	Obowiązkowy	1Z001-05; 1Z001-08 1Z001-10; 1Z002-05 1Z003-01; 1Z003-08 1Z003-09; 1Z004-01 1Z004-02; 1Z004-06 ÷ 1Z004-10 1Z005-08 ÷ 1Z005-10 1Z005-13 ÷ 1Z005-14 1Z006-01 ÷ 1Z006-05 1Z006-07 ÷ 1Z006-13 1Z007-01 ÷ 1Z007-02 1Z007-06	-----
S/023/81	Incorporation of Supplement No. 1 to the Airplane Flight Manual on the overload operation.	Mandatory		
E/024/81	Uściślenia Opisu i Instrukcji Obsługi Technicznej samolotu PZL M18 "DROMADER".	Obowiązkowy	1Z001-02 ÷ 1Z001-05 1Z001-08, 1Z001-10 1Z002-01 ÷ 1Z007-06	-----
S/024/81	Amendment to the Airplane Description and Service Manual The PZL M18 "DROMADER".	Mandatory		
E/025/81	Przeglądów pokrycia steru kierunku.	Obowiązkowy	1Z001-01 ÷ 1Z007-25	-----
S/025/81	Rudder skin inspection.	Mandatory		
U/026/81	Wymiany śrub uszkowych w układzie zawieszenia silnika.	Obowiązkowy	1ZP01-03; 1Z001-01 ÷ 1Z001-05 1Z001-08 ÷ 1Z001-10 1Z002-01 ÷ 1Z008-30	-----
S/026/81	Replacement of Lug Bolts in the Engine Mount.	Mandatory		
U/027/81	Zamontowania tabliczki informacyjnej o użytkowaniu samolotu w wersji przeciążonej.	Obowiązkowy	1Z001-03 ÷ 1Z001-05 1Z001-08; 1Z001-10 1Z002-01 ÷ 1Z007-02 1Z007-06	-----
S027/81	Installation of the placard pertaining to the operation of the airplane in the overload configuration.	Mandatory		
R/028/81	Naprawy steru kierunku. Reparation pertains to Rudder.	Obowiązkowy Mandatory	1Z001-01 ÷ 1Z007-25	-----
U/029/82	Zmian w układzie sterowania zaworem odcinającym. Changes in the shut-off valve control system.	Obowiązkowy Mandatory		
K/030/82	Zabudowy układu odpowietrzania pompy hydraulicznej. Installing of hydraulic pump venting system.	Informacyjny Advisory	1Z001-01 ÷ 1Z007-25	-----
K/031/82	Wymiany segmentu D68.004.01.1 kolektora na segment D68.004.00.2.	Informacyjny		
Dch/031/82	D68.004.00.2 Segment exchange for D68.004.00.2 Segment.	Advisory	1Z001-01	-----
K/032/82	Zabudowy osłon cylindrów. Engine Cylinder Shields Installing.	Informacyjny Advisory		

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"  
LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
E/033/82	Uściślenia Opisu i Instrukcji Obsługi Technicznej samolotu PZL M18 "DROMADER".	Obowiązkowy	1Z001-02 ÷ 1Z007-20	-----
S/033/82	Amendment of the Airplane Description and Service Manual the PZL M18 Airplane.	Mandatory		
E/034/82	Przeglądu goleni podwozia głównego.	Obowiązkowy	1Z001-01 ÷ 1Z009-11	-----
	Main gear shock strut inspection.	Mandatory		
U/035/82	Zmiany usytuowania dławika w instalacji hydraulicznej.	Obowiązkowy	1Z007-11 ÷ 1Z008-14	-----
	Gland Seal Location change in Hydraulic System.	Mandatory		
K/036/82	Ogrzewania kabiny pilota.	Na życzenie	1Z001-01	-----
	Cockpit heating.	Optionall		
K/037/82	Rozrzutnika chemikaliów D98.670.00.1.	Informacyjny	1Z001-01 ÷ 1Z008-25	-----
	Chemicals spreaders D98.670.00.1.	Advisory		
U/038/82	Dopracowania samolotów do zgodności z wymaganiami FAA.	Obowiązkowy	1Z003-02 ÷ 1Z003-03	-----
	Modification of the airplanes to comply to the FAA certificate requirements.	Mandatory		
E/039/82	Uściślenia Instrukcji Użytkowania w Locie samolotu PZL M18 "DROMADER".	Obowiązkowy	1Z001-01	-----
		Mandatory		
K/040/82	Zabudowy agregatów busoli giroskopowej GB-1.	Na życzenie	1Z009-07	-----
	Installation of gyrocompass GB-1 units.	Optional		
E/041/82	Przedłużenia resursu technicznego samolotów osiągających resurs 1000 godz. Lotu.	Obowiązkowy	Dotyczy s-tów PRL i WRL Applies to a/c in Poland and Hungary: 1Z002-05; 1Z003-01; 1Z003-09; 1Z004-08; 1Z005-08	Wersja językowa polska i rosyjska
	Extension of service life of airplanes which have been operated for 1000 flying hours.	Mandatory		Polish/Russia language version
U/042/82	Zmian w układzie sterowania zaworem odcinającym. Uzupełnienie do Biuletynu U/029/82.	Obowiązkowy	1Z001-01 ÷ 1Z008-25	-----
	Shut-off valve control system modification. Supplement to Buletin No. U/029/82.	Mandatory		
E/043/82	Uściślenia Opisu i Instrukcji Obsługi Technicznej samolotu PZL M18 "DROMADER".	Obowiązkowy	1Z001-01	-----
	Updating of Airplane Description and Service Manual PZL M18 "DROMADER".	Mandatory		
U/044/82	Wymiany sworznia D52.300.03.1 w układzie hamowania kół.	Obowiązkowy	1Z001-01 ÷ 1Z009-30	-----
	Replacement of the D52.300.03.1 bolt in the wheels braking system.	Mandatory		
K/045/82	Zabudowy radiokompasu ARL-1601.	Na życzenie	1Z001-01	-----
	ARL-1601 Automatic Direction Finder installation.	Optional		
K/046/82	Wymiany sztucznego horyzontu GH-28 na GH-07K.	Na życzenie	1Z004-02 Dotyczy s-tów PRL	Wersja językowa polska i rosyjska
	Replacement of GH-28 artificial horizon for GH-07K.	Optional	Applies to a/c in Poland	Polish/Russia language version

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"  
LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
U/047/82	Wymiany sworznia D52.300.03.1 w układzie hamowania kół.	Obowiązkowy	1Z001-01 ÷ 1Z009-30	-----
	Replacement of the D52.300.03.1 bolt in the wheels braking system.	Mandatory		
E/048/82	Wymiany łącznika klap.	Obowiązkowy	1Z006-01 ÷ 1Z006-15 1Z006-17 ÷ 1Z006-20 1Z007-01 ÷ 1Z007-25	-----
	Flap coupler replacement.	Mandatory	1Z008-01 ÷ 1Z008-25 1Z009-01 ÷ 1Z009-24	
I/049/82	Zmodyfikowania instalacji paliwowej (o zwiększonej pojemności do 726 l).	Informacyjny	1Z001-01	-----
	Modified fuel system of capacity increased to 726 l.	Advisory		
R/050/82	Przeglądu i ewentualnego remontu węzła mocowania do statecznika pionowego dolnego okucia zawieszenia steru kierunku.	Obowiązkowy	1Z001-01 ÷ 1Z008-25	-----
	Inspection and possible repair of the fin to rudder lower fitting attachment.	Mandatory		
E/02.051/83	Przeglądu i ewentualnego remontu tylnej ścianki statecznika pionowego.	Obowiązkowy	1Z001-01 ÷ 1Z010-10	-----
	Inspection and possible repair of fin rear wall.	Mandatory		
K/02.052/83	Zabudowy osłon cylindrów silnika.	Informacyjny	1Z001-01	-----
	Installation of the engine cylinder shields.	Advisory		
K/02.053/83	Poprawy instalacji sygnalizacji reszty paliwa.	Obowiązkowy	1Z008-20 ÷ 1Z008-25 1Z009-01 ÷ 1Z009-06	-----
	Improvement of the low fuel level warning system.	Mandatory	1Z010-22 ÷ 1Z010-25 1Z010-27 ÷ 1Z010-28	
K/02.054/83	Zmian konstrukcyjnych samolotu PZL M18 "DROMADER" wprowadzonych w 1982 roku.	Informacyjny	1Z001-01	-----
	Changes of the PZL M18 "DROMADER" airplane incorporated in 1982.	Advisory		
E/02.055/83	Zwiększenia resursu i zmian w dokumentacji opisowo-eksploatacyjnej samolotu PZL M18 "DROMADER".	Obowiązkowy	1Z001-01 ÷ 1Z011-30	-----
	Extension of service life and revision of operational-descriptive documents of PZL M18 "DROMADER".	Mandatory		
K/02.056/83	Poprawy głównego amortyzatora podwozia głównego.	Na życzenie	1Z001-01 ÷ 1Z011-12	-----
	Improvement of the main gear shock strut design.	Optional		
K/02.057/83	Dopracowań samolotu wg wymagań odbiorcy Greckiego.	Na życzenie	1Z010-26 ÷ 1Z011-03	-----
	Airplane modification according to Greek requirement.	Optional		
K/02.058/83	Zabudowy radiokompasu KR-85.	Na życzenie	1Z001-01	-----
	KR-85 ADF installation.	Optional		
K/02.059/83	Dopracowania samolotu wg wymagań odbiorcy w Grecji (uzupełnienie Biuletynu K/02.057/83).	Na życzenie	1Z010-26 ÷ 1Z011-03 1Z011-16 ÷ 1Z011-19 1Z011-22 ÷ 1Z011-30	-----
	Airplane modification according to Greek requirements (supplement to Bulletin No. K/02.057/83).	Optional	1Z012-02 ÷ 1Z012-06 1Z012-11 ÷ 1Z012-13	

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
K/02.060/83	Wymiany ramy silnika.	Obowiązkowy	1Z001-01 ÷ 1Z012-40	-----
	The engine frame replacement.	Mandatory		
K/02.061/84	Nie ukazał się.	-----	-----	-----
	Bulletin has not been issued.			
E/02.062/84	Uściślenia Opisu i Instrukcji Obsługi Technicznej samolotu PZL M18 "DROMADER".	Obowiązkowy	1Z001-01	-----
	Revision of the PZL M18 "DROMADER" Airplane Description and Service Manual.	Mandatory		
K/02.063/84	Zmian konstrukcyjnych samolotu PZL M18 "DROMADER" wprowadzonych w 1983 roku.	Informacyjny	1Z001-01	-----
	Changes of the PZL M18 "DROMADER" airplane incorporated in 1983.	Advisory		
E/02.064/84	Dokonywania przeglądów samolotów PZL M18 "DROMADER".	Obowiązkowy	1Z001-01 ÷ 1Z012-40	-----
	PZL M18 "DROMADER" airplane inspections.	Mandatory		
K/02.065/84	Wymiany rury D63.300.00.5 (układ dolotowy).	Na życzenie	1Z010-26 ÷ 1Z012-15	-----
	D63.300.00.5 tube replacement (carburettor induction system).	Optional	1Z012-27 ÷ 1Z012-39	
K/02.066/84	Zabudowy aparatury do gaszenia pożarów środkami pianotwórczymi <b>(Dotyczy tylko użytkownika polskiego)</b> .	Na życzenie	1Z002-05 ÷ 1Z003-01	Wersja jęz. polska
	Installation of the equipment for fighting fire with foaming agents <b>(Applies only to Polish User)</b> .	Optional	1Z003-08 ÷ 1Z004-05 1Z004-06	Polish language
K/02.067/84	Wymiany rury skrętniej w układzie sterowania przepustnicą.	Obowiązkowy	1Z010-26 ÷ 1Z010-30 1Z011-01 ÷ 1Z011-03 1Z011-16 ÷ 1Z011-19 1Z011-22 ÷ 1Z011-30	-----
	Torque tube replacement in throttle control system.	Mandatory	1Z012-01 ÷ 1Z012-06 1Z012-11 ÷ 1Z012-13 1Z012-16 ÷ 1Z012-26 1Z012-40	
K/02.068/84	Zabudowy zaworu przelewowego paliwa.	Na życzenie	1Z001-01 ÷ 1Z010-26	-----
	Fuel overflow valve installation.	Optional		
K/02.069/84	Zmiany mocowania światła antykolizyjnego górnego MSŁ-3.	Na życzenie	1Z001-01 ÷ 1Z013-01	-----
	MSŁ-3 upper anticollision light attachment modification.	Optional		
K/02.070/84	Wymiany arensów w układzie sterowania przepustnicą gaźnika i sterowania regulatorem obrotów śmigła.	Obowiązkowy	1Z001-01 ÷ 1Z014-10	-----
	Replacement of push-pull cables in carburettor throttle and propeller governor control system.	Mandatory		
K/02.071/84	Wymiany przewodów hamulcowych.	Na życzenie	1Z001-01 ÷ 1Z012-37	-----
	Replacement of the brake pipes.	Optional		

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"  
LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
K/02/072/84	Zabudowy układu sygnalizacji reszty paliwa dla dużych zbiorników.	Na życzenie	1Z001-01	Samoloty PZL M18 wyposażone w powiększone zbiorniki paliwa o pojemności 726 l PZL M18 airplanes equipped with the enlarged fuel tanks of 726 l capacity
	Installation of the low fuel level warning.	Optional		
K/02.073/85	Zabudowy awaryjnej elektrycznej pompy paliwowej.	Na życzenie	1Z001-01	-----
	Installation of the emergency el. fuel pump.	Optional		
K/02.074/85	Zabudowy pasów bezwładnościowych.	Na życzenie	1Z013-21 ÷ 1Z013-34 dotyczy tylko użytkownika NRD Applies only to GDR	Wersja językowa polsko/ros. Polish/Russian language version
	Installation of the inertial shoulder harness.	Optional		
K/02.075/85	Zabudowy aparatury do gaszenia pożarów środkami pianotwórczymi.	Na życzenie	1Z001-01	-----
	Installation of the foaming agent fire-fighting equipment	Optional		
K/02.076/85	Wymiany aparatury agro sterowanej mechanicznie na sterowaną elektrohydraulicznie.	Na życzenie	1Z001-01	Nie zatwierdzony Not approved
	Replacement of ag pump and mechanically controlled ag. equipment for elektrohydraulically controlned ag. equipment.	Optional		
K/02.077/85	Zmian konstrukcyjnych samolotu PZL M18 "DROMADER" wprowadzonych w 1984 roku.	Informacyjny	1Z001-01	-----
	Changes of the PZL M18 "DROMADER" airplane incorporated in 1984.	Advisory		
K/02.078/85	Zmiany skrzydeł z instalacją paliwową standardową na skrzydła ze zbiornikami powiększonymi oraz zmiany paliwomierzy.	Na życzenie	1Z001-01	-----
	Replacement of wings with standard fuel system for wings with enlarged tanks and replacement of fuel quantity gauges.	Optional		
K/02.079/85	Zmiany miejsca ustawienia i zamocowania wyłącznika rozruchu WAM-17 i cewki zapłonowej KP-4716.	Obowiązkowy	1Z001-01 ÷ 1Z014-18	-----
	KP-4716 ignition coil and WM-177 starting switch location change.	Mandatory		
E/02.080/85	Zwiększenia resursu i zmian w dokumentacji opisowo- eksploatacyjnej samolotu PZL M18 "DROMADER".	Obowiązkowy	1Z001-01 ÷ 1Z015-04	-----
	PZL M18 "DROMADER" airplane service life extension and revisions todescription and service documentation.	Mandatory		
K/02.081/85	Zabudowy układu sygnalizacji reszty paliwa z podajnikiem kontaktronowym.	Na życzenie	1Z001-01	-----
	Installation of the low fuel level warning system with the reed relay.	Optional		
E/02.082/85	Przeglądów oraz poprawy zabezpieczenia amortyzatora D64.110.00.0 ramy zawieszenia silnika.	Obowiązkowy	1Z001-01 ÷ 1Z014-30	-----
	Inspections and correction of D64.110.00.0 engine frame shock absorber safetying.	Mandatory		

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"  
LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
K/02.083/85	Zabudowy instalacji dozowania chemikaliów ciekłych z kabiny pilota.	Na życzenie	1Z013-21	-----
	Installation of the liquid chemicals rate of flow control system operated from the cockpit.	Optional		
K/02.084/85	Zabudowy błotników.	Na życzenie	1Z001-01 ÷ 1Z015-03	-----
	Mudguard installation.	Optional		
K/02.085/85	Zabudowy tabliczki przy zmianie paliwomierzy.	Na życzenie	1Z001-01 ÷ 1Z014-16	-----
	Installation of the placard when replacing the fuel gauges.	Optional		
K/02.086/85	Zabudowy instalacji sygnalizacji przeciągnięcia samolotu.	Na życzenie	1Z001-01	-----
	Installation of the stall warning system.	Optional		
K/02.087/85	Zabudowy układu mechanicznego regulatora wysypu chemikaliów sterowanego z kabiny pilota.	Na życzenie	1Z013-21	-----
	Installation of the chemical operated mechanical control system operated from cockpit.	Optional		
K/02.088/86	Wymiany arensów w układzie sterowania przepustnicą gaźnika i sterowania regulatorem obrotów śmigła.	Na życzenie	1Z001-01 ÷ 1Z016-06	-----
	Replacement of the push-pull cables in the throttle and speed governor control system.	Optional		
K/02.089/86	Zabudowy pompy hydraulicznej LUN 6102.01-8.	Na życzenie	1Z001-01	-----
	LUN 6102.01-8 hydraulic pump installation.	Optional		
E/02.090/86	Uzupełnienia dokumentacji opisowo-eksploatacyjnej samolotu PZL M18 "DROMADER".	Obowiązkowy	1Z001-01	-----
	Revisions to the PZL M18 "DROMADER" airplane description and service documents.	Mandatory		
E/02.091/86	Przeglądu i ewentualnej naprawy wspornika D22.200.21.1L/P.	Informacyjny	1Z001-01 ÷ 1Z013-50	-----
	Inspection and repair of the D22.200.21.1L/P bracket.	Advisory		
K/02.092/86	Modyfikacji instalacji elektrycznej układu ogrzewania kabiny pilota oraz świateł antykolizyjnych.	Na życzenie	1Z013-21	-----
	Cockpit heating system and anticollision light electrical wiring system modification.	Optional		
K/02.093/86	Zmiany miejsca ustawienia i zamocowania nadajnika obrotomierza.	Na życzenie	1Z001-01 ÷ 1Z016-30	-----
	Change of tachometer location and attachment position.	Optional		
I/02.094/86	Zmian konstrukcyjnych samolotu PZL M18 "DROMADER" wprowadzonych w 1985 r.	Informacyjny	1Z001-01	-----
	Engineering changes incorporated on the PZL M18 "DROMADER" in 1985.	Advisory		
K/02.095/86	Wymiany dźwigni sterowania przepustnicą gaźnika.	Obowiązkowy	1Z001-01 ÷ 1Z016-02	-----
	Replacement of carburettor throttle control lever.	Mandatory		

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"  
LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
K/02.096/86	Zabudowy licznika czasu pracy silnika.	Na życzenie	1Z001-01	-----
	Engine hour counter installation.	Optional		
K/02.097/86	Zabudowy układu sterowania poprawką wysokości.	Na życzenie	1Z001-01	-----
	Installation of altitude correction control system.	Optional		
E/02.098/86	Przeglądów oraz poprawy zabezpieczenia amortyzatora D64.110.00.0 ramy zawieszenia silnika.	Obowiązkowy	1Z015-01 ÷ 1Z016-03	-----
	Inspections and correction of the D64.110.00.0 engine frame shock absorber safetying.	Mandatory		
E/02.099/86	Zamiany ogumienia lotniczego 800x260.	Na życzenie	1Z001-01	-----
	Replacement of aircraft tires 800x260.	Optional		
K/02.100/86	Zabudowy zmodyfikowanego podwozia ogonowego.	Na życzenie	1Z001-01	-----
	Installation of modified tail landing gear.	Optional		
K/02.101/86	Sprzężenia układu hamowania wiatraka pompy agro z układem awaryjnego zrzutu chemikaliów.	Na życzenie	1Z013-21 ÷ 1Z015-03	-----
	Coupling of the ag pump fan braking system will the chemical material emergency dump system.	Optional		
K/02.102/86	Modyfikacji układu sterowania podgrzewem gaźnika.	Na życzenie	1Z001-01 za wyjątkiem s-tów 1Z012-40; 1Z013-49; 1Z014-12 ÷ 1Z014-17	-----
	Modification of the carburettor pre-heat control system.	Optional	Exept for a/c 1Z012-40; 1Z013-49, 1Z014-12 thru 1Z014-17	
K/02.103/86	Wymiany klapki zaworu bezpieczeństwa w układzie dolotowym.	Na życzenie	1Z001-01 ÷ 1Z015-30	-----
	Replacement of the back-fire door in the induction system.	Optional		
K/02.104/86 i (and) Errata I /07	Blokady sworzni nożyc podwozia głównego.	Na życzenie	1Z001-08 ÷ 1Z017-20	-----
	Locking of the main gear torque links bolts.	Optional		
K/02.105/86	Zabudowy nowej tarczy D65.490.00.5 sterowania regulatorem obrotów śmigła.	Na życzenie	1Z001-01 ÷ 1Z016-30	-----
	Installation of new propeller governor control disk D65.490.00.5.	Optional		
K/02.106/86	Zabudowy układu obrotomierza typu RT-14 firmy AIRCRAFT PRODUCTS.	Na życzenie	1Z001-01	Nie zatwierdzony Not approved
	AIRCRAFT PRODUCTS RT-14 tachometer installation.	Optional		
K/02.107/86	Modyfikacji uszczelnienia tłoczków amortyzatorów podwozia głównego.	Na życzenie	1Z001-01	Nie zatwierdzony Not approved
	Main landing gear shock strut piston rod sealing modification.	Optional		
K/02.108/86	Zabudowy układu sygnalizacji przeciągnięcia z czujnikiem typu LUN 1155-7.	Na życzenie	1Z001-01	-----
	Installation of stall warning system with LUN 1155-7 sensor.	Optional		

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"  
LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
E/02.109/86	Zwiększenia resursu samolotów PZL M18 "DROMADER" do 3000 godz. Lotu.	Obowiązkowy	1Z001-01	-----
	Extension od PZL M18 "DROMADER" aircraft service life to 3000 hours.	Mandatory		
K/02.110/87	Zmian w instalacji paliwowej oraz zmiany przewodu odpowietrzania karтеру silnika.	Na życzenie	1Z001-01 ÷ 1Z016-30	-----
	Changes in fuel system and change od engine crankcase vent line.	Optional		
K/02.111/87	Wyposażenia aparatury agro w dodatkowy przewód zasysający.	Na życzenie	1Z013-21 ÷ 1Z016-20	-----
	Fitting agricultural equipment with additional suction tube.	Optional		
K/02.112/87	Zmian konstrukcyjnych samolotu PZL M18 "DROMADER" wprowadzonych w 1986 r.	Informacyjny	1Z001-01	-----
	Engineering changes incorporated on the PZL M18 "DROMADER" in 1986.	Advisory		
E/02.113/87	Uzupełnienia dokumentacji opisowo-eksploatacyjnej samolotu PZL M18 "DROMADER"	Informacyjny	1Z013-21	-----
	Revisions to the PZL M18 "DROMADER" airplane description and service documents	Advisory		
K/02.114/87	Zabudowy nowej tarczy D65.490.00.5 sterowania regulatorem obrotów śmigła.	Na życzenie	1Z001-01 ÷ 1Z016-30	Uzupełnienie do Biuletynu K/02.105/86
	Installation of new propeller governor control disk D65.490.00.5.	Optional		Supplement to K/02.105/86 Bulletin
K/02.115/87	Zabudowy instalacji dozowania chemikaliów ciekłych z kabiny pilota.	Na życzenie	1Z013-21	Uzupełnienie do Biuletynu K/02.083/85
	Installation od the liquid chemicals rate of flow control system operated from the cockpit.	Optional		Supplement to K/02.083/85 Bulletin
K/02.116/87	Wymiany elementów sprzączki pasów bezpieczeństwa.	Konstrukcyjny Obowiązkowy	1Z013-21 ÷ 1Z017-30	-----
	Replacement of safety belt buckle elements.	Engineering Mandatory		
K/02.117/87	Zamiany skrzydeł z instalacją paliwową standardową na skrzydła ze zbiornikami powiększonymi.	Konstrukcyjny	1Z001-01 ÷ 1Z008-25	Uzupełnienie do Biuletynu K/02.078/85
	Replacement of wings with standard fuel system for wings with the enlarged tanks.	Engineering		Supplement to K/02.078/85 Bulletin

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"  
LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
I/02.118/88	Zmian konstrukcyjnych samolotu PZL M18 "DROMADER" wprowadzonych w 1987 roku.	Informacyjny	1Z001-01	-----
	Engineering changes incorporated on the PZL M18 "DROMADER" in 1987.	Advisory		
K/02.119/88	Zabudowy zaworu załadowczego D78.093.00.0 ze stali nierdzewnej.	Konstrukcyjny	1Z013-21	-----
	Installation of the D78.093.00.0 stainless steel loader valve.	Engineering		
E/02.120/88	Uzupełnienia dokumentacji opisowo-eksploatacyjnej.	Eksploatacyjny	Samoloty 17 i 18 serii	-----
	The airplane descriptive-operational documentation amended.	Service	17 <sup>th</sup> & 18 <sup>th</sup> series airplanes	
K/02.121/88	Zmiany sygnalizatora zaniku fazy ES-02B na PZN-3 w instalacji zasilania sztucznego horyzontu.	Na życzenie	1Z014-30	-----
	ES-02B phase-out warning device replaced by PZN-3 one in the artificial horizon supply circuit.	Optional		
K/02.122/88	Zabudowy układu przeciwwzakłóceniewego.	Na życzenie	1Z018-10	-----
	Installation of interference-elimination system.	Optional		
E/02.123/88	Zwiększenia resursu samolotów do 5000 godz. Lotu.	Obowiązkowy	1Z017-30 w zakresie przeprowadzania przeglądu, 1Z018-01 do 1Z019-30 w zakresie zmian w dokumentacji opisowej	-----
	Extension of aircraft service life up to 5000 flying hours.	Mandatory	1Z017-30 in the scope of inspection conducted 1Z018-01 thru 1Z019-30 in the scope descriptive documentation revisions incorporated	
K/02.124/88	Modyfikacji blokady drążka sterowego.	Obowiązkowy	1Z019-30	-----
	Modification of control stick locking mechanism.	Mandatory		
K/02.125/88	Wymiany przewodów hydraulicznych sterowania dozownikiem.	Na życzenie	1Z013-21 ÷ 1Z019-21	-----
	Replacement of cylinder control hydraulic lines.	Optional		
K/02.126/89	Usunięcia rurki z zaworu dwupołożeniowego paliwa.	Obowiązkowy	1Z020-30	-----
	Removal of pipe from two-position fuel selector valve.	Mandatory		
K/02.127/89	Wymiany arensów drutowych D65.310.00.5 na arensy typu SKEWO w układzie sterowania przepustnicą gaźnika i sterowania regulatorem obrotów śmigła.	Konstrukcyjny	1Z001-01	-----
	Replacement of D65.310.00.5 push-pull cables for SKEWO push-pull cables. Carburettor throttle and propeller governor control system.	Engineering		

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"  
LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
I/02.128/89	Zmian konstrukcyjnych samolotu PZL M18 "DROMADER" wprowadzonych w 1988 roku.	Informacyjny	1Z001-01	-----
	Engineering changes incorporated on the PZL M18 "DROMADER" in 1988.	Advisory		
K/02.129/89	Modernizacji hamulców D41.550.00.1 kół głównych.	Konstrukcyjny	1Z001-01	-----
	D41.550.00.1 main wheel brake modernization.	Engineering		
E/02.130/89	Uzupełnienia dokumentacji opisowo-eksploatacyjnej.	Eksploatacyjny	1Z021-01	-----
	Descriptive-operational documentation supplemented.	Service		
K/02.131/89	Modyfikacji instalacji elektrycznej układu ogrzewania kabiny pilota.	Konstrukcyjny	1Z021-01	-----
	Modification of cockpit heating system.	Engineering		
K/02.132/89	Przeгляdu oraz wymiany zawias D27.010.00.1L/P oraz D27.020.00.1L/P.	Konstrukcyjny Obowiązkowy	1Z021-07	-----
	Inspection and replacement of hinges D27.010.00.1L/P and D27.020.00.1L/P.	Engineering Mandatory		
E/02.133/89	Zwiększenia resursu samolotów.	Eksploatacyjny Obowiązkowy	1Z001-01	-----
	Aircraft service life extension.	Service Mandatory		
K/02.134/89	Dopracowania samolotów wg wymagań Odbiorcy w Brazylii.	Konstrukcyjny	Wszystkie samoloty PZL M18A "DROMADER" dostarczane do Brazylii przez firmę MELEX USA.	-----
	Adaptation of Airplane to Brazilian Requirements.	Engineering	All PZL M18A "DROMADER" airplanes delivered to Brazil by MELEX USA	
K/02.135/89	Przeгляdu technicznego oraz wzmocnienia statecznika pionowego w miejscu górnego zawieszenia steru kierunku.	Konstrukcyjny Obowiązkowy	1Z021-30	-----
	Technical inspection and reinforcement of the fin in the upper rudder attach joint.	Engineering Mandatory		
E/02.136/89	Uzupełnienia dokumentacji opisowo-eksploatacyjnej.	Eksploatacyjny	1Z021-01	-----
	Descriptive-operational documentation supplemented.	Service		
K/02.137/89	Obowiązkowej zabudowy układu sygnalizacji przeciągnięcia z czujnikiem LUB 1155-7 na samolotach z rejestracją polską.	Konstrukcyjny Obowiązkowy	Wszystkie samoloty PZL M18, M18A będące w eksploatacji u Użytkowników krajowych (z rejestracją polską) od nr fabr. 1Z002-01 do nr fabr. 1Z021-30 włącznie	Uzupełnienie do biuletynu K/02.108/86
	Obligatory installation of stall warning system with LUN 1155-7 sensor on the Polish registered aircraft.	Engineering Mandatory	All the PZL M18, M18A Polish registered aircraft being operated in Poland, starting from S/N 1Z002-01 thru 1Z021-30 inclusive	Supplement to bulletin K/02.108/86

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"  
LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
I/02.138/90	Zmian konstrukcyjnych samolotu PZL M18 "DROMADER" wprowadzonych w 1989 r..	Informacyjny	1Z001-01	-----
	Engineering changes incorporated on PZL M18 "DROMADER" aircraft in 1989.	Advisory		
K/02.139/90	Modelu M18A dla użytkownika kanadyjskiego.	Konstrukcyjny	1Z001-01	-----
	M18A model for Canadian Operator.	Engineering		
K/02.140/90	Zabudowy układu sygnalizacji przeciągnięcia z czujnikiem typu LUN 1155-7.	Konstrukcyjny	1Z001-01	-----
	Installation of stall warning system with LUN 1155-7.	Engineering		
K/02.141/90	Modyfikacji sterowania elektrohydraulicznego aparatury "agro" D73.701.00.1 (obwód dozownika wysypu). Wymiany przewodów D73.7/21.00.0 i D73.7/24.00.0. Zmiany resursu w/w przewodów.	Konstrukcyjny	1Z001-01	-----
	Modification of D3.701.00.1 ag equipment electro-hydraulic control system (the gate control circuit). Replacement of D73.7/21.00.0 and D73.7/24.00.0 flexible hoses and change of their service life.	Engineering		
K/02.142/91	Zwiększenia resursów samolotów do 6000 godz. Lotu.	Konstrukcyjny	1Z001-01 ÷ 1Z022-26	-----
	Extension of aircraft service life up to 6000 flying hours.	Obowiązkowy Engineering Mandatory		
K/02.143/91	NIE ZOSTAŁ ZATWIERDZONY.	-----	-----	-----
	NOT APPROVED.			
K/02.144/91	Uzupełnienia biuletynu Nr K/02.105/86.	Konstrukcyjny	-----	-----
	Supplement of the bulletin No. K/02.105/86.	Engineering		
E/02.145/92	Zabezpieczenia kół podwozia głównego.	Obowiązkowy	-----	-----
	Main Landing Gear Wheel Protection.	Mandatory		
E/02.146/93	Rozszerzenia zakresu temperatury otoczenia dla wykonania lotów.	Eksplloatacyjny	-----	-----
	Extension of ambient temperature range for performing flights.	Obowiązkowy Service Mandatory		
K/02.147/93	Zwiększenia pojemności skrzydłowych zbiorników paliwa do 712 l.	Konstrukcyjny	-----	-----
	Increase of wing fuel tank capacity to 712 litres.	Engineering		
E/K/02.148/93	1. Dopuszczenie do eksploatacji wersji p/pożarowej przeciążonej z masą startową 5300 kg (11700 lbs). 2. Wprowadzenie zmian do Instrukcji Użytkowania w Locie samolotu PZL M18 "DROMADER".	Eksplloatacyjny	-----	-----
	1. Admitting the aircraft firefighting overload version with T-O weight of 11700 lbs (5300 kg) to the operation. 2. Entering revisions to PZL M18 "DROMADER" Airplanelight Manual.	Service		

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"  
LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
E/02.149/94	Eksplatacji wersji p.pożarowej przeciążonej z masą startową powyżej 4700 kg (10340 lbs).	Eksplatacyjny	-----	-----
	Operation of fire-fighting overload version with T-O weight over 10340 lbs (4700 kg).	Service		
K/02.150/94	Tabliczki informacyjne dla wersji przeciążonej z masą startową do 5300 kg (11700 lbs).	Konstrukcyjny	-----	-----
	Placard for overload version with T-O weight up to 11700 lbs (5300 kg).	Engineering		
E/02.151/94	Uzupełnienia dokumentacji opisowo-eksploatacyjnej.	Eksplatacyjny	-----	-----
	Descriptive-operational documentation supplemented.	Service		
E/02.152/94	Uzupełnienie biuletynu E/02.142/91 zwiększającego resurs samolotów do 6000 godz. Lotu.	Eksplatacyjny Obowiązkowy	-----	-----
	Supplement to bulletin E/02.142/91 extension of aircraft service life up to 6000 flying hours.	Service Mandatory		
E/02.153/95	Dostosowania samolotów do zgodności z wymaganiami Włoskiego Organu Nadzoru RAI.	Eksplatacyjny	1Z024-28 ÷ 1Z024-30	-----
	Adaptation of airplanes to meet RAI Italian Airworthiness Authority requirements.	Service		
E/02.154/95	Uzupełnienia dokumentacji opisowo-eksploatacyjnej.	Eksplatacyjny	Wszystkie s-ty M18 będące w eksploatacji u Użytkowników	-----
	Descriptive-operational documentation supplemented.	Service	All the M18 airplanes under operation	
K/02.155/96	Modernizacji samolotu do zabudowy aparatury p.pożarowej D99.700.00.0.	Konstrukcyjny	Wszystkie s-ty z zabudowaną pompą PLT-2-3 i sterowane aparaturą elektrohydrauliczną	Wersja językowa polska
	Modernization of the aircraft for installation of D99.700.00.0 fire protection system.	Engineering	All the airplanes electrohydraulically controlled with the PZL-2-3 pump installed	Polish language
E/02.156/96	Uregulowania sytuacji samolotów M18B wyeksportowanych do Argentyny przed uzyskaniem Certyfikatu typu nr AV-9601.	Eksplatacyjny Nieobowiązkowy	1Z019-21; 1Z023-12 1Z023-16; 1Z024-04	-----
	This Bulletin was issued to regularize situation of the M18airplanes exported prior to issue of Argentinian Type Certificate No. AV-9601.	Service Non-mandatory		
E/02.157/96	Uzupełnienia Instrukcji Napraw samolotu PZL M18 "DROMADER".	Eksplatacyjny Nieobowiązkowy	Użytkownicy eksploatujący samoloty M18	-----
	Updating of the PZL M18 "DROMADER" Aircraft Repair Manual.	Service Non-mandatory	All the M18 airplanes under operation	

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"  
LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

<b>NR BIULETYNU BULLETIN NO.</b>	<b>BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION</b>	<b>RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE</b>	<b>OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY</b>	<b>UWAGI NOTES</b>
E/02.158/96 and SL No. M18/018/2006	Przebudowy samolotów odmiany M18 i M18A na M18B.	Eksploatacyjny	Wszystkie samoloty odmiany M18 lub M18A	-----
	Conversion/Modification of Models M18 and M18A into M18B.	Service	This Bulletin can be applied to all airplanes of models M18 and M18A	
E/02.159/97	Zabezpieczenia przed korozją po wieloletnim użytkowaniu samolotu.	Eksploatacyjny Nieobowiązkowy	Wszystkie samoloty M18 "DROMADER".	-----
	Protection against corrosion after many years of the airplane operation.	Service Non-mandatory	All the M18 "DROMADER" Airplanes.	
E/02.160/98	Zabudowy reflektorów lądowania i kołowania GE 4626 i GE 4553.	Eksploatacyjny Nieobowiązkowy	Wszystkie samoloty w eksploatacji od nr 1Z001-01 do 1Z026-30	-----
	Installation of landing and taxi lights GE 4626 and GE 4553.	Service Non-mandatory	All the M18 airplanes under operation from S/N 1Z001-01 up to 1Z026-30	-----
E/02.161/98	Zabudowy obrotomierza elektronicznego P100-240-913-00.	Eksploatacyjny Nieobowiązkowy	Wszystkie samoloty M18, M18A, M18B od samolotu o nr 1Z001-01 do 1Z027-14	-----
	Installation of electronic P100-240-913-00 Tachometer.	Service Non-mandatory	For all the M18/18A/M18B type in service from S/N1Z001-01 to 1Z027-14 with the TE-45 mechanical tachometer installed	-----
K/02.162/98	Modernizacji instalacji aparatury przeciwpożarowej z dodatkową klapką ("smużenie") zabudowanej zgodnie z biuletynem Nr K/02.155/96.	Konstrukcyjny Nieobowiązkowy	Wszystkie samoloty M18A i M18B wyposażone w aparaturę p. pożarową z dodatkową klapką sterowaną hydraulicznie	Wersja językowa polska
	Modification of fire-fighting equipment with sprinkler flap mounted according to K/01.155/96 Bulletin.	Engineering Non-mandatory	For all the M18A/M18B airplanes equipped with fire-fighting equipment with sprinkler flap, hydraulically controlled. Effective for Polish operators only	Polish language

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"  
LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
E/02.163/99	Zabudowy podwyższonego podwozia ogonowego.	Serwisowy	Samoloty od 1Z001-01 do 1Z027-01 i od 1Z027-22 do 1Z027-27	-----
	Installation of Up-lifted Tail Gear.	Service	S/N 1Z001-01 through 1Z027-07 & S/N 1Z027-22 through 1Z027-27	
E/02.164/99	Wymiany chłodnicy oleju z 1106Kr na 1107-T/Kr.	Serwisowy	Wszystkie samoloty będące w eksploatacji do s-tu 1Z023-30 włącznie	-----
	1106Kr Oil Cooler Replacement with 1107-T/Kr Model.	Service	All aircraft of the type currently in service, up to and including S/N 1Z023-30	
E/02.165/99	Zabudowania na samolotach instalacji hydraulicznej i elektrycznej sterowania klapką do zraszania.	Serwisowy	Samoloty M18 "DROMADER" o nr fabr. 1Z010-25 do 1Z012-30 z podst. instal. hydra. zabudowaną wg rys. D73.100.00.2	-----
	Installation of Hydraulic & Electric Control System for the Line-Drop Spraying System Flap.	Service	M18 "DROMADER" Airplanes S/N 1Z010-25 through 1Z012-30	
E/02.166/2002	Modernizacji instalacji hydraulicznej polegającej na zmianie pompy hydraulicznej wielotłoczkowej PLT-2-3 na pompę zębatą PZ-5TC/M na samolotach z zabudowanym hydroakumulatorem membranowym.	Serwisowy	Samoloty M18 "Dromader" o nr fabr. / M18 "Dromader" Airplanes S/N: 1Z010-26; 1Z010-28; 1Z010-29; 1Z010-30; 1Z011-01 to 1Z011-03; 1Z011-16 to 1Z011-19; 1Z011-22; 1Z011-23; 1Z011-25; 1Z011-27; 1Z011-28; 1Z012-01; 1Z012-02; 1Z012-04; 1Z012-05	Dotyczy Użytkownika greckiego
	Modernization of hydraulic system consisting on replacement of the PLT-2-3 Multipiston Hydraulic Pump with the PZ-5TC/M Gear Pump.	Service		Refers to greek Operator
E/02.167/2000	Wymiany dajników sygnalizacji reszty paliwa.	Serwisowy	Wszystkie samoloty M18, M18A, M18B ze zbiornikami o pojemności 712 litrów	-----
	Replacement of Low Fuel Warning Transmitters.	Service	All aircraft M18, M18A, M18B - Fuel tank capacity 712 liters	

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"  
LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
E/02.168/2000	Wymiany przekaźnika DMR-200 na DMR-400D-2.	Serwisowy	Wszystkie samoloty M18, M18A, M18B ze zbiornikami o pojemności 712 litrów	-----
	Replacement of DMR-200 Relay for Model DMR-400D-2 Relay.	Service	All aircraft M18, M18A, M18B - Fuel tank capacity 712 liters	
E/02.169/00	Zabudowania na samolotach instalacji hydraulicznej i elektrycznej sterowania klapką do zraszania.	Serwisowy	S-ty M18 "DROMADER" Nr fabr. 1Z010-25 do 1Z012-30	-----
	Installation of the line-drop flap hydraulic & electric control System on the airplane.	Service	M18 "DROMADER" Airplanes S/N 1Z010-25 through 1Z012-30	
E/02.170/2000 i (and) LS (SL) M18/006/2001 M18/023/2007	Postępowania przy korozji, rozwiercaniu lub wymianie głównych węzłów skrzydłowych (skrzydło zewnętrzne-centropłat).	Serwisowy	Wszystkie odmiany	-----
	Procedures for dealing with corrosion, when reaming or replacing the wing main (centerwing-to-outboard wing) attachment joints.	Service	All aircrafts	
E/02.171/2000	Zabudowy na samolotach pasów pilota stałych: D74.190.000.0, bezwładnościowych: D74.140.00.2.	Serwisowy	1Z001-01 do 1Z013-30	-----
	Installation of pilots safety harness Fixed-type: D74.190.000.0, Inertia: D74.140.00.2.	Service	1Z001-01 through 1Z013-30	
E/02.172/2001	Zwiększenia resursu samolotów do 10000 godzin lotu.	Serwisowy	Wszystkie s-ty M18, M18A, M18B, M18AS, M18BS od 1Z001-01 do 1Z028-01 włącznie	-----
	Aircraft service life extension up to 10,000 flying hours.	Service	All Model M18, M18A, M18B, M18AS, M18BS aircraft from S/N 1Z01-01 to (and including) 1Z028-01	
E/02.173/2001	Zabudowy instalacji D99.250.00.0 do spieniania ładunków gaśniczych.	Serwisowy	Wszystkie s-ty M18, M18A i M18B znajdujące się w eksploatacji	-----
	Installation of the Fire-Fighting Foaming System P/N D99.250.00.0.	Service	All Model M18, M18A, M18B Airplanes in service.	
E/02.174/2001	Zwiększenia pojemności skrzydłowych zbiorników paliwa do 712 litrów.	Serwisowy	S-ty o nr fabr./Airplanes S/N: 1Z010-26; 1Z01028; 1Z010-29; 1Z010-30; 1Z011-01 do (to) 1Z011-03; 1Z011-16 do (to) 1Z011-19; 1Z011-22;	-----
	Increase of wing fuel tank capacity to 712 litres.	Service	1Z011-23; 1Z011-25; 1Z011-27; 1Z011-28; 1Z012-01; 1Z012-02; 1Z012-04; 1Z012-05	

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"  
LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
E/02.175/2001	Modernizacji instalacji hydraulicznej polegającej na zamianie pompy hydraulicznej wielotłoczkowej PLT-2-3 na pompę zębatą PZ-5TC/P na samolotach z zabudowanym hydroakumulatorem tłokowym.	Serwisowy	Samoloty od 1Z019-01 (dla użytkownika polskiego)	Zastąpiony biuletynem E/02.175R1/2005
	Modernization of the hydraulic system consisting in replacement of the PLT-2-3 Multipiston Hydraulic Pump on the PZ-5TC/P Gear Pump on airplane with the piston hydroaccumulator installed.	Service	1Z019-01 Refers to airplanes for Polish operator only	-----
E/02.175R1/2005	Modernizacji instalacji hydraulicznej polegającej na zamianie pompy hydraulicznej wielotłoczkowej PLT-2-3 na pompę zębatą PZ-5TC/P na samolotach z zabudowanym hydroakumulatorem tłokowym.	Serwisowy	Samoloty M18A i M18B o nr. fabr. / M18, M18B Airplanes S/N:	-----
	Modernization of Hydraulic System Consisting on Replacement of PLT-2-3 Multipiston Hydraulic Pump with PZ-5TC/M Gear Pump on Airplanes with Piston Hydraulic Accumulator Installed.	Service	1Z023-04 ÷ 1Z023-09 1Z023-25 ÷ 1Z024-27 1Z025-03 ÷ 1Z025-04 1Z025-13 ÷ 1Z025-16	
E/02.176/2002	Modernizacji usterzenia pionowego samolotu polegającego na zabudowie 3 punktu mocowania steru kierunku.	Serwisowy	S-ty M18, M18A; M18B; M18AS i M18BS o nr fabr. od 1Z001-01 do 1Z028-10	-----
	Modernization of the airplane vertical tail unit consisting on installation of the third rudder's attachment point.	Service	M18, M18A; M18B; M18AS and M18BS Airplanes S/N 1Z001-01 to 1Z028-10	-----
E/02.177/2002	Zabudowy akumulatorów żelowych typu A512/25.0 G5 firmy "Sonnenschein".	Serwisowy	S-ty M18, M18A; M18B; M18AS i M18BS o nr fabr. od 1Z001-01 do 1Z028-10	-----
	Installation of the A512/25.0 G5 Gel Batteries of "Sonnenschein" Company.	Service	M18, M18A; M18B; M18AS and M18BS Airplanes S/N 1Z001-01 to 1Z028-10	-----
E/02.178/2003	Modernizacji instalacji tankowania zbiornika chemikaliów na instalację dwustronnego tankowania z dwoma jednokierunkowymi 2 <sup>1/2</sup> " zaworami załadowniczymi.	Serwisowy	Wszystkie samoloty M18	-----
	Modernization of the Hopper Charging System into Two-Sided Charging System with Two 2 <sup>1/2</sup> " Non-Return Charging Valves.	Service	All M18 Airplanes	
E/02.179/2002	Modernizacji instalacji hydraulicznej polegającej na zamianie pompy hydraulicznej wielotłoczkowej PLT-2-3 na pompę zębatą PZ-5TC/M z hydroakumulatorem przeponowym.	Serwisowy	Samoloty M18 "DROMADER" o nr fabr. 1Z013-21 ÷ 1Z023-30	Zastąpiony Biuletynem E/02.179R2/2005
	Modernization of hydraulic system consisting on replacement of the PLT-2-3 Multipiston Hydraulic Pump with the PZ-5TC/M Gear Pump with the diaphragm hydroaccumulator installed.	Service	M18 "DROMADER" Airplanes S/N: 1Z013-21 thru 1Z023-30	-----

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"  
LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
E/02.179R1/2004	Modernizacji instalacji hydraulicznej polegającej na zamianie pompy hydraulicznej wielotłoczkowej PLT-2-3 na pompę zębatą PZ-5TC/M z hydroakumulatorem przeponowym.	Serwisowy	Samoloty M18 "DROMADER" o nr fabr. 1Z013-21 ÷ 1Z024-30	Zastąpiony Biuletynem E/02.179R2/2005
	Modernization of hydraulic system consisting on replacement of the PLT-2-3 Multipiston Hydraulic Pump with the PZ-5TC/M Gear Pump with the diaphragm hydroaccumulator instelled.	Service	M18 "DROMADER" Airplanes S/N: 1Z013-21 thru 1Z024-30	-----
E/02.179R2/2005	Modernizacji instalacji hydraulicznej polegającej na zamianie pompy hydraulicznej wielotłoczkowej PLT-2-3 na pompę zębatą PZ-5TC/M z hydroakumulatorem przeponowym.	Serwisowy	Samoloty M18 o nr fabr. 1Z013-21 do 1Z023-03 1Z023-10 do 1Z023-24	-----
	Modernization of hydraulic system consisting on replacement of the PLT-2-3 Multipiston Hydraulic Pump with the PZ-5TC/M Gear Pump with the diaphragm hydroaccumulator instelled.	Service	M18 Airplanes S/N 1Z013-21 do 1Z023-03 1Z023-10 do 1Z023-24	
E/02.180/2002	Modernizacji instalacji hydraulicznej polegającej na zamianie pompy hydraulicznej wielotłoczkowej PLT-2-3 na pompę zębatą PZ-5TC/M.	Serwisowy	Samoloty M18 "DROMADER" o nr fabr. / M18 "DROMADER" Airplanes S/N: 1Z010-26; 1Z010-28; 1Z010-26; 1Z010-28; 1Z010-29; 1Z010-30; 1Z011-01 do 1Z011-03; 1Z011-16 do 1Z011-19; 1Z011-22; 1Z011-23; 1Z011-25; 1Z011-27; 1Z011-28; 1Z012-01; 1Z012-02; 1Z012-04; 1Z012-05	Dotyczy Użytkownika greckiego
	Modernization of hydraulic system consisting on replacement of the PLT-2-3 Multipiston Hydraulic Pump with the PZ-5TC/M Gear Pump.	Service		Refers to Greek Operator
E/02.181/2002	Modernizacji instalacji przeciągnięcia i zabudowy sygnalizatora SA-01.	Serwisowy	Samoloty M18 "DROMADER" o nr fabr. / M18 "DROMADER" S/N: 1Z001-01,-05; 1Z002-05; 1Z003-01,-08; 1Z004-06; 1Z005-10; 1Z006-02; 1Z008-11,-12,-14; 1Z009-08,-14,-16,-25,-27,-28,-30; 1Z010-12,-13,-21; 1Z011-11; 1Z012-15,-16,-34,-40; 1Z013-01,-36; 1Z013-37; 1Z014-11,-17; 1Z015-07; 1Z016-28,-29,-30; 1Z017-02; 1Z017-06; 1Z018-23,-24; 1Z020-13,-14,-15	Dotyczy Użytkownika polskiego
	Modernization of Stall-Warning System and Installation of SA-01 Stall-Warning Device.	Service		Refers to Polish Operator

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"  
LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
E/02.182/2002	Zabudowy agregatów elektrycznych w skrzynce.	Serwisowy	Samoloty M18 "DROMADER" o nr fabr. / M18 "DROMADER" Airplanes S/N: 1Z001-01,-05; 1Z002-05; 1Z003-01,-08; 1Z004-06; 1Z005-10; 1Z006-02; 1Z008-11,-12,-14; 1Z009-08,-14,-16,-25,-27,-28,-30; 1Z010-12,-13,-21; 1Z011-11; 1Z012-15,-16,34,40; 1Z013-01,-36; 1Z013-37	Dotyczy Użytkownika polskiego
	Installation of Electrical Units in the Distributor Box.	Service		Refers to Polish Operator
E/02.183/2002	Zabudowy transpondera KT-76A.	Serwisowy	Samoloty M18 "DROMADER" o nr fabr. / M18 "DROMADER" Airplanes S/N:1Z001-01,-05; 1Z002-05; 1Z003-01,-08; 1Z004-06; 1Z005-10;1Z006-02; 1Z008-11,-12,-14; 1Z009-08; -14,-16,-25,-27,-28,-30; 1Z010-12,-13,-21; 1Z011-11; 1Z012-15,-16,-34,-40; 1Z013-01,-36;1Z0013-37; 1Z014-11,-17; 1Z015-07; 1Z016-28,-29,-30; 1Z017-02; 1Z017-06; 1Z018-23,-24; 1Z020-13,-14,-15	Dotyczy Użytkownika polskiego
	Installation of KT-76A Transponder.	Service		Refers to Polish Opertaion
E/02.184/2003	Sprawdzenia pasów bezpieczeństwa.	Obowiązkowy	Wszystkie pasy wyprodukowane po 01.01.1994 r.	SP-0010-2003-D
	Inspection of Safety Belts.	Mandatory	All safety belts produced after 01.01.1994	
E/02.185/2006	Wymiany woltoamperomierza typu WA-3 na woltoamperomierz typu VA-1A-50.	Serwisowy	1Z001-01 do 1Z027-07oraz 1Z027-22 do 1Z027-30	-----
	Exchange of voltammeter type WA-3 for voltammeter type VA-1A-50.	Service	1Z001-01 thru 1Z027-07 and 1Z027-22 thru 1Z027-30	
E/02.186/2003	Zabudowy układu sygnalizacji przeciągnięcia z prędkościomierzem LUN-1107-8 na lewej tablicy i sygnalizatorem prędkości SA-01.	Serwisowy	Wszystkie samoloty M18	-----
	Installation of the Stall Warning System with LUN-1107-8 Air Speed Indicator on the LH Instrument Panel and SA-01 Air Speed Warning Device.	Service	All M18 Airplanes	

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"  
LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
E/02.187/2003	Dostosowania samolotów M18 do certyfikatu A47EU (USA).	Serwisowy	Samoloty M18 "DROMADER" o nr fabr. 1Z010-12; 1Z010-13; 1Z012-34; 1Z012-40; 1Z013-36	-----
	Accommodation of M18 Airplanes to Certificate A47EU (USA).	Service	M18 "DROMADER" Airplanes S/N: 1Z010-12; 1Z010-13; 1Z012-34; 1Z012-40; 1Z013-36	
E/02.188/2004	Modernizacji poduszek fotela pilota.	Serwisowy	Samoloty M18 "DROMADER" o nr fabr. 1Z001-01 ÷ 1Z028-01	-----
	Modernization of pilot seat's cushions.	Service	M18 Dromader Airplanes S/N: 1Z001-01 thru 1Z028-01	
E/02.189/2005	Zabudowy termopar 2853 ze wskaźnikiem D77.148.00.0 w miejsce termopar 2TCT-47.	Serwisowy	Wszystkie samoloty od nr fabr. 1Z002-01 do 1Z027-30	-----
	Installation of 2853 Thermocouples with D77.148.00.0 Indicator in place of 2TCT-47 thermocouples.	Service	All types of the M18 airplanes S/N 1Z002-01 thru 1Z0027-30	
E/02.190/2005	Zabudowy instalacji klimatyzacji.	Serwisowy	Wszystkie samoloty M18	-----
	Installation of air conditioning system.	Service	All M18 Airplanes	
E/02.191/2005	Modernizacji agrolotniczej instalacji cieczowej sterowanej elektrohydraulicznie.	Serwisowy	Wszystkie typy s-tów M18" z zabudowaną aparaturą agro sterowaną elektrohydraulicznie.	-----
	Modernization of Electro-hydraulically Controlled Agricultural Spraying System.	Service	All Types of M18 Airplanes with Electro-hydraulically Controlled Agro Equipment Installed	
E/02.192/2005	Remontu tylnego węzła dźwigara skrzydła doczepnego D22.301.00.1 L/P.	Serwisowy	Samoloty M18 o nr fabr. 1Z002-01 do 1Z015-30	-----
	Repair of D22.301.00.1 L/P Rear Fitting of Outboard Wing Spar.	Service	M18 Airplanes S/N 1Z002-01 thru 1Z015-30	
E/02.193/2005	Dopuszczenia płynu hydraulicznego ORLEN OIL H-515 produkcji ORLEN OIL Sp. z o.o. do eksploatacji w samolotach PZL M18 DROMADER.	Serwisowy	Wszystkie samoloty M18	-----
	Approval of ORLEN OIL H-515 hydraulic fluid produced by ORLEN OIL sp. z o.o. for operation in PZL M18 "DROMADER" airplanes.	Service	All M18 Airplanes	
E/02.194/2007	Zabudowy manometrów typu D77.141.00.2 w miejsce dotychczas stosowanych typu MD-200/P60.170.B (kG/cm <sup>2</sup> ) oraz MD-200/P60.173K.	Serwisowy	Wszystkie samoloty od nr fabr. 1Z001-01 do 1Z028-24	-----
	Installation of D77.141.00.2 manometers instead of the previously used MD-200/P60.170.B (kG/cm <sup>2</sup> ) and MD-200/P60.173K (psi) manometers.	Service	All Airplanes which S/N is from 1Z028-24	

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"  
LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
E/02.195/2005	Wymiany hydroakumulatora przeponowego D73.140.00.1 na hydroakumulator tłokowy D73.160.00.0.	Serwisowy	Wszystkie samoloty od nr fabr.1Z013-21 do 1Z023-24	-----
	Replacement of D73.140.00.1 Diaphragm Hydraulic Accumulator with D73.160.00.0 Piston Hydraulic Accumulator.	Service	All M18, M18A "DROMADER" Airplane S/N 1Z013-21 thru 1Z023-24	
E/02.196/2006	Zabudowy radiostacji KY-96.	Serwisowy	S-ty na których jest zabud. radiostacja RS6102	Polska wersja językowa
E/02.197/2006	Wymiany mieszalnika D63.400.00.1 lub D63.380.00.0 na D63.380.00.1 w układzie dolotowym silnika.	Serwisowy	S-ty od nr fabr. 1Z001-01 do 1Z023-30	-----
	Exchange of D63.400.00.1 or D63.380.00.0 mixer for D63.380.00.1 mixer In the induction system.	Service	S/N 1Z001-01 thru 1Z023-30	
E/02.198/2006	Wymiany uszczelnienia w ręcznej pompie paliwowej RNA-1Bx.	Serwisowy	S-ty od nr fabr. 1Z001-01 do 1Z023-30	-----
	Replacement of gland seal in the manual fuel pump RNA-1Bx.	Service	S/N 1Z001-01 thru 1Z023-30	
E/02.199/2007	Zabudowy przekaźnika nadnapięciowego UZN-11 w miejsce AZP-1MB.	Serwisowy	S-ty od nr fabr. 1Z001-01 do 1Z009-30	-----
	Replacement of the AZP-1MB overvoltage relay with the UZN-11 relay.	Service	S/N 1Z001-01 thru 1Z009-30	
E/02.200/2007	Wymiany świateł antykolizyjnych MSŁ-3 na A470A-W.	Serwisowy	Wszystkie s-ty od nr fabr. 1Z001-01 z zabudowanymi światłami antykolizyjnymi typu MSŁ-3	-----
	Replacement of the MSŁ-3 Anticollision lights with the A470A-W.	Service	All Airplanes S/N 1Z001-01 and up with MSŁ-3 Anticollision Lights installed	
E/02.201/2007	Zabudowy układu sygnalizacji reszty paliwa z podajnikami kontaktronowymi D92.406.00.1L/P.	Serwisowy	S-ty od nr fabr.1Z001-01 nieposiadające sygnalizacji reszty paliwa	-----
	Installation of the low fuel level warning system using D92.406.00.1 L/P transmitters.	Service	All airplanes starting from SN 1Z001-01 where the low fuel level warning system is not installed	
E/02.202/2009	Remont noska centroplatu.	Serwisowy	S-ty od nr fabr. 1Z002-01 do 1Z029-10	-----
	Repair of Centerwing Nose.	Service	S/N 1Z002-01 thru 1Z029-10	

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M18 "DROMADER"  
LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M18 "DROMADER" AIRPLANE**

NR BIULETYNU BULLETIN NO.	BIULETYN DOTYCZY BULLETIN DESCRIPTION	RODZAJ BIULETY. BULLETIN TYPE	OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY APPLICABILITY	UWAGI NOTES
E/02.203/2011	Kontroli piast kół głównych podwozia o numerach D41.510.01.1L i D41.510.01.1P.	Serwisowy	S-ty o nr fabr. od 1Z002-01 do 1Z020-30	-----
	Inspection of the Landing Gear D41.510.01.1L and D41.510.01.1P Main Wheel Hubs.	Service	Airplanes S/N 1Z002-01 thru 1Z020-30	
E/02.204/2013	Wymiany gaśnic ręcznych proszkowych typu GP-1x/N lub halonowych GH-0,5X na gaśnice halonowe typu TOTAL HAL 1.	Serwisowy	PZL M18, M18A, M18AS, M18B, M18BS	-----
	Replacement of GP-1X/N dry powder or GH-0,5X halon hand fire extinguishers with TOTAL HAL 1 halon extinguishers.	Service		
E/02.205/2017	Zabudowa systemu AG-NAV wspomagającego pracę pilota podczas wykonywania zabiegu oprysku, oraz aparatury AU5000 zapewniającej pomiar bieżący przepływającej cieczy roboczej i ogólną ilość cieczy.	Serwisowy	1Z023-15, 1Z023-19, 1Z023-22, 1Z023-23, 1Z023-25, 1Z023-26, 1Z023-30, 1Z024-05, 1Z024-06, 1Z024-07, 1Z024-08, 1Z024-09, 1Z025-13, 1Z025-14, 1Z025-15, 1Z025-16.	Dotyczy Użytkownika Refers to Operator Aerogryf Aviation Sp. z o.o.
E/02.206/2018	Zabudowy systemu radiostacji awaryjnej ELT typu KANNAD 406AF.	Serwisowy	PZL M18 "DROMADER"	-----
	Installation of KANNAD 406AF Emergency Locator Transmitter.	Service		
E/02.207/2020	Wymiana pasów pilota nr D74.180.00.1 na nr D74.180.00.2.	Serwisowy	PZL M18 "DROMADER"	-----
	Replacement of Pilot belts No. D74.180.00.1 for No. D74.180.00.2.	Service		

OPERATION & SERVICE DOCUMENTATION DEPARTMENT  
SECTION MANAGER / KIEROWNIK SEKCJI  
OBSŁUGI DOKUMENTACJI OPISOWEJ I EKSPLOATACYJNEJ  
Adam Dziurgot M. Av. Eng  
e-mail: [adam.dziurgot@lmco.com](mailto:adam.dziurgot@lmco.com)