

e-mail: [pzl.lm@global.lmco.com](mailto:pzl.lm@global.lmco.com)  
website: [www.pzlmielec.pl](http://www.pzlmielec.pl)

*Sign. No. M28/5/99/LTO-3*

# **WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOŁOT PZL M28**

## **LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M28 AIRPLANE**

**MIELEC  
09 PAŹDZIERNIKA 2024**

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH  
WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M28  
LIST OF SERVICE BULLETINS  
ISSUED FOR THE PZL M28 AIRPLANE**

**Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.  
ul. Wojska Polskiego 3  
39-300 Mielec, Poland  
e-mail: [pzl.lm@global.lmco.com](mailto:pzl.lm@global.lmco.com)  
website: [www.pzlmielec.pl](http://www.pzlmielec.pl)**

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M28**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M28 AIRPLANE**

| LP.<br>IT. | NR BIULETYNU<br>BULLETIN NO. | TEMAT BIULETYNU<br>BULLETIN DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RODZAJ BIULETYNU<br>BULLETIN TYPE | OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY<br>APPLICABILITY | DYREKTYWA ZDATNOŚCI<br>AIRWORTHINESS DIRECTIVE |
|------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| 001        | K/0180.01/96                 | Wymiany wskaźników pracy silnika oraz wsporników poręczy desantowej na samolocie o nr fabr. AJE001-02.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Serwisowy                         | AJE001-02.                              | -----                                          |
|            |                              | Replacement of Engine Operation Indicators and Parachutist Hand-Rail Brackets on the Airplane Manufacturer's Number AJE001-02.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Service                           |                                         |                                                |
| 002        | K/0180.02/97                 | Poprawy instalacji hydraulicznej samolotu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Obowiązkowy                       | AJE001-02 thru AJE001-05 and AJE001-09. | -----                                          |
|            |                              | Modification of Airplane Hydraulic System.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mandatory                         |                                         |                                                |
| 003        | K/0180.03/97                 | Wymiany osłon mechanizmu bezwładnościowego w kołach głównych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obowiązkowy                       | AJE001-02 thru AJE001-05 and AJE001-09. | -----                                          |
|            |                              | Replacement of Main Wheel Inertia Mechanism Shields.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mandatory                         |                                         |                                                |
| 004        | K/12.004/97                  | Modyfikacji instalacji paliwowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Obowiązkowy                       | AJE001-01 and AJE001-03 thru AJE001-08. | -----                                          |
|            |                              | Modification of Fuel System.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mandatory                         |                                         |                                                |
| 005        | K/12.005/97                  | Uszczelnienie zbiorników paliwowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obowiązkowy                       | AJE001-03 thru AJE001-08.               | -----                                          |
|            |                              | Sealing of Fuel Tanks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mandatory                         |                                         |                                                |
| 006        | K/12.006/97                  | Udoskonalenia konstrukcji samolotu:<br>-wprowadzenie układu ręcznego otwierania prawej pokrywy drzwi luku wejściowego;<br>-wprowadzenie blokad pokryw drzwi luku wejściowego w położeniu otwartym na ziemi przy ręcznym otwarciu pokryw; -wprowadzenie uchwytów do zamocowania podnośnika oporowego umożliwiających jego przewożenia w samolocie; -wprowadzenie poręczy drzwi bocznych; -wprowadzenie poręczy mocowanej do półki bagażowej; -wprowadzenie podłokietników foteli załogi;<br>-wprowadzenie zwory w układzie radiostacji KHF 960;<br>-wprowadzenie głośników w kabinie załogi;<br>-wymiana schodków wejściowych (dodanie jednego stopnia). | Serwisowy                         | AJEP1-01, AJE001-01 thru AJE001-10.     | -----                                          |
|            |                              | Airplane design improvement:<br>-manual operation of the RH portion of the camshell door;<br>-door lock for "open" position on ground, with manual door-leat opening; -fixture for support jack installation to enable its carriage onboard the plane; -side door railing; -railing attached to the baggage rack;<br>-crewmember seat armrests;<br>-armature in the KHF 950 radio system;<br>-loudspeakers in the cockpit;<br>-replacement of the trap stairs (introduction of an additional step).                                                                                                                                                     | Service                           |                                         |                                                |

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOŁOT PZL M28**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M28 AIRPLANE**

| LP.<br>IT. | NR BIULETYNU<br>BULLETIN NO. | TEMAT BIULETYNU<br>BULLETIN DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RODZAJ BIULETYNU<br>BULLETIN TYPE | OBOWIĄZUJE NA SAMOŁOTY<br>APPLICABILITY | DYREKTYWA ZDATNOŚCI<br>AIRWORTHINESS DIRECTIVE |
|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| 007        | K/12.007/97                  | Modyfikacji samolotu:<br>-zmiana nakrętki mocowania koła podwozia przedniego;<br>-zmiana instalacji drenażu gondol silników oraz wprowadzenie nowych otworów drenażowych;<br>-wprowadzenie nowych otworów drenażowych w kadłubie;<br>-wprowadzenie listwy (spoilera) drzwi luku wejściowego;<br>-wymiana podkładki w światłach antykolizyjnych;<br>-wprowadzenie rezystorów w układzie przepływomierzy;<br>-zabudowa pokrywy zabezpieczającej przełączniki "TEST PRĄDNIC";<br>-zabudowa tabliczek z opisem bezpieczników wzbudzenia prądnic;<br>-wymiana tabliczek określających pojemność instalacji paliwowej w kabinie załogi;<br>-zamiana tabliczek przycisków kolejności wypracowania paliwa;<br>-zmiana napisów przy wlewach do zbiorników paliwowych;<br>-wymiana śrub mocowania sektora lewej sterownicy nożnej. | Obowiązkowy                       | AJEP1-01 and AJE001-01 thru AJE001-10.  | -----                                          |
|            |                              | Airplane design improvement:<br>-change of the nose wheel attach bolt nut;<br>-modification of the engine nacelle drain system and incorporation of new drains;<br>-incorporation of new drains hole in the fuselage;<br>-introduction of a spoiler in the entrance door;<br>-replacement of anti-collision light washer pad;<br>-introduction of resistors in the flowmeter system;<br>-installation of a protection cover over "GEN. TEST" switches;<br>-installation of placards with description of generator inducer circuit breakers;<br>-change/revision of placards in the cockpit defining fuel system capacity;<br>-change of the fuel tank burn-out sequence switches placards;<br>-change of inscriptions at fuel tank fillers;<br>-replacement of bolts in the LH rudder quadrant attach joints.            | Mandatory                         |                                         |                                                |

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOŁOT PZL M28**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M28 AIRPLANE**

| LP.<br>IT. | NR BIULETYNU<br>BULLETIN NO. | TEMAT BIULETYNU<br>BULLETIN DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                   | RODZAJ BIULETYNU<br>BULLETIN TYPE | OBYWIAZUJE NA SAMOLOTY<br>APPLICABILITY                                  | DYREKTYWA ZDATNOŚCI<br>AIRWORTHINESS DIRECTIVE |
|------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 008        | K/12.008/98                  | Doboru par wskaźników temperatury między turbinami silników (ITT).                                                                                                                                                                                        | Serwisowy                         | AJE001-03 thru AJE001-08.                                                | -----                                          |
|            |                              | Selection of engine interturbine temperature (ITT) indicators Pairs.                                                                                                                                                                                      | Service                           |                                                                          |                                                |
| 009        | K/12.009/98                  | Modyfikacji samolotu:<br>-gruntowanie i malowanie wewnętrznych powierzchni osi wahacza podwozia przedniego;<br>-uszczelnienia tylnej zaślepki i otwór w ciężarku wyważającym lotki;<br>-modyfikacja tunelu doprowadzającego powietrze do chłodnicy oleju. | Obowiązkowy                       | AJE001-01 thru AJE001-10 and AJEP1-01.                                   | -----                                          |
|            |                              | Airplane design improvement:<br>-ground - and top-painting of the nose gear rocker axle inner side;<br>-sealing the rear plug and the hole in the aileron weight;<br>-modification of the oil cooler air induction channel.                               | Mandatory                         |                                                                          |                                                |
| 010        | E/12.010/98                  | Modyfikacji samolotu:<br>-wzmocnienie przegrody na 21 wrzędze;<br>-modyfikacja owiewek konsola podwozia-kadłub;<br>-wzmocnienie miejsc mocowania anten VHF CJ-121.                                                                                        | Serwisowy                         | AJE001-01 thru AJE001-10.                                                | -----                                          |
|            |                              | Modification of Airplane:<br>-reinforcement of the partition at frame 21;<br>-landing gear pedestal-to-fuselage fairing modification;<br>-reinforcement of the VHF CJ-121 aerial installation area.                                                       | Service                           |                                                                          |                                                |
| 011        | E/12.011/98                  | Remont usterzenia.                                                                                                                                                                                                                                        | Serwisowy                         | AJE001-06.                                                               | -----                                          |
|            |                              | Vertical Tail Repair.                                                                                                                                                                                                                                     | Service                           |                                                                          |                                                |
| 012        | E/12.012/98                  | Przeglądu węzłów łączących w usterzeniu ogonowym.                                                                                                                                                                                                         | Obowiązkowy                       | AJEP1-01, AJE001-01, AJE001-03 thru AJE001-10.                           | SP-0035-1998-A                                 |
|            |                              | Inspection of tail attach joint.                                                                                                                                                                                                                          | Mandatory                         |                                                                          |                                                |
| 013        | E/12.013/98                  | Uzupełnienie do biuletynu nr K/0180.02/97.                                                                                                                                                                                                                | Obowiązkowy                       | AJE001-02.                                                               | SP-0034-1998-A                                 |
|            |                              | Supplement No. 1 to bulletin K/0180.02/97.                                                                                                                                                                                                                | Mandatory                         |                                                                          |                                                |
| 014        | E/12.014/99                  | Wymiany śrub w amortyzatorach zawieszenia silnika.                                                                                                                                                                                                        | Obowiązkowy                       | AJEP1-01 and AJE001-01 thru AJE001-10.                                   | SP-0033-1999-A                                 |
|            |                              | Replacement of bolts in engine mount shock dampers.                                                                                                                                                                                                       | Mandatory                         |                                                                          |                                                |
| 015        | E/12.015/99                  | Poprawy mocowania sterów kierunku i wysokości.                                                                                                                                                                                                            | Obowiązkowy                       | AJEP1-01; AJE001-01; AJE001-03 thru AJE001-10 and AJE001-13 & AJE001-14. | SP-0075-1999-A                                 |
|            |                              | Rudder and Elevator Attachment Correction.                                                                                                                                                                                                                | Mandatory                         |                                                                          |                                                |
| 016        | E/12.016/99                  | Modyfikacji obwodu zlewu instalacji hydraulicznej.                                                                                                                                                                                                        | Serwisowy                         | AJEP1-01 and AJE001-01 thru AJE001-10.                                   | -----                                          |
|            |                              | Modification of drain line in hydraulic system.                                                                                                                                                                                                           | Service                           |                                                                          |                                                |

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M28**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M28 AIRPLANE**

| LP.<br>IT. | NR BIULETYNU<br>BULLETIN NO. | TEMAT BIULETYNU<br>BULLETIN DESCRIPTION                                                                                     | RODZAJ BIULETYNU<br>BULLETIN TYPE | OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY<br>APPLICABILITY                                   | DYREKTYWA ZDATNOŚCI<br>AIRWORTHINESS DIRECTIVE |
|------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 017        | E/12.017/99                  | Zróznicowania zaworów naziemnego zasilania.                                                                                 | Serwisowy                         | AJEP1-01 and AJE001-01<br>thru AJE001-10 and AJE001-13 and-<br>14.        | -----                                          |
|            |                              | Differentiation of Ground Charging Valves.                                                                                  | Service                           |                                                                           |                                                |
| 018        | E/12.018/99                  | Modyfikacji instalacji klimatyzacji.                                                                                        | Serwisowy                         | AJE001-03 thru AJE001-10.                                                 | -----                                          |
|            |                              | Modification of Air-Conditioning System.                                                                                    | Service                           |                                                                           |                                                |
| 019        | E/12.019/99                  | Pęknięć wlotów powietrza do silnika.                                                                                        | Obowiązkowy                       | AJEP1-01, AJE001-01 thru AJE001-<br>10 and AJE001-13, -14, -15.           | SP-0054-1999-A                                 |
|            |                              | Engine Airscoop Cracking.                                                                                                   | Mandatory                         |                                                                           |                                                |
| 020        | E/12.020/99                  | Przeglądu sygnalizatorów ciśnienia P18M.                                                                                    | Obowiązkowy                       | AJEP1-01, AJE001-01 thru AJE001-<br>10, and AJE001-13, AJE001-14.         | SP-0060-1999-A                                 |
|            |                              | P18M Pressure Transmitter Inspection.                                                                                       | Mandatory                         |                                                                           |                                                |
| 021        | E/12.021/99                  | Podkładki między kołnierzami wałów silnika i śmigła.                                                                        | Serwisowy                         | AJEP1-01, AJE001-01 thru AJE001-<br>10 and AJE001-13 and AJE001-14.       | -----                                          |
|            |                              | Washer between engine shaft flange and propeller shaft<br>flange.                                                           | Service                           |                                                                           |                                                |
| 022        | E/12.022/99                  | Dopuszczenie samolotu do eksploatacji z max. ciężarem<br>startowym 7500 kG.                                                 | Obowiązkowy                       | AJE001-01.                                                                | -----                                          |
|            |                              | Refers to Airplanes for Polish operator Orly.                                                                               | Mandatory                         |                                                                           |                                                |
| 023        | E/12.023/2001                | Poprawa szczelności bagażnika podkadłubowego oraz<br>modyfikacja węzłów mocowania bagażnika do kadłuba.                     | Serwisowy                         | Delivered before the end of May 2000.                                     | -----                                          |
|            |                              | Modifucation of the underfuselage baggage pod-to-<br>fuselage attachment joints for higher pod tightness and<br>intergrity. | Service                           |                                                                           |                                                |
| 024        | E/12.024/99                  | Wyważania lotek.                                                                                                            | Obowiązkowy                       | AJE001-01 through AJE001-10<br>and AJE001-13 & -14.                       | SP-0070-1999-A                                 |
|            |                              | Aileron balance.                                                                                                            | Mandatory                         |                                                                           |                                                |
| 025        | E/12.025/2000                | Wymiany owiewki goleni podwozia przedniego<br>oraz modernizacji holownika.                                                  | Serwisowy                         | AJE001-19 , AJE001-20.                                                    | -----                                          |
|            |                              | Replacement of the nose gear leg fairing<br>and modernization of the tow-bar.                                               | Service                           |                                                                           |                                                |
| 026        | E/12.026/2000                | Wymiany przewodów gumowych w instalacji paliwowej<br>i olejowej.                                                            | Obowiązkowy                       | AJE001-13 trough AJE001-17;<br>AJE001-19 & -20; AJE002-01 & -02.          | SP-0078-2000-A                                 |
|            |                              | Replacement of rubber in the fuel and oil system.                                                                           | Mandatory                         |                                                                           |                                                |
| 027        | E/12.027/2000                | Wprowadzenia osłon przewodów klimatyzacji.                                                                                  | Serwisowy                         | AJE001-19 , AJE001-20.                                                    | -----                                          |
|            |                              | Introduction of air-conditioning system duct covers.                                                                        | Service                           |                                                                           |                                                |
| 028        | E/12.028/2000                | Modernizacji foteli pasażerskich.                                                                                           | Serwisowy                         | AJEP1-01; AJE001-01 through<br>AJE001-10; AJE001-13 through<br>AJE001-17. | -----                                          |
|            |                              | Passenger Seat Upgrading.                                                                                                   | Service                           |                                                                           |                                                |
| 029        | E/12.029/2000                | Zmiany miejsca mocowania paska ograniczającego<br>wychylenie tablicy przyrządów.                                            | Obowiązkowy                       | AJEP1-01; AJE001-01 trough<br>AJE001-08; AJE001-13 trough<br>AJE001-17.   | SP-0079-2000-A                                 |
|            |                              | Relocation of the instrument panel deflection limiter strip<br>attachment.                                                  | Mandatory                         |                                                                           |                                                |
| 030        | ZAREZERWOWANY – RESERVED     |                                                                                                                             |                                   |                                                                           |                                                |

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M28**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M28 AIRPLANE**

| LP.<br>IT. | NR BIULETYNU<br>BULLETIN NO. | TEMAT BIULETYNU<br>BULLETIN DESCRIPTION                                                                                                                                                                                          | RODZAJ BIULETYNU<br>BULLETIN TYPE | OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY<br>APPLICABILITY                                                          | DYREKTYWA ZDATNOŚCI<br>AIRWORTHINESS DIRECTIVE |
|------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 031        | E/12.031/2000                | Wymiany wyłącznika bezwładnościowego w układzie rejestratora pokładowego BUR-1.<br>Inertia OFF-Switch in the BUR-1 Flight Data Recorder                                                                                          | Obowiązkowy<br>Mandatory          | AJE001-19, AJE001-20.                                                                            | SP-0095-2000-A                                 |
| 032        | E/12.032/2000                | Modyfikacji systemu autopilota KFC 325.<br>Modification of KFC 325 Autopilot System.                                                                                                                                             | Serwisowy<br>Service              | AJE001-19, AJE001-20 AJE002-01 through AJE002-06.                                                | -----                                          |
| 033        | E/12.033/2000                | Modernizacji drzwi bocznych.<br>LH Door Modification.                                                                                                                                                                            | Serwisowy<br>Service              | AJE001-01, AJE001-03 through AJE001-10, AJE001-13 through AJE001-17.                             | -----                                          |
| 034        | E/12.034/2000                | Zmiany miejsca zabudowy dajników KMT 112 żyroskopu KCS 55A i KCS 305.<br>Change in location of KMT 112 Transmitters for the KCS 55A and KCS 305 Gyrocompass.                                                                     | Serwisowy<br>Service              | AJE001-01 through AJE001-17 and AJEP1-01.                                                        | -----                                          |
| 035        | E/12.035/2002                | Resursu samolotu.<br>Airplane Service Life.                                                                                                                                                                                      | Serwisowy<br>Service              | AJE001-01 through AJE002-10.                                                                     | -----                                          |
| 036        | E/12.036/2001                | Wymiana dźwigni w układzie sterowania kołem przednim.<br>Replacement of lever in the nose wheel steering system.                                                                                                                 | Obowiązkowy<br>Mandatory          | AJE001-19, -20, AJE002-01 through AJE002-06.                                                     | SP-0027-2001-A                                 |
| 037        | E/12.037/2001                | Zmiany instalacji klimatyzacji.<br>Change of air conditioning system.                                                                                                                                                            | Serwisowy<br>Service              | AJE001-19, AJE001-20, AJE002-01 through AJE002-04.                                               | -----                                          |
| 038        | E/12.038/2000                | Wymiany wkrętów mocujących pokrywę zbiornika.<br>Replacement of the fuel tank covers attach screws.                                                                                                                              | Obowiązkowy<br>Mandatory          | AJEP1-01, AJE001-01 through AJE001-10, AJE001-13 through AJE001-20, AJE002-01 through AJE002-10. | SP-0017-2001-A                                 |
| 039        | E/12.039/2000                | Zmiana terminu wymiany przewodów gumowych w instalacji paliwowej i olejowej.<br>Change of replacement schedule for rubber hoses in the fuel and oil systems.                                                                     | Obowiązkowy<br>Mandatory          | AJE001-13 through AJE001-17 AJE001-19 & AJE001-20, AJE0002-01 & AJE0002-02.                      | -----                                          |
| 040        | E/12.040/2001                | Zmiana konfiguracji przewodów instalacji paliwowej.<br>Change in configuration of a fuel system Line.                                                                                                                            | Obowiązkowy<br>Mandatory          | AJEP1-01; AJE001-01 through AJE001-10 AJE001-13 through AJE001-20 AJE002-01 through AJE002-07.   | SP-0022-2001-A                                 |
| 041        | ZAREZERWOWANY – RESERVED     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                  |                                                |
| 042        | E/12.042/2003                | Kabiny pasażerskiej o podwyższonym standardzie.<br>Passenger Compartment of Improved Standard.                                                                                                                                   | Serwisowy<br>Service              | AJE001-19 thru AJE002-10.                                                                        | -----                                          |
| 043        | E/12.043/2001                | Wymiana dźwigni jednoramiennej w układzie sterowania kołem przednim (Uzupełnienie biuletynu E/12.036/2001).<br>Replacement of one single-arm lever in the nose wheel steering system (Supplement of Bulletin No. E/12.036/2001). | Obowiązkowy<br>Mandatory          | AJE001-19; AJE001-20, AJE002-01 through AJE002-10.                                               | SP-0056-2001-A                                 |

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M28**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M28 AIRPLANE**

| LP.<br>IT. | NR BIULETYNU<br>BULLETIN NO. | TEMAT BIULETYNU<br>BULLETIN DESCRIPTION                                                                                                                                                                                   | RODZAJ BIULETYNU<br>BULLETIN TYPE | OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY<br>APPLICABILITY                                             | DYREKTYWA ZDATNOŚCI<br>AIRWORTHINESS DIRECTIVE |
|------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 044        | E/12.044/2001                | Przeglądu spoin goleni podwozia głównego.<br>Inspection of the main landing gear leg wells.                                                                                                                               | Obowiązkowy<br>Mandatory          | AJE001-02 through AJE001-09<br>AJE001-13 through AJE002-10.                         | SP-0117-2001-A                                 |
| 045        | E/12.045/2001                | Poprawy zabezpieczenia przed wyładowaniami atmosferycznymi.<br>Modification of the lightning protection.                                                                                                                  | Serwisowy<br>Service              | AJEP1-01, AJE001-01 do (through)<br>AJE001-09, AJE001-13 do (through)<br>AJE002-10. | -----                                          |
| 046        | E/12.046/2001                | Wymiany dźwigni dwuramiennej oraz jednoramiennej w układzie sterowania kołem przednim.<br>Replacement of the Double-Arm Lever and Single-Arm Lever in the nose wheel steering system.                                     | Obowiązkowy<br>Mandatory          | AJE001-19, AJE001-20, from<br>AJE002-01 to AJE002-10.                               | SP-0104-2001-A                                 |
| 047        | E/12.047/2001                | Wzmocnienie noska skrzydła.<br>Wing nose structure reinforcement.                                                                                                                                                         | Obowiązkowy<br>Mandatory          | AJE001-01 to AJE001-09; AJE001-13<br>to AJE002-10.                                  | SP-0039-2002-A                                 |
| 048        | E/12.048/2001                | Dostosowanie samolotów M28 model 02 do zwiększonego ciężaru do startu i lądowania wynoszącego 7500 kG.<br>Accommodation of M28 Model 02 Airplane to increased MTOW 7500 kFG Refers to Airplanes for Polish operator only. | Serwisowy<br>Service              | AJE001-01.                                                                          | -----                                          |
| 049        | E/12.049/2001                | Przewodu paliwowego w gondoli silnika (Uzupełnienie biuletynu E/12.040/2001).<br>Fuel line in the engine nacelle.                                                                                                         | Obowiązkowy<br>Mandatory          | AJEP-01 AJE001-02 to AJE001-09<br>AJE001-13 to AJE002-10.                           | SP-0130-2001-A                                 |
| 050        | E/12.050/2001                | Zabezpieczenia bloku BI-2A przed wpływem wilgoci w instalacji przeciwpożarowej silników.<br>Protection of the BI-2A Unit against a moisture effect in the engine fire-fighting system.                                    | Obowiązkowy<br>Mandatory          | AJE001-01 to AJE002-10.                                                             | SP-0019-2002-A                                 |
| 051        | E/12.051/2002                | Modernizacji instalacji klimatyzacji.<br>Modernization of Air Conditioning System.                                                                                                                                        | Serwisowy<br>Service              | AJE001-19; AJE001-20; AJE002-01<br>to AJE002-10.                                    | -----                                          |
| 052        | E/12.052/2001                | Wymiany przyrządów pracy silnika.<br>Replacement of the engine operation instruments.                                                                                                                                     | Serwisowy<br>Service              | AJE001-19 to AJE002-10.                                                             | -----                                          |
| 053        | E/12.053/2002                | Naprawy i wymiany kolektorów wydechowych.<br>Repair and Replacement of Exhaust Pipes.                                                                                                                                     | Serwisowy<br>Service              | All Airplane in service.                                                            | -----                                          |
| 054        | E/12.054/2002                | Modernizacji zawory ładowania amortyzatora podwozia przedniego.<br>Modernization of the nose gear shock absorber charging valve.                                                                                          | Serwisowy<br>Service              | AJE001-19; from AJE002-01 to<br>AJE002-10.                                          | -----                                          |
| 055        | E/12.055/2002                | Wymiany tłoczyska amortyzatora podwozia przedniego<br>Replacement of the Nose Landing Gear Shock-Absorber Piston Rod.                                                                                                     | Serwisowy<br>Service              | AJE001-19, -20, from AJE002-01 to<br>AJE002-10.                                     | -----                                          |
| 056        | E/12.056/2002                | Wymiany złącz paliwomierza.<br>Replacement of Fuel Gauge Joint.                                                                                                                                                           | Serwisowy<br>Service              | AJE001-19 to AJE001-20, AJE002-01<br>to AJE002-10 i (and) AJE003-01.                | -----                                          |



**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOŁOT PZL M28**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M28 AIRPLANE**

| LP.<br>IT. | NR BIULETYNU<br>BULLETIN NO. | TEMAT BIULETYNU<br>BULLETIN DESCRIPTION                                                                                | RODZAJ BIULETYNU<br>BULLETIN TYPE | OBOWIĄZUJE NA SAMOŁOTY<br>APPLICABILITY                                                                             | DYREKTYWA ZDATNOŚCI<br>AIRWORTHINESS DIRECTIVE |
|------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 057        | E/12.057/2002                | Wymiany wkrętów mocujących pokrywę zbiornika paliwa.                                                                   | Obowiązkowy                       | AJEP1-01; AJE001-01 to AJE001-04;<br>AJE001-07 to AJE001-09; AJE001-13<br>to AJE001-20; AJE002-01 to AJE002-<br>10. | SP-0091-2002-A                                 |
|            |                              | Replacement of the fuel tank covers attach screws.                                                                     | Mandatory                         |                                                                                                                     |                                                |
| 058        | E/12.058/2002                | Wymiany styczników w układzie zasilania prądem stałym 28V.                                                             | Obowiązkowy                       | AJEP1-01, AJE001-01 to AJE001-09,<br>AJE001-13 to AJE001-20, AJE002-01<br>to AJE002-10.                             | SP-0118-2002-A                                 |
|            |                              | Replacement of contactors in the 28V DC supply system.                                                                 | Mandatory                         |                                                                                                                     |                                                |
| 059        | E/12.059R1/2012              | Wymiany profilu między kadłubem a konsolą podwozia.                                                                    | Serwisowy                         | All Airplane in service.                                                                                            | -----                                          |
|            |                              | Replacement of Profile between Fuselage and Landing Gear Console.                                                      | Service                           |                                                                                                                     |                                                |
| 060        | E/12.060/2003                | Pęknięć wlotów powietrza do silników.                                                                                  | Obowiązkowy                       | AJE003-01.                                                                                                          | SP-0006-2003-A                                 |
|            |                              | Engine Airscoop Cracking.                                                                                              | Mandatory                         |                                                                                                                     |                                                |
| 061        | ZAREZERWOWANY – RESERVED     |                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                     |                                                |
| 062        | ZAREZERWOWANY – RESERVED     |                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                     |                                                |
| 063        | E/12.063/2004                | Zmiany położenia modułu konfiguracyjnego radaru pogodowego RDR 2000 module.                                            | Serwisowy                         | AJE001-19 to AJE00301.                                                                                              | -----                                          |
|            |                              | Change of the RDR 2000 weather radar configuration module.                                                             | Service                           |                                                                                                                     |                                                |
| 064        | E/12.064/2004                | Zmiana instalacji tlenowej.                                                                                            | Serwisowy                         | All M28 Airplanes equipped with oxygen system with the BKP-4-3-210 Cylinder.                                        | -----                                          |
|            |                              | Change of Oxygen System.                                                                                               | Service                           |                                                                                                                     |                                                |
| 065        | E/12.065/2004                | Zmiany przewodu w instalacji paliwowej.                                                                                | Serwisowy                         | AJE001-19 do (thru) AJE00302.                                                                                       | -----                                          |
|            |                              | Replacement of Pipes in Fuel System.                                                                                   | Service                           |                                                                                                                     |                                                |
| 066        | E/12.066/2005                | Dopuszczenia płynu hydraulicznego Orlen Oil H-515 produkcji Orlen Oil sp. z o.o. do eksploatacji w samolotach PZL M28. | Serwisowy                         | All Airplane in service.                                                                                            | -----                                          |
|            |                              | Approval of ORLEN OIL H-515 hydraulic fluid produced by ORLEN OIL sp. z o.o. for operation in PZL M28 Airplanes.       | Service                           |                                                                                                                     |                                                |
|            |                              | Допущения гидрожидкости Orlen Oil H-515 изготовления Orlen Oil к эксплуатации для самолетов PZL M28.                   | Сервисный                         | C AJE00101 по AJE00309.                                                                                             |                                                |
| 067        | E/12.067/2005                | Sprawdzenia luzu między wspornikiem a korbowodem podwozia głównego.                                                    | Serwisowy                         | AJE00101 to AJE00309.                                                                                               | -----                                          |
|            |                              | Inspection of clearance between the main landing gearbracket and connecting-rod.                                       | Service                           |                                                                                                                     |                                                |
|            |                              | Проверка зазора между кронштейном и шатуном основного шасси.                                                           | Сервисный                         | C AJE00101 по AJE00309.                                                                                             |                                                |
| 068        | E/12.068/2005                | Poprawa szczelności noska kadłuba.                                                                                     | Serwisowy                         | All Airplane in service.                                                                                            | -----                                          |

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M28**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M28 AIRPLANE**

| LP.<br>IT. | NR BIULETYNU<br>BULLETIN NO. | TEMAT BIULETYNU<br>BULLETIN DESCRIPTION                                                 | RODZAJ BIULETYNU<br>BULLETIN TYPE | OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY<br>APPLICABILITY | DYREKTYWA ZDATNOŚCI<br>AIRWORTHINESS DIRECTIVE |
|------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|            |                              | Improvement of fuselage nose tightness.                                                 | Service                           |                                         |                                                |
|            |                              | Доработки герметичности носка фюзеляжа.                                                 | Сервисный                         | Все самолеты M28 в 'эксплуатации.       |                                                |
| 069        | ZAREZERWOWANY – RESERVED     |                                                                                         |                                   |                                         |                                                |
| 070        | ZAREZERWOWANY – RESERVED     |                                                                                         |                                   |                                         |                                                |
| 071        | E/12.071/2006                | Zabudowa dodatkowych zaworów zlewu kondensatu paliwa w głównych zbiornikach paliwowych. | Serwisowy                         | AJE00101 thru AJE00309 and AJE00311.    | -----                                          |
|            |                              | Installation of Additional Fuel Sediment Drain Valves In Main Fuel Tanks.               | Service                           |                                         |                                                |
|            |                              | Установка добавочных кранов слива конденсата в основных топливных баках.                | Сервисный                         | С AJE00101 по AJE00309 и AJE00311.      |                                                |
| 072        | E/12.072R2/2009              | Zmniejszenia sił w układzie sterowania lotkami.                                         | Serwisowy                         | All Airplane in service.                | -----                                          |
|            |                              | Decrease in Forces in the Aileron Control System.                                       | Service                           |                                         |                                                |
| 073        | E/12.073/2006                | Zmiana zaworów w instalacji hydraulicznej otwierania drzwi tylnego luku.                | Serwisowy                         | AJE00103 thru AJE00302.                 | -----                                          |
|            |                              | Change of Valves in the Rear Hatch Door Opening Hydraulic System.                       | Service                           |                                         |                                                |
|            |                              | Изменение кранов в гидросистеме открытия двери заднего люка.                            | Сервисный                         | С AJE00103 по AJE00302.                 |                                                |
| 074        | E/12.074/2006                | Zmiana w obwodzie elektrycznym amperomierza.                                            | Serwisowy                         | All Airplanes S/N AJE00309 and down.    | -----                                          |
|            |                              | Modification in the ammeter electric circuit.                                           | Service                           |                                         |                                                |
|            |                              | Изменение в электроцепи амперметра.                                                     | Сервисный                         | Все самолеты M28 по AJE00309.           |                                                |
| 075        | E/12.075/2006                | Modernizacja układu sterowania kołem przednim.                                          | Serwisowy                         | AJE00119 thru AJE00210.                 | -----                                          |
|            |                              | Modernization of the Nose Wheel Steering System.                                        | Service                           |                                         |                                                |
|            |                              | Модернизация системы управления передним колесом.                                       | Сервисный                         | С AJE00119 по AJE00210.                 |                                                |
| 076        | E/12.076/2006                | Wymiany wspornika mocującego filtry hydrauliczne.                                       | Serwisowy                         | AJE00102 thru AJE00109.                 | -----                                          |
|            |                              | Replacement of bracket for hydraulic filters mount.                                     | Service                           |                                         |                                                |
|            |                              | Замена кронштейна крепления гидрофилтров.                                               | Сервисный                         | С AJE00101 по AJE00109.                 |                                                |
| 077        | E/12.077/2006                | Wzmocnienie tylnej pokrywy gondoli silnika.                                             | Serwisowy                         | AJE00101 thru AJE00309 and AJE00311.    | -----                                          |
|            |                              | Reinforcement of engine nacelle rear cover.                                             | Service                           |                                         |                                                |
|            |                              | Усиления задней крышки гондолы двигателя.                                               | Сервисный                         | С AJE00101 по AJE00309 и на AJE00311.   |                                                |
| 078        | E/12.078/2006                | Modernizacji osłon gondoli silnika.                                                     | Serwisowy                         | From AJE00101 to AJE00309 and AJE00311. | -----                                          |
|            |                              | Modernization of Engine Nacelle Cowlings.                                               | Service                           |                                         |                                                |
|            |                              | Доработки капотов гондолей двигателя.                                                   | Сервисный                         | С AJE00101 по AJE00309 и на AJE00311.   |                                                |
| 079        | E/12.079/2007                | Poprawy chłodzenia awioniki.                                                            | Serwisowy                         |                                         | -----                                          |

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M28**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M28 AIRPLANE**

| LP.<br>IT. | NR BIULETYNU<br>BULLETIN NO. | TEMAT BIULETYNU<br>BULLETIN DESCRIPTION                                               | RODZAJ BIULETYNU<br>BULLETIN TYPE | OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY<br>APPLICABILITY                                                                                            | DYREKTYWA ZDATNOŚCI<br>AIRWORTHINESS DIRECTIVE |
|------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|            |                              | Improvement of avionics' cooling.                                                     | Service                           | From AJE00101 to AJE00309 and AJE00311.                                                                                            |                                                |
|            |                              | Доработка охлаждения авионики.                                                        | Сервисный                         | С AJE00119 по AJE00309 и на AJE00311.                                                                                              |                                                |
| 080        | E/12.080/2007                | Otworów drenażowych w gondoli silnika.                                                | Serwisowy                         | From AJE00101 to AJE00309 and AJE00311.                                                                                            |                                                |
|            |                              | Drain Holes in Engine Nacelle.                                                        | Service                           |                                                                                                                                    |                                                |
|            |                              | Дренажных отверстий в гондоле двигателя.                                              | Сервисный                         | С AJE00101 по AJE00309 и на AJE00311.                                                                                              | -----                                          |
| 081        | E/12.081/2007                | Modernizacji systemu transpondera KT 76A.                                             | Serwisowy                         | Airplanes S/N from AJE00101 to AJE00118.                                                                                           |                                                |
|            |                              | Modernization of KT 76A Transponder's System.                                         | Service                           |                                                                                                                                    | -----                                          |
|            |                              | Модернизация системы запросчика-ответчика КТ76А.                                      | Сервисный                         | С AJE00101 по AJE00118.                                                                                                            |                                                |
| 082        | E/12.082/2007                | Dopracowania systemu sygnalizacji granicznej temperatury między turbinami (ITT).      | Serwisowy                         | From AJE00301 to AJE00309 and Airplanes on which the Service Bulletin E/12.052/2001 has been already executed or will be executed. |                                                |
|            |                              | Modification of the Interturbine temperature signalling and measurement system (ITT). | Service                           |                                                                                                                                    | -----                                          |
|            |                              | Доработки системы сигнализации предельной межтурбинной температуры ИТТ (ИТТ).         | Сервисный                         | От AJE00301 до AJE00309 а также на самолеты, на которых реализован или будет реализован бюллетень E/12.052/2001.                   |                                                |
| 083        | E/12.083/2007                | Przeglądu stanu linek układu sterowania samolotem.                                    | Serwisowy                         | All Airplane in service.                                                                                                           |                                                |
|            |                              | Inspection of control system cables.                                                  | Service                           |                                                                                                                                    | -----                                          |
|            |                              | Осмотр состояния тросов системы управления самолетом.                                 | Сервисный                         | Все самолеты M28 в эксплуатации.                                                                                                   |                                                |
| 084        | E/12.084/2008                | Wymiany przyrządów pracy silnika.                                                     | Serwisowy                         | From AJE00103 to AJE00108 and AJE00113 to AJE00118.                                                                                |                                                |
|            |                              | Replacement of engine operation control instruments.                                  | Service                           |                                                                                                                                    | -----                                          |
| 085        | E/12.085R2/2014              | Wymiany butli p/pożarowych typu 1-2-2 na 472420-1.                                    | Serwisowy                         | From AJE00301                                                                                                                      |                                                |
|            |                              | Replacement of 1-2-2 with 472420-1 Fire Extinguishers.                                | Service                           |                                                                                                                                    | -----                                          |
| 086        | E/12.086R1/2009              | Zabudowa awaryjnego nadajnika o stanie zagrożenia typu KANNAD 406 AF.                 | Serwisowy                         | M2805 Airplanes: S/N AJE00310 and AJE00319                                                                                         |                                                |
|            |                              | Installation of the KANNAD 406 AF Emergency Locator Transmitter.                      | Service                           |                                                                                                                                    | -----                                          |
| 087        | E/12.087/2009                | Zabudowa platformy żyroskopowej LCR 92 nr 2.                                          | Serwisowy                         | M2805 Airplanes: S/N AJE00310 and AJE00319                                                                                         |                                                |
|            |                              | Installation of LCR 92 Gyro Platform No. 2.                                           | Service                           |                                                                                                                                    | -----                                          |
| 088        | E/12.088/2009                | Modyfikacja instalacji przeciwbłędzeniowej płatowca.                                  | Serwisowy                         | AJE00305.                                                                                                                          |                                                |
|            |                              | Modification of airframe anti-icing system.                                           | Service                           |                                                                                                                                    | -----                                          |
| 089        | E/12.089R3/2014              | Wymiana platformy żyroskopowej LCR 92 na LCR 100.                                     | Serwisowy                         | M2805 Airplane in service: S/N AJE00301, AJE00302, AJE00317.                                                                       |                                                |
|            |                              | Replacement of LCR 92 with LCR 100 Gyro Platform.                                     | Service                           |                                                                                                                                    | -----                                          |

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOŁOT PZL M28**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M28 AIRPLANE**

| LP.<br>IT. | NR BIULETYNU<br>BULLETIN NO. | TEMAT BIULETYNU<br>BULLETIN DESCRIPTION                                                                                        | RODZAJ BIULETYNU<br>BULLETIN TYPE | OBOWIĄZUJE NA SAMOŁOTY<br>APPLICABILITY                                                                                                                      | DYREKTYWA ZDATNOŚCI<br>AIRWORTHINESS DIRECTIVE |
|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 090        | E/12.090/2009                | Wymiana rury 28.15.7404.030.000 na 28.15.7404.035.000 w układzie instalacji p/oblodzeniowej płatowca.                          | Serwisowy                         | AJE00305; AJE00310; AJE00317; AJE00319.                                                                                                                      | -----                                          |
|            |                              | Replacement of 28.15.7404.030.000 Pipe with 28.15.7404.035.000 Pipe in the Airframe Anti-icing System                          | Service                           |                                                                                                                                                              |                                                |
| 091        | E/12.091/2009                | Zabudowy złącza testowego w układzie radiowysokościomierza KRA405B.                                                            | Serwisowy                         | AJE00310.                                                                                                                                                    | -----                                          |
|            |                              | Installation of Test Connector in KRA405B RadioAltimeter System.                                                               | Service                           |                                                                                                                                                              |                                                |
| 092        | E/12.092R2/2010              | Zabudowy platformy żyroskopowej LCR-100 nr 1 i LCR-100 nr 2.                                                                   | Serwisowy                         | AJE00310, AJE00317, AJE00319, AJE00320, AJE00321.                                                                                                            | -----                                          |
|            |                              | Installation of LCR-100 Gyro Platform No. 1 and LCR-100 Gyro Platform No. 2.                                                   | Service                           |                                                                                                                                                              |                                                |
| 093        | E/12.093R1/2010              | Zabudowy preselektora wysokości / prędkości pionowej KAS 297C oraz wymiany wysokościomierza kodującego 5035P-P41P na KEA-130A. | Serwisowy                         | AJE00310, AJE00317, AJE00319, AJE00320, AJE00321.                                                                                                            | -----                                          |
|            |                              | Installation of KAS 297C Altitude / Vertical Speed Preselector and Replacement of 5035P-P41P Encoding Altimeter with KEA-130A. | Service                           |                                                                                                                                                              |                                                |
| 094        | E/12.094R2/2015              | Zabudowy rejestratora głosu FA2100 i rejestratora parametrów lotu SSFDR.                                                       | Serwisowy                         | AJE00305, AJE00310, AJE00317, AJE00319, AJE00320, AJE00321.                                                                                                  | -----                                          |
|            |                              | Installation of FA2100 Voice Recorder and SSFDR Flight Data Recorder.                                                          | Service                           |                                                                                                                                                              |                                                |
| 095        | E/12.095/2010                | Wymiana kabli antenowych typu RG58 na RG142 B/U w systemie GNS430AW nr 2.                                                      | Serwisowy                         | AJE00310, AJE00317, AJE00319.                                                                                                                                | -----                                          |
|            |                              | Replacement of Antenna Cable of RG58 Type with RG142 B/U Type in GNS430AW System No. 2                                         | Service                           |                                                                                                                                                              |                                                |
| 096        | E/12.096/2010                | Zmiany miejsca zabudowy anteny COMM 1.                                                                                         | Serwisowy                         | AJE00320.                                                                                                                                                    | -----                                          |
|            |                              | Changing Location of the COMM 1 Antenna Installation.                                                                          | Service                           |                                                                                                                                                              |                                                |
| 097        | E/12.097/2010                | Zmiany miejsca zabudowy anteny 10-118-1 (COMM 1).                                                                              | Serwisowy                         | AJE00310, AJE00317 AJE00319, AJE00320 AJE00321.                                                                                                              | -----                                          |
|            |                              | Changing Location of 10-118-1 (COMM 1) Antenna Installation.                                                                   | Service                           |                                                                                                                                                              |                                                |
| 098        | E/12.098R1/2010              | Podłączenia bloku BPU.                                                                                                         | Serwisowy                         | AJE00301 thru AJE00321.                                                                                                                                      | -----                                          |
|            |                              | Connection of BPU.                                                                                                             | Service                           |                                                                                                                                                              |                                                |
| 099        | E/12.099R5/2020              | Zabudowa instalacji elektrycznej systemu desantowania.                                                                         | Serwisowy                         | M28 05 airplanes in service S/N AJE00301 and subsequent without paratroop warning electrical system installed by the Manufacturer in the production process. | -----                                          |
|            |                              | Paratroop Warning Electrical System Installation.                                                                              | Service                           |                                                                                                                                                              |                                                |
| 100        | E/12.100/2010                | Zabudowy podkładek dystansowych w wzmocnieniu                                                                                  | Serwisowy                         | AJE00322.                                                                                                                                                    | -----                                          |

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M28**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M28 AIRPLANE**

| LP.<br>IT. | NR BIULETYNU<br>BULLETIN NO. | TEMAT BIULETYNU<br>BULLETIN DESCRIPTION                                                                                             | RODZAJ BIULETYNU<br>BULLETIN TYPE | OBYWIAZUJE NA SAMOLOTY<br>APPLICABILITY                                                      | DYREKTYWA ZDATNOŚCI<br>AIRWORTHINESS DIRECTIVE |
|------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|            |                              | pokrycia pod zabudowę anteny 10-118-1 (COMM 1).                                                                                     |                                   |                                                                                              |                                                |
|            |                              | Installation of Distance Washers in Skin Reinforcement for Installation of 10-118-1 (COMM 1) Antenna.                               | Service                           |                                                                                              |                                                |
| 101        | E/12.101R5/2018              | Zwiększenia resursu samolotów z 8000 godz. lotu lub 11500 starto-ładowań do 25000 godz. lotu lub 30000 starto-ładowań.              | Serwisowy                         | M28 05 Airplanes with S/N AJE001-19 and subsequent and M28 02-W Airplane with S/N AJE001-01. | -----                                          |
|            |                              | Increase of airplane service life from 8000 flight hours or 11500 takeoff-landings to 25000 flight hours or 30000 takeoff-landings. | Service                           |                                                                                              |                                                |
| 102        | E/12.102/2011                | Tabliczki i blokady bezpieczników w instalacji do dalekich przelotów.                                                               | Serwisowy                         | AJE00310, AJE00317, AJE00319, AJE00320, AJE00321, AJE00322, AJE00323.                        | -----                                          |
|            |                              | Placards and Circuit-Breaker Locking Clips in the Long Distance Flight Installation.                                                | Service                           |                                                                                              |                                                |
| 103        | E/12.103R1/2011              | Zmiana podłączeń w instalacji elektrycznej systemów GNS530AW i GNS430AW dla uzyskania wskazań wektora wiatru na wskaźnikach EFIS.   | Serwisowy                         | AJE00310, AJE00317, AJE00319, AJE00320, AJE00321, AJE00322, AJE00323.                        | -----                                          |
|            |                              | Change of Electrical System Connections in GNS530AW and GNS430AW Systems to Obtain Wind Vector Indications on EFIS Displays.        | Service                           |                                                                                              |                                                |
| 104        | E/12.104R3/2012              | Drenażu skrzynki reduktora silnika PT6A-65B.                                                                                        | Serwisowy                         | All M28 Airplanes in service S/N AJE00329 and prior.                                         | -----                                          |
|            |                              | PT6A-65B Engine Reduction Gearbox Drain.                                                                                            | Service                           |                                                                                              |                                                |
| 105        | E/12.105/2011                | Wymiany uszczelki pod regulatorem nadobrotów śmigła 210944 zabudowanym na silnika PT6A-65B.                                         | Serwisowy                         | M28 Airplanes S/N AJE00310, AJE00317, AJE00319 thru AJE00324.                                | -----                                          |
|            |                              | Replacement of Gasket under Propeller's 210944 Overspeed Governor installed on PT6A-65B Engine.                                     | Service                           |                                                                                              |                                                |
| 106        | E/12.106R1/2015              | Wzmocnienie mocowania górnej osłony statecznika pionowego.                                                                          | Serwisowy                         | All M28 Airplanes in service S/N AJE00331 and prior.                                         | -----                                          |
|            |                              | Reinforcement of the Fin Upper Shield Attachment.                                                                                   | Service                           |                                                                                              |                                                |
| 107        | E/12.107R1/2014              | Zmiana podstawowego źródła wysokości dla transpondera MST 67A.                                                                      | Serwisowy                         | M28 05 Airplanes S/N AJE00310, AJE00317 thru AJE00329.                                       | -----                                          |
|            |                              | Changing of Basic Altitude Source for MST 67A Transponder.                                                                          | Service                           |                                                                                              |                                                |
| 108        | E/12.108R1/2013              | Zabudowa dodatkowego chwytu powietrza do chłodzenia bloku KCP220.                                                                   | Serwisowy                         | M28 05 Airplanes in Service S/N AJE00301 thru AJE00329.                                      | -----                                          |
|            |                              | Installation of Additional Air Scoop for Cooling the KCP220 Unit.                                                                   | Service                           |                                                                                              |                                                |
| 109        | E/12.109R2/2016              | Wymiana przetwornic typu PC-3Y-500-2A na SEA150(C).                                                                                 | Serwisowy                         | All Airplanes S/N AJE00311 and prior.                                                        | -----                                          |
|            |                              | Replacement of PC-3Y-500-2A with SEA150(C) Converters.                                                                              | Service                           |                                                                                              |                                                |

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOŁOT PZL M28**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M28 AIRPLANE**

| LP.<br>IT. | NR BIULETYNU<br>BULLETIN NO. | TEMAT BIULETYNU<br>BULLETIN DESCRIPTION                                                                                                                             | RODZAJ BIULETYNU<br>BULLETIN TYPE | OBOWIĄZUJE NA SAMOŁOTY<br>APPLICABILITY                                          | DYREKTYWA ZDATNOŚCI<br>AIRWORTHINESS DIRECTIVE |
|------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 110        | E/12.110R3/2019              | Zabudowa wyposażenia desantowego z siedzeniami jednoosobowymi.                                                                                                      | Serwisowy                         | M28 05 Airplanes in service S/N AJE00305, AJE00310, and AJE00317 and subsequent. | -----                                          |
|            |                              | Installation of Parachute Version with Single Drop Seats.                                                                                                           | Service                           |                                                                                  |                                                |
| 111        | E/12.111R1/2013              | Wymiany przewodu ciśnieniowego napełniania zbiorników paliwa.                                                                                                       | Serwisowy                         | M28 Airplanes from S/N AJE00310 to AJE00336.                                     | -----                                          |
|            |                              | Replacement of Fuel Tank Pressure Refueling Pipe.                                                                                                                   | Service                           |                                                                                  |                                                |
| 112        | E/12.112R4/2019              | Przystosowanie samolotu do zabudowy wyposażenia desantowego.                                                                                                        | Serwisowy                         | All M28 05 Airplanes in Service.                                                 | -----                                          |
|            |                              | Accommodation of Airplane to Installation of Parachute Equipment.                                                                                                   | Service                           |                                                                                  |                                                |
| 113        | E/12.113R1/2014              | Procedura wymiany szyny w skrzynce rozdzielczej prądu stałego 28V.                                                                                                  | Serwisowy                         | Airplanes from S/N AJE00301 to AJE00326                                          | -----                                          |
|            |                              | Replacement Procedure of a bus bar in 28V DC Distribution Box.                                                                                                      | Service                           |                                                                                  |                                                |
| 114        | E/12.114/2014                | Zabudowa nakładek tłumiących na pedałach sterownic nożnych w kabinie pilota - ANULOWANO                                                                             | Serwisowy                         | AJE00339.                                                                        | -----                                          |
| 115        | E/12.115R5/2018              | Modyfikacja samolotów dla przystosowania ich do lotów w znanych i prognozowanych warunkach oblodzenia.                                                              | Serwisowy                         | Airplanes S/N AJE003-01 thru AJE00338.                                           | -----                                          |
|            |                              | Modification of Airplanes to Adapt them to Flights in Known and Forecast Icing Conditions.                                                                          | Service                           |                                                                                  |                                                |
| 116        | E/12.116/2013                | Modyfikacja w układzie sterowania spoilerami, polegająca na wyłączeniu funkcji automatycznego wychodzenia spoileru wewnętrznego w przypadku awarii jednego silnika. | Serwisowy                         | All Airplanes in service S/N AJE00338 and prior.                                 | -----                                          |
|            |                              | Modification in the spoiler control system consisting in disabling a function of the inner spoiler self-acting extension in the event of one engine failure.        | Service                           |                                                                                  |                                                |
| 117        | E/12.117/2013                | Modyfikacja steru wysokości i zmiana ustawienia trymera steru wysokości.                                                                                            | Serwisowy                         | Airplanes S/N AJE001-01 thru AJE00338.                                           | -----                                          |
|            |                              | Modification of elevator and change of the elevator trim tab setting.                                                                                               | Service                           |                                                                                  |                                                |
| 118        | E/12.118/2014                | Montaż nakładek 28.00.4104.008.000 i 28.00.4100.405.000 w mocowaniu amortyzatora podwozia.                                                                          | Serwisowy                         | From AJE00339 to AJE00341 Airplane and on AJE00101 Airplane.                     | -----                                          |
|            |                              | Assembly of 28.00.4104.008.000 and 28.00.4100.405.000 cover plates in the mounting of shock absorber landing gear.                                                  | Service                           |                                                                                  |                                                |

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M28**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M28 AIRPLANE**

| LP.<br>IT. | NR BIULETYNU<br>BULLETIN NO. | TEMAT BIULETYNU<br>BULLETIN DESCRIPTION                                                                                                                                                                        | RODZAJ BIULETYNU<br>BULLETIN TYPE | OBYWIAZUJE NA SAMOLOTY<br>APPLICABILITY                                                                                      | DYREKTYWA ZDATNOŚCI<br>AIRWORTHINESS DIRECTIVE |
|------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 119        | E/12.119/2014                | Sprawdzenie mocowania dźwigni nr 28.14.6501.026.000 na osi sterowania cam-boxem.                                                                                                                               | Serwisowy                         | All M28 Airplanes.                                                                                                           | -----                                          |
|            |                              | Inspection of the 28.14.6501.026.000 lever fastening to the CAMBOX control axis.                                                                                                                               | Service                           |                                                                                                                              |                                                |
| 120        | E/12.120/2014                | Wymiana podwozia głównego 28.14.4103.000.001/002 (z amortyzatorem wbudowanym w goleń podwozia) na podwozie 28.00.4104.000.001/002 (z oddzielnym amortyzatorem).                                                | Serwisowy                         | M28 Airplanes from S/N AJE00119 to AJE00338.                                                                                 | -----                                          |
|            |                              | Replacement of the 28.14.4103.000.001/002 main landing gear (with the shock absorber installed in the leg of the landing gear) for the 28.00.4104.000.001/002 landing gear (with the separate shock absorber). | Service                           |                                                                                                                              |                                                |
| 121        | E/12.121/2014                | Wymiana anteny linkowej radiostacji krótkofalowej.                                                                                                                                                             | Serwisowy                         | M28 05 airplanes with the S/N AJE00339, AJE00341 and AJE00342 are adapted to flights in known and forecast icing conditions. | -----                                          |
|            |                              | Replacement of cable antenna of the short - wave radio station.                                                                                                                                                | Service                           |                                                                                                                              |                                                |
| 122        | E/12.122R1/2017              | Modyfikacja instalacji elektrycznej w skrzynce prądu stałego 28V.                                                                                                                                              | Serwisowy                         | M28 Airplanes from S/N AJE00301.                                                                                             | -----                                          |
|            |                              | Modification of the electrical system in the 28V direct current box.                                                                                                                                           | Service                           |                                                                                                                              |                                                |
| 123        | E/12.123R4/2020              | Modyfikacja noska kadłuba pod zabudowę systemu obserwacji lotniczej.                                                                                                                                           | Serwisowy                         | AJE00343.                                                                                                                    | -----                                          |
|            |                              | Modification of fuselage nose for installation of airborne imaging system.                                                                                                                                     | Service                           |                                                                                                                              |                                                |
| 124        | E/12.124/2014                | Zastosowanie pompy paliwa 28.00.6101.840.000 w miejsce pompy 28.00.6101.860.000 (ECN-75B).                                                                                                                     | Serwisowy                         | M28 05 Airplanes to the S/N AJE00351.                                                                                        | -----                                          |
|            |                              | Using of fuel pump 28.00.6101.840.000 in place of the pump 28.00.6101.860.000 (ECN-75B).                                                                                                                       | Service                           |                                                                                                                              |                                                |
| 125        | E/12.125R5/2019              | Wymiana sztucznego horyzontu 520-10B na 4300-611.                                                                                                                                                              | Serwisowy                         | M28 05 Airplanes from S/N AJE00310 to AJE00351.                                                                              | -----                                          |
|            |                              | Replacement of the 520-10B attitude gyro for 4300-611.                                                                                                                                                         | Service                           |                                                                                                                              |                                                |
| 126        | E/12.126/2015                | Montaż sygnalizacji zasilania szyn awaryjnych tylko z akumulatorów.                                                                                                                                            | Serwisowy                         | M28 Airplanes with S/N from AJE00301 to AJE00339 and AJE00341 and AJE00342.                                                  | -----                                          |
|            |                              | Installation of power supply signaling of emergency bus bars only from batteries.                                                                                                                              | Service                           |                                                                                                                              |                                                |
| 127        | E/12.127R2/2019              | Zabudowa akumulatorów kwasowo-ołowiowych typu RG-CIS25-T10 w miejsce akumulatorów niklowo-kadmowych typu SAFT 26108-7.                                                                                         | Serwisowy                         | M28 Airplanes from S/N AJE00301 to AJE00351 and PZL M28 02-W Airplane with S/N AJE001-01.                                    | -----                                          |
|            |                              | Installation of the RG-CIS25-T10 lead-acid batteries in place of the SAFT 26108-7 nickel-cadmium batteries.                                                                                                    | Service                           |                                                                                                                              |                                                |

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M28**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M28 AIRPLANE**

| LP.<br>IT. | NR BIULETYNU<br>BULLETIN NO. | TEMAT BIULETYNU<br>BULLETIN DESCRIPTION                                                                                                                                                                        | RODZAJ BIULETYNU<br>BULLETIN TYPE | OBYWIAZUJE NA SAMOLOTY<br>APPLICABILITY                                                                                                | DYREKTYWA ZDATNOŚCI<br>AIRWORTHINESS DIRECTIVE |
|------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 128        | E/12.128R1/2015              | Wymiana podwozia głównego 28.00.4104.000.001/002 (z oddzielnym amortyzatorem) na podwozie 28.14.4103.000.001/002 (z amortyzatorem wbudowanym w goleń podwozia).                                                | Serwisowy                         | From the S/N AJE001-19 Airplane.                                                                                                       | -----                                          |
|            |                              | Replacement of the 28.00.4104.000.001/002 main landing gear (with the separate shock absorber) for the 28.14.4103.000.001/002 landing gear (with the shock absorber installed in the leg of the landing gear). | Service                           |                                                                                                                                        |                                                |
| 129        | E/12.129R2/2017              | Zabezpieczenie niewykorzystanych złącz na blokach platformy AHRS LCR 100.                                                                                                                                      | Serwisowy                         | M28 05 Airplanes with the installed LCR 100 attitude and heading reference units.                                                      | -----                                          |
|            |                              | Protection of the unused connections on the AHRS LCR 100 units.                                                                                                                                                | Service                           |                                                                                                                                        |                                                |
| 130        | E/12.130/2016                | Wymiana pasów nr 28.00.7505.500.001 oraz .002 na pasy nr ABI-PZL-001.                                                                                                                                          | Serwisowy                         | From Airplane with S/N AJE003-01 to AJE00324.                                                                                          | -----                                          |
|            |                              | Replacement of safety belts No. 28.00.7505.500.001 and .002 for safety belts No. ABI-PZL-001.                                                                                                                  | Service                           |                                                                                                                                        |                                                |
| 131        | E/12.131/2016                | Sprawdzenia luzu między dolną powierzchnią skrzydła a owiewką na węźle mocowania zastrzału.                                                                                                                    | Serwisowy                         | M28 05 Airplanes with S/N from AJE00322 to AJE00342 and after the execution of SB No. E/12.115R4/2016.                                 | -----                                          |
|            |                              | The check of clearances between the bottom wing surface and the fairing on the strut attach fitting.                                                                                                           | Service                           |                                                                                                                                        |                                                |
| 132        | E/12.132R2/2019              | Zabudowa wskaźnika AD32                                                                                                                                                                                        | Serwisowy                         | M28 05 Airplanes from S/N AJE00339 to AJE00340.                                                                                        | -----                                          |
|            |                              | Installation of AD32 indicator.                                                                                                                                                                                | Service                           |                                                                                                                                        |                                                |
| 133        | E/12.133/2016                | Zabudowa radioboi TRON60S.                                                                                                                                                                                     | Serwisowy                         | Samolot M28 05 nr AJE00311.                                                                                                            | -----                                          |
| 134        | E/12.134R1/2017              | Wymiana bloku sygnalizatora awarii instalacji przeciwbłodzeniowej typu PSIP-LM-01-B na blok typu PSIP-LM-01-B/MOD1.                                                                                            | Serwisowy                         | M28 05 Airplanes with S/N AJE00339, AJE00340, AJE00341, AJE00342, AJE00345, AJE00346 and after the execution of SB No. E/12.115R4/2016 | -----                                          |
|            |                              | Replacement of PSIP-LM-01-B ice protection system failure annunciator unit for PSIP-LM-01-B/MOD1 unit.                                                                                                         | Service                           |                                                                                                                                        |                                                |
| 135        | E/12.135R1/2020              | Zabudowa transpondera GTX 3000 z systemem ADS-B.                                                                                                                                                               | Serwisowy                         | M28 05 Airplanes with avionics based on GTN 650 No. 1 and No. 2 NAV/COM/GPS navigation receivers and TCAS II CAS-100 system.           | -----                                          |
|            |                              | Installation of GTX 3000 transponder with ADS-B system.                                                                                                                                                        | Service                           |                                                                                                                                        |                                                |
| 136        | E/12.136/2017                | Sprawdzenia stanu technicznego osłon ogrzewania ciężarów wyważających lotek.                                                                                                                                   | Serwisowy                         | M28 05 Airplanes with S/N AJE00339, AJE00340, AJE00341, AJE00342, AJE00345, AJE00346, AJE00347.                                        | -----                                          |
|            |                              | The check of technical condition of aileron counterbalance heated shields.                                                                                                                                     | Service                           |                                                                                                                                        |                                                |
| 137        | E/12.137/2017                | Przeregulowanie oporów wyjścia slotów.                                                                                                                                                                         | Serwisowy                         | Affects all PZL M28 05 and PZL M28 02-W Airplanes being in operation.                                                                  | -----                                          |
|            |                              | Readjustment of slats' extension stops.                                                                                                                                                                        | Service                           |                                                                                                                                        |                                                |



**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOŁOT PZL M28**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M28 AIRPLANE**

| LP.<br>IT. | NR BIULETYNU<br>BULLETIN NO. | TEMAT BIULETYNU<br>BULLETIN DESCRIPTION                                                                                                                                                    | RODZAJ BIULETYNU<br>BULLETIN TYPE | OBYWIAŻUJE NA SAMOLOTY<br>APPLICABILITY                                                                     | DYREKTYWA ZDATNOŚCI<br>AIRWORTHINESS DIRECTIVE |
|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 138        | E/12.138/2018                | Wymiana gaśnic ręcznych typu OR i/lub GP na gaśnice ręczne firmy TOTAL.                                                                                                                    | Serwisowy                         | M28 Airplanes with S/N to AJE00302.                                                                         | -----                                          |
|            |                              | Replacement of hand operated fire extinguishers of the OR and/or GP type for hand operated TOTAL fire extinguishers.                                                                       | Service                           |                                                                                                             |                                                |
| 139        | E/12.139/2018                | Zabudowy radiostacji krótkofalowej dalekiego zasięgu KHF 1050.                                                                                                                             | Serwisowy                         | M28 05 Airplane with S/N to AJE003-01.                                                                      | -----                                          |
|            |                              | Installation of KHF 1050 HF transceiver.                                                                                                                                                   | Service                           |                                                                                                             |                                                |
| 140        | E/12.140R1/2021              | Wymiana świateł pozycyjnych i reflektorów lądowania/kołowania na światła typu LED.                                                                                                         | Serwisowy                         | M28 05 Airplanes on which LED exterior lights are not installed (AJE003-01 ÷ AJE00351 except for AJE00311). | -----                                          |
|            |                              | Replacement of navigation lights and landing/taxi lights for LED lights.                                                                                                                   | Service                           |                                                                                                             |                                                |
| 141        | E/12.141/2018                | Wykonania przeglądu zbiorników paliwowych pod względem zanieczyszczenia przez oderwane rurki termokurczliwe przewodów elektrycznych oraz ewentualnej wymiany wiązek elektrycznych na nowe. | Serwisowy                         | M28 05 Airplanes with S/N from AJE003-01 through AJE00347 without AJE00344.                                 | EASA<br>AD No. 2018-0242                       |
|            |                              | Inspection of fuel tanks for contamination due to torn off electrical wires thermoshrinkable tubes and potential replacement of harnesses for new ones.                                    | Service                           |                                                                                                             |                                                |
| 142        | E/12.142R3/2021              | Zabudowa dodatkowych szyn ANCRA w podłodze kabiny pasażerskiej.                                                                                                                            | Serwisowy                         | AJE00343.                                                                                                   | -----                                          |
|            |                              | Installation of additional ANCRA rails in the floor of the passenger cabin.                                                                                                                | Service                           |                                                                                                             |                                                |
| 143        | ZAREZERWOWANY – RESERVED     |                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                             |                                                |
| 144        | E/12.144/2019                | Zabudowa transpondera GTX 3000 z systemem ADS-B.                                                                                                                                           | Serwisowy                         | M28 05 Airplanes with serial numbers AJE00331, AJE00335, AJE00336, AJE00337, AJE00338.                      | -----                                          |
|            |                              | Installation of GTX 3000 transponder with ADS-B system.                                                                                                                                    | Service                           |                                                                                                             |                                                |
| 145        | ZAREZERWOWANY – RESERVED     |                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                             |                                                |
| 146        | ZAREZERWOWANY – RESERVED     |                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                             |                                                |
| 147        | E/12.147/2022                | Zabudowa transpondera GTX 3000 z systemem ADS-B.                                                                                                                                           | Serwisowy                         | PZL M28 05 Airplanes with serial numbers AJE00317, AJE00320.                                                | -----                                          |
|            |                              | Installation of GTX 3000 transponder with ADS-B system.                                                                                                                                    | Service                           |                                                                                                             |                                                |

**WYKAZ BIULETYNÓW SERWISOWYCH WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M28**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M28 AIRPLANE**

| LP.<br>IT. | NR BIULETYNU<br>BULLETIN NO. | TEMAT BIULETYNU<br>BULLETIN DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                               | RODZAJ BIULETYNU<br>BULLETIN TYPE | OBOWIĄZUJE NA SAMOLOTY<br>APPLICABILITY        | DYREKTYWA ZDATNOŚCI<br>AIRWORTHINESS DIRECTIVE |
|------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 148        | E/12.148/2024                | Poinformowanie Użytkowników samolotów PZL M28 05 i PZL M28 02-W o zmianach w procedurach awaryjnych zawartych w Rozdziale 3 „Procedury awaryjne” w Instrukcji Użytkowania w Locie samolotów PZL M28 05 oraz samolotu PZL M28 02-W.                    | Serwisowy                         | All the PZL M28 02-W and PZL M28 05 airplanes. | EASA<br>AD No. 2024-0183                       |
|            |                              | Informing the Operators of the airplanes PZL M28 05 and PZL M28 02-W of changes in the emergency procedures included in the Section 3 „Emergency Procedures” in the Airplane Flight Manual of the PZL M28 05 airplanes and the PZL M28 02-W airplane. | Service                           |                                                |                                                |

OPERATION DOCUMENTATION TEAM  
TEAM LEADER / LIDER ZESPOŁU  
ZESPÓŁ DOKUMENTACJI EKSPLOATACYJNEJ  
Adam Dziurgot M. Av. Eng  
e-mail: [adam.dziurgot@global.lmco.com](mailto:adam.dziurgot@global.lmco.com)